



EIDSØRA BETONG AS  
Eidsøra  
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Mari Kaarfald Stubberud,

## Rapport etter tilsyn 21.11.2024 hos Eidsøra Betong AS i Molde kommune - Inspeksjonsrapport 2024.039.I.SFMR

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Eidsøra Betong AS (virksomhetsnummer: 989475231).

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

- Avvik 1: Virksomheten har ikke utslippskontroll
- Avvik 2: Krav i miljøregelverket er ikke godt nok implementert i virksomhetens internkontroll
- Avvik 3: Virksomhetens håndtering og levering av farlig avfall oppfyller ikke krav i avfallsforskriften

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Eidsøra Betong AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **01.03.2025**.

### Dere må betale gebyr

Eidsøra Betong AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet.

### Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sfmrpost@statsforvalteren.no](mailto:sfmrpost@statsforvalteren.no) ved tilsynsleder Mari Stubberud. Merk svaret med saksnummer 2016/5633.



## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Virksomheten har ikke utslippskontroll

#### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 33

#### Beskrivelse av krav

*§ 33- 9. Måling og beregning av vannforbruk og utslipp av prosessavløpsvann*

*Virksomheten skal måle eller beregne vannforbruk. Ved utslipp av prosessavløpsvann skal virksomheten måle pH, suspendert stoff og relevante utslippskomponenter jf. § 33-5 og § 33-6, og andre stoffer som kan ha miljømessig betydning. Målingene skal gjøres ved at det prøvetas i utslippspunktet til resipient. Analysene av tungmetaller skal gjøres på filtrerte prøver.*

*§ 33-10. Måling og beregning av støy*

*Virksomheten skal måle eller beregne sitt støybidrag ved nærmeste påvirkede nabo første gang innen ett år etter at dette kapittelet trer i kraft. Målingene og beregningene skal dokumentere at grenseverdiene i § 33-8 overholdes.*

*§ 33-11. Måleprogram*

*Virksomheten skal innen ett år etter dette kapittelet trer i kraft iverksette et måleprogram for kontrollmåling av utslipp av vann og støy som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Måleprogrammets prøvetakingspunkter og -frekvens skal være representative for normal drift. Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS), der slik standard finnes. Dersom annen metode brukes der NS finnes skal det dokumenteres at den metoden som brukes gir minst samme nøyaktighet som NS. Prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret.*

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten bruker kommunalt vann i produksjonen og vann fra elva til vask av biler. I forbindelse med lukking av avvik ved forrige tilsyn i 2016 ble det tatt prøve av vaskevannet og rapportert på suspendert stoff og tungmetaller. Virksomheten etablerte etter pålegg fra Statsforvalteren ny renseløsning i 2017. Vaskevann går nå fra vaskeplass til sedimentasjonsbasseng med flere kummer der vannet til slutt infiltreres i grunnen. Det har ikke blitt tatt vannprøver etter den nye renseløsningen ble tatt i bruk, eller utarbeidet et måleprogram.

Et måleprogram skal inneholde rutiner for kontrollmåling av utslipp til vann og støy. Virksomheten har ikke gjort en vurdering av støybidraget fra anlegget til nærmeste nabo og har ikke kjennskap til innhold og mengder av sine utslipp til grunnen. Måleprogram for kontrollmåling av utslipp av vann og støy skulle vært iverksatt innen et år etter forskriften trådte i kraft 1. januar 2023.

At virksomheten ikke har utslippskontroll er et gjentakende avvik som Statsforvalteren ser på som alvorlig.



## Avvik 2: Krav i miljøregelverket er ikke godt nok implementert i virksomhetens internkontroll

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 33

### Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 1, 6 og 7

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

- *sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.*
- *kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Risikovurderingen må dokumenteres skriftlig.*
- *iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen*

Forurensningsforskriften kap 33

- Måleprogram for kontrollmåling av utslipp av vann og støy skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll.
- Det skal jf. § 33-12 lages en plan for håndtering av betongavfall. Planen skal være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmyndighet.
- Journalførte opplysninger skal inngå i virksomhetens internkontroll, jf. § 33-15. Virksomheten skal fortløpende journalføre opplysninger om resultat av utslippsmålinger, mengde og type kjemikalier benyttet i produksjonen, og mengde og type avfall fra produksjonen. Virksomheten skal kunne legge frem dokumentert beregning eller måling av hvor store vannmengder som lar seg gjenbruke og hvor mye vann som vil bli sluppet ut per døgn og per år.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har ikke oversikt over alle krav i miljøregelverket som gjelder for deres aktiviteter. Deretter har det ikke blitt etablert rutiner som kan avdekke forhold på anlegget som ikke oppfyller gjeldende krav.

Virksomheten hadde oversikt over omtrentlig vannforbruk og rutine for håndtering av restbetong, men dette er ikke skriftlig dokumentert. Måleprogram, plan for håndtering av betongavfall og rutiner for drift og vedlikehold m.m skal være tilgjengelig i internkontrollsystemet.



Virksomheten har ikke risikovurdert sine aktiviteter med hensyn til det ytre miljø. De ansatte forteller at det sjelden skjer uønska hendelser på anlegget og at det ikke skrives avvik. Virksomheten har system for avvikshåndtering, men bruker det ikke.

Ved befaring innendørs ble det bemerket IBC med spillolje uten oppsamlingsløsning like ved sluk. Sluket var i følge virksomheten tett. Dette er eksempel på forhold som bør risikovurderes. Ved å kartlegge problemer og uønska hendelser, kan det tidligere utføres tiltak for å hindre, eller senke sannsynligheten og konsekvensene om uhell skulle skje på anlegget.

## Avvik 3: Virksomhetens håndtering og levering av farlig avfall oppfyller ikke krav i avfallsforskriften

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5 og 11-8

### **Beskrivelse av krav**

§ 11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet vanlig avfall og skal ikke blandes med andre typer farlig avfall. Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte og alle som oppbevarer eller håndterer farlig avfall skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning.

§ 11-8 Leveringsplikt

Farlig avfall som oppstår i virksomheten skal leveres mottak som har tillatelse til håndtering av farlig avfall. Det farlige avfallet skal leveres minst en gang pr. år. Den som har leveringsplikt skal ha skriftlig dokumentasjon om hvor det farlige avfallet er levert.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten hadde et verksted hvor farlig avfall var lagret flere steder over lengre tid. Siste dokumenterte levering av farlig avfall fra virksomheten var i 2017. Rutinene virksomheten har for håndtering og levering av farlig avfall oppfyller ikke kravene i avfallsforskriften om forsvarlig oppbevaring og årlig innlevering.

Virksomheter som skal levere farlig avfall har deklarasjonsplikt. Det skal i deklarasjonsskjema fylles ut tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Produsenter av farlig avfall kan gi fullmakt til et avfallsmottak eller en konsulent for å deklare på vegne av seg selv.



## Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Eidsøra Betong AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra statsforvalteren for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr i e-post 20.11.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Eidsøra Betong AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

#### Fra statsforvalteren deltok

- Mari Stubberud
- Kristin Eide

#### Fra virksomheten deltok

- Jostein Sæter
- Gunnar Sæter
- Per Olav Eidsæter

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Eidsøra Betong AS ble kontrollert under tilsynet:

- Anleggsnummer 1506.0251.01. Meisalstranda 334, 6460 Eidsvåg

### Tema kontrollert

Følgende ble kontrollert:

- Forskriften om begrensnig av forurensing (forurensningsforskriften) Kapittel 33. Forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer



## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

## Del 4: Annen informasjon

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)  
underdirektør

Mari Kaarfald Stubberud  
rådgivar

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

**Kopi til:**

**MOLDE KOMMUNE**

**Rådhusplassen 1**

**6413**

**MOLDE**