

**Bildevedlegg til tilsynsrapport  
settefisklokalitet Nordneset – 12.4.2016  
Cermaq Norway AS  
Steigen**



**Figur 1. Utslippsledningen ut fra anlegget. Det var ikke synlig gjennomslag til overflaten.**



**Figur 2. Gammelt aggregat som er i ferd med å byttes ut.**



**Figur 3. Virksomhetens ensilasjetank.**



Figur 4. Oppbevaring av maursyre i utendørs skap, med oppsamling.



Figur 5. Oppbevaring av kjemikalier, der kanner er plassert så tett at reell mulighet for oppsamling ved eventuelt søl er minket.