

**Bildevedlegg til tilsynsrapport
settefisklokalitet Innhavet – 21.3.2016
Smolten AS
Hamarøy**



Bilde 1. Utslippsledning er synlig i nedre høyre hjørne. Gjennomslagspunkt var synlig, se sirkel på bildet.



Bilde 2. Sluk i pumperom, leder til oljeavskiller (utilgjengelig på inspeksjon pga. arbeid med høyspentledninger på området).



Bilde 3. Dieseltank.



Bilde 4. Ett av mange steder der kjemikalier (produkt) er lagret inne i bygget.



Bilde 5. Filtre som anvendes i resirkuleringsanlegget.



Bilde 6. Dieseltank på anleggsområdet, tilhørende ekstern entrepenør.



Bilde 7. Oppbevaring av farlig avfall. Sort kanne på pall inneholder spillolje.



Bilde 8. IBC-kontainer med formalin. Plassert i garasje med avløp.