



Fylkesmannen i Nordland

WESTCON Helgeland AS

Bodø, 27.06.2019

Langsetvågen Industriområde
8700 NESNA

Deres ref.:
Arnt Skogsøy

Vår ref.(bes oppgitt ved
svar):
2016/2960

Saksbehandler:
Sten Bruaas

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Westcon Helgeland AS

Kontrollnummer: 2019.012.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Arnt Skogsøy, daglig leder
Daniel Etmanski, driftsleder

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Sten Bruaas

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:
Espen Henriksen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Westcon Helgeland AS den 13. juni 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 2 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har ikke iverksatt måleprogram og gjennomfører ikke prøvetaking av utslipp til vann etter sedimentering av avvirket materiale fra spyling av skutebunn.
- Virksomhetens systematiske internkontroll har mangler.

Anmerkninger:

- Virksomhetens oppbevaring og merking av farlig avfall er mangelfull.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

27. juni 2019	Sten Bruaas	Oddlaug E. Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Nesna kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: WESTCON HELGELAND AS	
Organisasjonsnr.: 942 313 365	Eies av: 984251629
Bransjenr. (NACE-kode): 33.150 - Reparasjon og vedlikehold av skip og båter	

Kontrollert enhet

Navn: WESTCON HELGELAND AS	Anleggsnr.: 1870.0006.01
Kommune: Nesna	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Mekanisk overflatebehandling og verft	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risiko-baserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

WESTCON HELGELAND AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må WESTCON HELGELAND AS innen 1. oktober 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber også om opplysninger om hvordan anmerkningen er fulgt opp.

4. Pålegg om opplysninger

WESTCON HELGELAND AS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger innen 1. oktober 2019 (jf. forurensningsloven § 49):

- Dokumentasjon på at det er gjennomført en systematisk risikovurdering med hensyn til fare for skade på ytre miljø.
- Dokumentasjon på at det gjennomføres målinger/beregninger av utslipp fra spyling av skutebunn, jf. avvik 2

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. mai 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil WESTCON HELGELAND AS bli ilagt et gebyr på kr 13 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke iverksatt måleprogram for kontrollmåling av utslipp til vann og gjennomfører ikke prøvetaking av utslipp til vann etter sedimentering av avvirket materiale fra spyling av skutebunn.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 29-9, d)

Kommentarer:

Westcon Helgeland AS gjennomføres mekanisk overflatebehandling (høytrykksspyling) av skip i tørrdokk. Spylevann og avvirket materiale samles i pumpeump og overføres til IBC-kontainere for sedimentering. Sedimenter med avvirket materiale registreres på hvert prosjekt og leveres og deklarerer som farlig avfall. Vannfasen føres til utslipp i sjø.

I forurensningsforskriften § 29-9 d framkommer det at virksomheten skal ha iverksatt et måleprogram for utslipp som skal inngå i bedriftens internkontroll. I § 29-10 er det gitt et spesifikt krav om at utslippsmålinger skal være journalført og tilgjengelig ved kontroll, samt at disse opplysningene skal tas vare på i minimum 5 år.

Under tilsynet ble prosedyre WCP-17.20-wh Miljøprogram for Westcon Helgeland fremlagt. Pkt. 5. 7 i prosedyren beskriver Måleprogram. Det kom frem under tilsynet at det ikke gjennomføres målinger av utslipp til sjø i samsvar med forskriftens krav og egen prosedyre.

Avvik 2

Virksomhetens systematiske internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Avvik fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter vedtatt 06.11.1996

Kommentarer

Forskriften § 5 2 ledd pkt 6) setter konkrete krav til skriftlig dokumentasjon når det gjelder kartlegging farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Virksomheten har dokumentert omfattende rutiner innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Det ble bl.a. lagt fram Helserisikovurdering datert 20.03.2019, Miljøprogram for Westcon Helgeland, Prosedyre for mottak av avfall og spesialavfall, Avfallsplan for skip og rengjøringsrutiner for verftsområdet.

Virksomheten kunne imidlertid under tilsynet ikke dokumentere at det var gjennomført en systematisk risikovurdering med hensyn til fare for skade på ytre miljø.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Anmerkning 1

Virksomhetens oppbevaring og merking av farlig avfall er mangelfull.

Referanse til: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 11, §11-5 Forsvarlig oppbevaring mv av farlig avfall

Kommentarer

Under tilsynet ble det mellomlagret IBC-kontainere med spillolje i åpen bu. Det ble opplyst at avfallet nettopp var satt frem i påvente av henting av innsamler. IBC-kontainere var ikke tydelig merket innhold. Bua har betongdekke, men er ikke utstyrt med barrierer for oppsamling ved søl og lekkasjer. Se bilde under av bua.



Bilde av bu med tønner og IBC-kontainere med farlig avfall.

Det fremgår av avfallsforskriften § 11- 5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Dette innebærer at beholderen må være tydelig merket med type farlig avfall. Merkingen skal sikre at farlig avfall ikke blandes sammen med annet avfall og at ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes med bakgrunn i at dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den

videre håndteringen av avfallet. Avfallet skal heller ikke være tilgjengelig for uvedkommende.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Virksomhetens internkontrollsystem