



ØSTBØ AS AVD BODØ
Postboks 1447
8038 Bodø

Saksbehandler:

Tilde Nygård

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Østbø - Plassen 5 - farlig avfall Kontrollnummer: 2020.243.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Kjetil Østbø

Fra Fylkesmannen i Nordland:

Tilde Nygård

Andre deltagere fra virksomheten:

John Martin Strømsnes

Sigve Langvand

Roy Atle Valøy

Tommy Sandstedt

Andre deltagere:

Torunn Slettemark Hovden (Fylkesmannen)

Christian Falch (Saltan Brann IKS)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Østbø - Plassen 5 den 15.10.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Østbø sin miljørisikovurdering er mangelfull når det gjelder vurdering av utslipp til ytre miljø i forbindelse med brann.

Saltan Brann IKS avdekket **ingen avvik** og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11.11.2020	Tilde Nygård	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Bodø kommune
- Salten Brann IKS

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ØSTBØ AS AVD BODØ	
Organisasjonsnr.: 871834512	Eies av: 920508324
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Østbø - Plassen 5 - farlig avfall	Anleggsnr.: 1804.0074.01
Kommune: Bodø	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 2. juni 2020	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av om forurensningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven overholdes. Avfallsanlegget er registrert som særskilt brannobjekt jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13, første ledd.

Inspeksjonen inngår i fylkesmannens og brann- og redningstjenestens fellesaksjon; Branner i avfallsanlegg 2020. Tilsynsaksjonen er landsomfattende, og målsettingen er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og brann- og eksplosjonsvernloven § 13.

Tilsynet er hjemlet i to ulike lover med tilhørende forskrifter. Miljødirektoratet og Fylkesmannen fører tilsyn med forurensningsloven og tilhørende forskrifter, mens Brann- og redningstjenesten fører tilsyn med kravene i brann- og eksplosjonsvernloven og forskriftene om brannforebygging og håndtering av farlig stoff. Internkontrollforskriften er hjemlet i begge lovene.

Ved gjennomføring av felles tilsyn er det fokus på områder som er felles for etatene, og områder som grenser opp til hverandre. Dette tilsynet kan derfor ikke betraktes som en full gjennomgang av lovverk bedriften skal forholde seg til. Tema som normalt ville vært tatt opp om etatene hadde gjennomført egne tilsyn er utelatt.

Inspeksjonstema

Hensikten var å kontrollere at avfallsanlegget jobber forsvarlig med brannforebyggende arbeid for å hindre at branner skjer, og for å redusere miljøpåvirkningen dersom brannen først oppstår.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Østbø Plassen 5 plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at **Fylkesmannen** skal kunne avslutte saken, må Østbø AS innen **14. desember 2020** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet, ev. en handlingsplan som viser hvordan avviket skal lukkes.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post til Fylkesmannen i Nordland v/Tilde Nygård (tinyg@fylkesmannen.no).

Salten Brann IKS avdekket ingen avvik under inspeksjonen, og brannvesenet anser med dette oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 18. september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Østbø - Plassen 5 bli ilagt et gebyr på kr 20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Østbø sin miljørisikovurdering er mangelfull når det gjelder vurdering av utslipp til ytre miljø i forbindelse med brann.

Avvik fra:

- Tillatelse av 02.06.2020 punkt 13.1, 13.2 og 13.3
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 6 og 7
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 7 og 38

Kommentarer:

Virksomheten skal vurdere om aktivitetene ved virksomheten kan medføre fare for forurensning av det ytre miljø og vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko. Risikovurderingen skal være dokumentert, og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning av vann, grunn og luft. Ved endringer i driften skal risikovurderingen oppdateres. Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning, inkludert akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser forurensningen kan medføre.

Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten om nødvendig iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene. Virksomheten skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.

Brann i avfallsanlegg må anses å være en påregnelig risiko med dertil utslipp til ytre miljø. Utslipp av slokkevann/brannskum kan anses som akutt forurensning jf. forurensningsloven, og det forventes at virksomheten har gjort en risikovurdering av dette.

Østbø Plassen 5 har dokumenterte risikoanalyser og en prosedyre for beredskap ved akutt forurensning, brann og ulykker. De framlagte risikoanalysene viser at brann er vurdert, men risikovurdering og beredskap når det gjelder utslipp av slokkevann/brannskum er ikke synliggjort i fremlagt dokumentasjon.

Miljørisikoanalysen til Østbø Plassen 5 er mangelfull når det gjelder:

- Å vurdere brann med påfølgende utslipp av slukkevann/brannskum som en uønsket hendelse i risikovurderingen
- Å vurdere sannsynlighet og konsekvens av utslipp av slukkevann/brannskum, og om risikoen av utslippet til ytre miljø er akseptabel
- Synliggjøring/skriftliggjøring av oversikt over miljøressurser (sårbare naturområder/vannforekomster, nær bebyggelse etc.) som kan bli berørt av utslipp/forurensning som følge av brann
- Å vurdere konsekvens av utslipp av røyk/slukkevann på tredjepart (mennesker, natur, vannmiljø), og om denne risikoen er akseptabel
- Dokumenterte tiltak/handlingsplaner for å redusere konsekvenser av utslipp av slukkevann/brannskum til ytre miljø

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Brann- og eksplosjonsvernloven
- Forskrift om brannforebygging

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Brannslokking anlegg og røykventilasjon Plassen 5, 1.et.
- Plassering manuelt slukkeutstyr og manuelle brannmeldere, Plassen 5, 1. et.
- Plassering manuelt slukkeutstyr Plassen 5, 2. et
- Seksjonering 2. et. Plassen 5
- Tiltakskort - Branninstruks Plassen 5
- Plassering av detektorer, Plassen 5, 1. et.
- Lagerbeholdning
- Presentasjon om industrivern
- Tiltakskort - utslipp/akutt forurensning
- Rapport - Miljøriskovurdering Plassen 5 (11.06.2019)
- Oversikt lager farlig avfall
- Rapport - industrivern Plassen 5
- Rømningsveier
- Sjekklist, logger og servicereporter for brannteknisk utstyr

- Prosedyre for mottakskontroll - FA-I 02
- Prosedyre for lagring av FA, adskillelse - FA-P 02