



SØNDRE HELGELAND MILJØVERK
Åremvegen 99
8664 Mosjøen

Saksbehandler:

Torunn Slettemark Hovden

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SHMIL – Åremma - regionmottak/sortering av avfall Kontrollnummer: 2020.057.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Håkon Johansen

Fra Fylkesmannen i Nordland:

Torunn Slettemark Hovden

Andre deltagere fra virksomheten:

Ronny Aanes

Heidi Eidet

Kjell Mellingen

Tom-Roger Dahlmo

William Puntervold

Toril Haltbrekken

Andre deltagere:

Tilde Nygård (Fylkesmannen)

Sture Larsen (Brann- og redningstjenesten i Vefsn)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon regionmottaket til Søndre Helgeland Miljøverk på Åremma den 08.10.2020. Inspeksjonen var et felles tilsyn med Brann- og redningstjenesten i Vefsn. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket ingen avvik, men ga én anmerkning under inspeksjonen.

Anmerkning:

1. Virksomhetens miljørisikovurdering kan forbedres når det gjelder vurdering av risiko for brann med påfølgende utslipp av slokkevann og røykutvikling, og tilhørende tiltak for å forhindre dette.

Brann- og redningstjenesten i Vefsn hadde på tilsynstidspunktet ikke registrert avfallsanlegget som et særskilt brannobjekt, og kunne derfor formelt ikke avdekke avvik ved

virksomheten. Følgende inneholder ikke denne rapporten avvik fra Brann- og redningsvesenet.

Anmerkninga er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11.11.2020	Torunn Slettemark Hovden	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Vefsn kommune
- Brann- og redningstjenesten i Vefsn

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Søndre Helgeland Miljøverk	
Organisasjonsnr.: 975835413	Eies av: 975824845
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: SHMIL - Åremma - regionmottak/sortering av avfall	Anleggsnr.: 1824.0040.03
Kommune: Vefsn	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt: 30.06.2009	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av om forurensningsloven overholdes. Brann- og redningstjenesten i Vefsn var med på tilsynet som en befarer, men hadde ikke tilsynsmyndighet siden avfallsanlegget på tilsynstidspunktet ikke var registrert som særskilt brannobjekt jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13, første ledd.

Inspeksjonen inngår i en felles tilsynsaksjon om branner i avfallsanlegg, mellom Fylkesmannen og Brann- og redningstjenesten. Tilsynsaksjonen er landsomfattende, og målsettingen er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg. Hensikten var å kontrollere at avfallsanlegget jobber forsvarlig med brannforebyggende arbeid for å hindre at branner skjer, og for å redusere miljøpåvirkningen dersom brannen først oppstår.

Ved gjennomføring av felles tilsyn legger vi vekt på områder som er felles for etatene, og områder som grenser opp til hverandre. Dette tilsynet kan derfor ikke betraktes som en full gjennomgang av lovverk bedriften skal forholde seg til. Tema som normalt ville vært tatt opp om etatene hadde gjennomført egne tilsyn er utelatt.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen ber om tilbakemelding på anmerkninga innen 14. desember 2020, men vi presiserer at dette ikke er et krav, siden Fylkesmannen ikke avdekket noen avvik. Vi ber om at dere i så fall stiler svarbrevet eller e-post til Fylkesmannen i Nordland.

Dere trenger ikke å gi tilbakemelding til **Brann- og redningsvesenet i Vefsn** i forbindelse med denne rapporten.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Hålogaland ressurselskap IKS bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil én dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Fylkesmannen avdekket ingen avvik under tilsynet.

7. Anmerkninger

Anmerkning 1:

Virksomhetens miljørisikovurdering kan forbedres når det gjelder vurdering av risiko for brann med påfølgende utslipp av slokkevann og røykutvikling, og tilhørende tiltak for å forhindre dette.

Kommentar:

Risikovurderinga som virksomheten har utarbeida, inneholder blant annet brannhendelser som har konsekvenser for det ytre miljøet (grunn, vann og luft).

Slokkevann:

Brann i avfallsfraksjoner med påfølgende utslipp av slukkevann i Årembekken er blant hendelsene som er vurdert, og virksomheten vurderer risikoen som så stor at de må iverksette risikoreduserende tiltak. Virksomheten har satt frist til 31.12.2020 å utrede muligheten for å pumpe vann fra overvannskummer over i deponiområdet, for slik å føre slokkevannet gjennom renseanlegget for sigevann fra deponiet. Dette er det eneste vurderte tiltaket mot utslipp av slokkevann til Årembekken som er nevnt i risikovurderinga. Årembekken renner ut i elva Fusta, som er ei verna, lakseførende elv. Virksomheten bør vurdere flere tiltak mot utslipp av slokkevann og synliggjøre dette i risikovurderinga.

Det eventuelle tiltaket med å pumpe slokkevann over i deponiområdet bør virksomheten risikovurdere i seg selv, i og med at deponering av flytende avfall er forbudt i henhold til avfallsforskriften § 9-4 b). Forhold dere bør ta høyde for da inkluderer vurdering av hvilke vannmengder renseanlegget er dimensjonert for og hvilke typer stoffer det er beregnet på å rense.

Røykutvikling:

Tiltak for å redusere utslipp til luft (røykutvikling) og utslipp til grunnen ved en eventuell brann i avfall er ikke nevnt i risikovurderinga. Under tilsynet kom det fram at virksomheten likevel har iverksatt noen tiltak for å redusere risikoen for brann, og dermed for utslipp av røyk og slokkevann fra brannslukking. To slike tiltak er redusert størrelse på haugen med oppflisa trevirke, og at elektronisk avfall er flyttet i containere utendørs i god avstand fra øvrige driftsbygg/avfallslagre. Disse tiltakene er imidlertid ikke å finne skriftlig i risikovurderinga. Tilsvarende tiltak bør også vurderes for de øvrige avfallslagrene, som for eksempel lagerhallen for plast og kartong/papp.

Dere kan også ta stilling til om dere bør vurdere konsekvensene av nedfall fra røyk ved en brann, og i så fall foreslå konsekvensreducerende tiltak.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- 20200206 Honeywell Shmil Mosjøen brannalarm sorterings_lagerhall
- 20200403 Honeywell Gjenbruksstasjon Shmil Mosjøen asp brannalarm
- Brannkonsept Åremvegen 99
- Utklipp av SHMILs Miljørisikovurdering_Vesentlige miljøaspekt
- Driftskart – deponi og mellomlager
- Aksjonsplan ved brann på Åremma rev. 26.06.20
- Beredskapsdimensjonering Mosjøen
- Risikovurdering mht brann_risikoreducerende tiltak
- Beredskapsplan SHMIL rev. 24.03.20-2
- INFO Brannrisiko ved håndtering av kasserte batterier (1)
- Kopi_SKJEMA_Informasjon-til-nød-og-beredskapsetatene – SHMIL Åremma Vefsn kommune
- Øvelseplan og kompetanse brann, førstehjelp etc.