



Multibetong AS / CEMA EIENDOM AS
Djupvikveien 20 (JE)
8519 Narvik

Saksbehandler:

Tilde Nygård

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Multibetong AS

Kontrollnummer: 2021.112.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Espen Knutsen

Fra Statsforvalteren i Nordland:
Tilde Nygård

Andre deltagere fra virksomheten:
Leon Jensen
Wenche Stenvoll

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Nordland:
Sten Bruaas

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsyn ved Multibetong AS den 10.03.2021. Tilsynet ble gjennomført som et videomøte. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning(er) i forbindelse med tilsynet.

Avvik:

- Multibetong AS har ikke levert inn årsrapport siden 2017
- Multibetong AS mangler skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall, og dokumentasjon på levering og deklarasjon i 2018 samt av enkelte fraksjoner
- Multibetong AS sin drift er ikke i samsvar med tillatelsen når det gjelder mottakskontroll for returbetong

Anmerkninger:

- Multibetong AS ser ikke ut til å ha rutinemessig kontroll med oljeutslipp

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15.03.2021	Tilde Nygård	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Narvik kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: CEMA EIENDOM AS	
Organisasjonsnr.: 892178232	Eies av: 992161310
Bransjenr. (NACE-kode): 43.990 - Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet	

Kontrollert enhet

Navn: Multibetong AS	Anleggsnr.: 1806.0095.01
Kommune: Narvik	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt: 19. mai 2015	Sist endret: 2. juni 2017

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Mottakskontroll, registrering
- Betongkvalitet og kvalitet på sluttprodukt
- Utslipp
- Avfallshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Multibetong AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Multibetong AS **innen 30.04.2021** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, eventuelt med beskrivelser og tidsfestet plan for hvordan avvik skal rettes.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland v/Tilde Nygård.

1. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 08.03.2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Multibetong AS bli ilagt et gebyr på kr 6 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

4. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen og nettsiden til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova).

5. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Multibetong AS har ikke levert inn årsrapport siden 2017

Avvik fra:

Tillatelse av 21.05.2015 vilkår 10

Kommentarer:

Bedriften har krav om skriftlig rapportering til Statsforvalteren om driften i forrige kalenderår innen 1. mars hvert år. Dette kravet gjelder også om det har vært lite eller ingen mottak og lagring av avfall. Vi har fått inn slik rapport for 2015 og 2017, men ellers mangler slik rapport fra de andre årene. Ifølge tillatelsen skal årsrapporteringen gi opplysninger om avfallsmengder fordelt på de ulike avfallsfraksjoner levert til innsamler og på lager pr 31.12., og opplysninger om avfallets opprinnelse, bestemmelsessted og behandlingsmetode mv. I tillegg skal bedriften evaluere effekten av gjennomførte tiltak og vurdere forbedringspunkter som ytterligere kan redusere miljøbelastningen. Dessuten skal eventuelle avvik fra denne tillatelsen, aktuelle lover eller forskrifter, som er registrert på anlegget i Djupvik i løpet av året rapporteres.

Årsrapporten kan sendes til Statsforvalterens postadresse eller e-post sfnopost@statsforvalteren.no

Avvik 2

Multibetong AS mangler skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall, og dokumentasjon på levering og deklarerer i 2018 samt av enkelte fraksjoner

Avvik fra:

Avfallsforskriften §§ 11-5, 11-8 og 11-12, jf. internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7

Kommentarer:

Farlig avfall er avfall som på grunn av fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr ikke kan håndteres sammen med vanlig forbruksavfall. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og det skal gjennomføres tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes (§ 11-5). Videre er det en årlig leveringsplikt på alt farlig avfall dersom virksomheten produserer over 1 kg farlig avfall per år (§ 11-8). Ved levering av farlig avfall skal dette deklarerer (§11-12).

Under tilsynet ble det avdekket følgende mangler ved håndteringen av farlig avfall:

Multibetong AS har ikke en skriftlig rutine som viser hvilke fraksjoner av farlig avfall som kan oppstå i bedriften, og som beskriver hvordan dette skal håndteres, lagres og leveres og deklarerer med hvem som har ansvar for dette. Ifølge internkontrollforskriften skal slike rutiner foreligge skriftlig.

Alt levert farlig avfall skal deklarerer i systemet Avfallsdeklarerer.no. Det er avfallsprodusentens ansvar å påse at dette blir gjort korrekt, også der det er gitt fullmakt til avfallsmottak. Det er bare deklarasjoner som er registret i Avfallsdeklarerer.no som er tilstrekkelig dokumentasjon på levert av farlig avfall. Multibetong AS har ingen oppføringer i Avfallsdeklarerer i 2018, og kan dermed ikke dokumentere at farlig avfall har blitt levert minst en gang per år.

Videre ble det opplyst under tilsynet at det brukes absorbenter for å samle opp oljesøl, og at dette leveres til HRS. Brukt absorbent eller oljetilsølte filler og liknende er farlig avfall (EAL-kode 15 02 02), og skal leveres og deklarerer som dette. Multibetong har ingen

deklarasjoner i Avfallsdeklarerer som viser at denne fraksjonen er levert som farlig avfall til avfallsmottak.

Avvik 3

Multibetong AS sin drift er ikke i samsvar med tillatelsen når det gjelder mottakskontroll for returbetong

Avvik fra:

Tillatelse av 21.05.2015

Kommentarer:

Da tillatelsen ble gitt var det basert på søknaden som beskrev eget mottak og innveing og kontrollering av avfall på bedriftens egen tomt. Det ble stilt krav om at betongen som skulle gjenvinnes var ren (ikke forurenset). De siste årene har dere tatt imot ganske mye mindre betong enn tillatelsen tillater.

Under tilsynet informerte dere at fra i år av kommer mesteparten av returbetongen inn via HRS sitt mottak. Dere har inngått en avtale med HRS som medfører at det er HRS kontrollerer om det medfølger tilstrekkelig dokumentasjon på betongkvaliteten, og etterspør nødvendig prøvetakning. Det er likevel fortsatt Multibetong sitt ansvar i henhold til tillatelsen å dokumentere at betongen ikke er forurenset, og at den kan gjenvinnes, og Statsforvalteren anser at dere må innføre rutiner som sikrer at dere mottar dokumentasjon på dette for hver leveranse, at dere journalfører det og kan fremlegge slik dokumentasjon for forurensningsmyndigheten.

Dokumentasjonskravet gjelder også for mottatt betong som ikke går via HRS sitt mottak. Vi gjør her oppmerksom på [kapittel 14A i avfallsforskriften](#) (Betong og tegl fra riveprosjekter), som trådte i kraft i 2020. Dersom bedriften gjenvinner og bruker gjenvunnet betong fra egne prosjekter må dere sikre at dere kan oppfylle dokumentasjonskravet i avfallsforskriften § 14A-7.

I journalføringen bør det fremkomme hvorvidt mottatt betong kommer fra egne prosjekter eller eksterne kunder, og hvilken tilhørende dokumentasjon som foreligger.

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Multibetong AS ser ikke ut til å ha rutinemessig kontroll med oljeutskiller og oljeutslipp

Kommentarer:

Vi har fått tilsendt kopi av analyseresultater som viser at konsentrasjonen av olje i utslippet fra oljeutskilleren er godt under grenseverdien på 50 mg/L i de prøvene som er tatt. Prøvene er tatt i 2016, 2017 og 2019. Bedriften bør ha en skriftlig rutine som sikrer rutinemessig kontroll med oljeutskilleren, og prøvetaking av utslippet minst årlig.

7. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren
- Analyseresultater oljeutskiller 2016, 2017 og 2019
- Bilder av lagerområder for farlig avfall
- Oversikt over innregistrert mottatt betong 2019-2020
- Miljørisikovurdering