



ODFJELL DRILLING AS
Kokstadflaten 35
5257 KOKSTAD

Kontakt saksbehandler

Kari Louise Roland, 51 56 87 62

Rapport etter tilsyn med renhold på Deepsea Stavanger

Statsforvalteren i Rogaland har gjennomført tilsyn med tilrettelegging for renhold på Deepsea Stavanger. Vi besøkte innretningen i perioden 16. – 18. november 2022. Vi undersøkte om innretningen tilrettelegging for estetisk og hygienisk tilfredsstillende renhold til enhver tid. Tilsynet ble gjennomført som del av Statsforvalterens planlagte tilsynsaktiviteter for inneværende år.

Statsforvalteren sendte utkast til rapport til selskapet for gjennomlesing den 28.11.2022, med frist for tilbakemelding den 14.12.2022. Vi mottok deres tilbakemelding den 12.12.2022. Dere hadde ingen kommentarer / innsigelser til faktagrunnlaget i foreløpig rapport.

Endelig rapport oversendes. Rapporten vil bli publisert på vår hjemmeside.

Statsforvalterens konklusjon:

Avvik 1: Tilrettelegging for renhold og hygiene i boliginnetningen har mangler.

Dette er avvik fra:

Innretningsforskriften § 58 - om tilrettelegging

Avvik 2: Styringen som skal sikre tilrettelegging og gjennomføring av renhold har mangler.

Dette er avvik fra:

Innretningsforskriften § 58 om tilrettelegging, Styringsforskriften § 6 – om styring og Styringsforskriften §21 - om oppfølging

Statsforvalteren ber Odfjell Drilling om å utarbeide en plan for hvordan lovbruddet skal rettes, og oversende denne til oss - **innen utgangen av januar 2023.**

I vurderingen av hvilke tiltak som skal velges, må en se nærmere på hvilke forhold som har medvirket til brudd på krav i gjeldende regelverk. Dette for å sikre at tiltakene samsvarer med årsakene og styrker innretningens styring/ internkontroll.

Planen må minimum inneholde:

- Hvilke tiltak en planlegger å iverksette.
- Redegjørelse for hvordan ledelsen skal følge med på at tiltakene blir iverksatt og at de fungerer som planlagt fremover



- En forpliktende tidsplan for iverksetting av tiltakene.

Med hilsen

Andres Neset (e.f.)
fylkeslege/avdelingsdirektør

Kari Louise Roland
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg

1

Navneliste

Kopi til:

PETROLEUMSTILSYNET
STATENS HELSETILSYN

Postboks 599
Postboks 231 Skøyen

4003 STAVANGER
0213 OSLO



Innhold

1. Innledning	4
2. Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold	4
3. Gjennomføring.....	5
4. Hva tilsynet omfattet.....	6
5. Statsforvalterens konklusjon.....	6
6. Regelverk.....	8
7. Dokumentunderlag	8



1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn på Deepsea Stavanger i perioden 16.-18. november 2022. Tilsynet inngår som en del av Statsforvalterens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Tilsynet omfatter innretningen sitt arbeid med å sikre at boligkvarteret er tilrettelagt for å ivareta renholdet i tråd med myndighetenes krav.

Statsforvalteren i Rogaland har, med hjemmel i rammeforskriftens § 67, fått delegert myndighet fra Statens helsetilsyn til å føre tilsyn med helsemessige og hygieniske forhold i petroleumsvirksomheten. Tilsynsoppdraget, er regulert gjennom en avtale mellom Statsforvalteren i Rogaland og Statens helsetilsyn.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om;

- hvilke tiltak virksomheten har for å sikre tilrettelegging og avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor det tema tilsynet omfatter
- tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
- tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Tilsynet ble gjennomført som en planlagt og systematisk gjennomgang av tilrettelegging for renholdet; - gjennomgang av styrende dokumentasjon, intervju av personer med oppgaver på området og befaring av lugarer og fellesområder.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av innretningens/virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

- **Avvik** er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
- **Merknad** er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold

Deepsea Stavanger, som eies og drives av Odfjell Drilling AS ble bygget i Sør-Korea og var ferdigstilt i 2010. Rederen fikk Petroleumsstilsynets samtykke til drift av innretningen i norsk petroleumsvirksomhet i mars 2017. Innretningen var i operasjon for Equinor vest for Brønnøysund, da tilsynet ble gjennomført.

Forpleiningstjenesten ivaretas av 4Service i henhold til kontrakt. Sykepleierne er ansatt i Odfjell Drilling. Helsetjenesten ivaretas av International SOS ISOS som bistår med faglig ansvarlig lege.

Befaring

Befaring i lugarer og fellesarealer viste at boligkvarteret i hovedsak fremstod som rent og godt tilrettelagt for renhold, selv om enkelte forhold har behov for utbedring. Rapporten beskriver tilstanden slik den var under befaringen. Våre funn er nærmere beskrevet under punkt 5.

Internkontrollrutiner

Forpleiningselskapet 4Service har en renholdsplan som omfatter daglig og ukentlig renhold samt årlig nedvask av fellesarealer. I tillegg har selskapet prosedyrer for renholdet som beskriver krav til



renhold av boliginnetningens ulike rom. Renholdsplanen er beskrevet i 4Service sitt styringssystem og lagt inn i eSmiley – Clean for loggføring av gjennomført renhold. Systemet ble tatt i bruk våren 2022.

Det er opplyst under tilsynet at forpleiningsselskapet skal innføre et nytt verktøy for internkontroll av renhold «Agrippa» innen utgangen av 2022. Systemet vil, ifølge informasjon gitt under tilsynet, være enklere i bruk og gi nødvendig oversikt. Det er opplyst at det skal gis grundig opplæring til forpleiningspersonellet ved innføring av nytt system.

Observasjoner av mangelfull tilrettelegging for renhold, som krever oppfølging i form av vedlikehold, kan følges opp på ulike måter. Man kan ta direkte kontakt med vedlikeholdspersonellet om bord, føre mangler på en vaktmesterliste som sjekkes daglig, alternativt registrere funn i Odfjell sitt system med SAFE kort for vurdering av sikkerhetsansvarlig ev. oppfølging i innretningens avvikssystem Synergi.

Forpleiningsselskapet har sitt eget avvikssystem. En 4Service prosedyre beskriver hva som skal rapporteres. En HSEQ app skal brukes i innrapporteringen.

Ifølge Odfjells styrende dokumentasjon «Helsetjenesten offshore- Hygiene/Næringsmiddelkontroll L3-MODU-NO-HSE-PR-007-04N» skal hygieneinspeksjon i bysse og boligkvarter foretas av forpleiningssjef og verneombud hver 14 dag. Sykepleier deltar. Plattformsjefen kan delta om ønskelig.

4Service landorganisasjon gjennomfører tilsyn med etterlevelse av egne retningslinjer om bord. Siste tilsyn ble gjennomført i november 2021. Tilsynet gjennomføres i henhold til en sjekklister.

International SOS ivaretar helsetjenestens påseplikt bl.a. ved å gjennomføre tilsyn om bord. Siste tilsyn med helse og hygiene ble gjennomført i september 2022. Rapporten omfatter tilrettelegging for renhold i boliginnetningen. Funn identifisert under tilsynet følges opp i innretningens avvikssystem. Enkelte av de forhold som ble observert under tilsynet ble også observert i dette tilsynet.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Tilsynsvarsel ble utsendt 8. september 2022.

Oversikt over dokumenter som er oversendt oss i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Forberedende møte med ansvarlige for innretningen i landorganisasjonen, ble gjennomført 15. november på Teams.

Informasjonsmøte ble avholdt 16. november 2022

Intervjuer

14 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.



Befaring

Befaring ble gjennomført 16. november sammen med forpleiningsleder, forpleiningsassistent og sykepleier.

Oppsummeringsmøte ble holdt 18. november der funn ble presentert med bilder tatt under befaringen.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om tilretteleggingen for renhold ombord er i samsvar med de krav myndighetene har satt i HMS-regelverkets forskrifter

Tilsynet har ikke kontrollert og vurdert alle sidene ved renholdet, men hatt hovedfokus på tilretteleggingen for at renholdet lar seg gjennomføre på enklest mulig måte. Dette for å sikre et forsvarlig hygienisk og estetisk tilfredsstillende renhold til enhver tid. Det ble også satt søkelys på om innretningen har nødvendig kontroll med vedlikehold av boligkvarteret og om resultatene av det som gjøres, er i samsvar med myndighetskrav og de krav som selskapet selv har satt gjennom sin internkontroll.

5. Statsforvalterens konklusjon

5.1 Avvik.

Tilrettelegging for renhold og hygiene i boliginnretningen har noen mangler.

Avviket bygger på følgende fakta:

Overflater i lugarområdet:

- Et gjennomgående funn at det er en del huller og limrester på veggflater og gulv
- Det er sprekker i gulvbelegget ved dørterskler i korridorene flere steder
- I korridoren på dekk 1 er det en langsgående sprekk i gulvbelegget
- Gulvbelegget i øverste del av trapp ved SKR er slitt/ ikke tilrettelagt for renhold
- Flere av miljøstasjonene hadde en overflate som ikke var tilrettelagt for renhold pga. rester av lim og en skadet overflate
- På en lugar ble det observert misfarget silikon/ muggsoppdannelse i dusjen
- Redningsdrakter, som er plassert i en pose på gulvet på flere lugarer, vanskeliggjør tilkomst for renhold
- På lugar 314 (sykelugaren) var det et stort hull i veggen og en lampe uten deksel
- Enkelte madrasser hadde flekker

Overflater på felles toaletter:

- Flere håndvasker og toaletter i fellesområder har slitt silikon i overgangen til vegg.
- På fellestoalett for sentralt kontrollrom hadde vasken en knusningsskade
- Trykknappen for toalettflushing var ødelagt noen steder
- Toalettsetene i fellesområdene hadde flere steder en slitt overflate som ikke er tilrettelagt for renhold
- På ett fellestoalett er det en hylle i ubehandlet tre/ en overflate som ikke er tilrettelagt for renhold
- Dørbladene på fellestoalett i skifterom hadde flekker rester av lim og var preget av mangelfullt renhold



Overflater - øvrige felles arealer:

- Ett treningsapparat i trimrommet manglet vaskbart skinntrekk
- Gulvbelegget i treningsrommet var slitt og misfarget
- Silkonfugene i overgangen mellom gulv og vegg i skifterommet er slitt og misfarget
- Stoler i messeområdet hadde en slitt overflate. Det ble opplyst at nye stoler var satt i bestilling.
- Vegger tak i røykerommet var misfarget. Gulvbelegget var slitt/ hadde skader.
- En del stoler på teknisk kontor var slitt og ødelagt/ ikke tilrettelagt for renhold.
- Kaffetrakter matstasjon dekk 3 var tapet – ikke tilrettelagt for renhold

Avvik fra følgende lovkrav:

Innretningsforskriften § 58 - om tilrettelegging

5.2 Avvik.

Styringen, som skal sikre renhold og hygiene i boliginnetningen, har mangler.

Avviket bygger på følgende fakta:

Innsendt dokumentasjon viser at selskapet ikke har stilt krav til underleverandørens gjennomføring av renhold jf. regelverkets krav til renhold.

Forpleiningens loggføringssystem for gjennomført renhold er ikke godt tilrettelagt;

- Det tar lang tid å laste inn programmet.
- Det var kun tilgang til en Pad i vaskeriet for loggføring av renhold.
- Det var ikke enkelt å få en oppdatert løpende oversikt over status på gjennomført renhold.
- Det ble opplyst under tilsynet at systemet ikke gir nødvendig oversikt over gjennomført ukens vask og utvask etter avreise.

Det er ikke gjennomført systematisk opplæring av renholderne i eSmiley ved innføring av loggføringssystemet - Clean.

Rutinene, for internt ettersyn med renhold og hygiene, er uklare. Det er uklart i styrende dokumentasjon hvem som er eier av inspeksjonen og hva som skal etterses.

- Odfjell har et styrende dokument «Hygiene/food Inspection L4-MODU-DSS-D-FO-101» for innretningen som er en generell sjekklister for innretningens ulike rom.
- Forpleiningsselskapet har tatt i bruk sjekklister fra «Hygiene/food Inspection L4-MODU-DSS-D-FO-101» og satt på sin egen logo. En del av det opprinnelige skjemaet er imidlertid fjernet/ har falt ut. Det som har falt ut gjelder ettersyn med områdene lugarer, baderom, vaskeri, avfall og avløp, HMS/ annet. Det ble opplyst under tilsynet at disse områdene i praksis også ble sett på under hygienerundene.
- Flere av de forholdene som ble avdekket under tilsynet var ikke identifisert i forbindelse med de interne hygienerundene.

Forpleiningsselskapets system for avviksrapportering var ikke brukervennlig

- Forpleiningsselskapet har en prosedyre for hva som skal rapporteres i deres avvikssystem. Innsendt oversikt over registrerte avvik fra forpleiningsselskapet siste to år viser at det er rapportert inn 9 avvik hvorav ingen gjelder renholdsområdet. Ifølge informasjon gitt under tilsynet er HSEQ-appen som skal brukes til å føre avvik ikke brukervennlig. Det ble opplyst at avvik i hovedsak føres i Odfjell sitt system på Safekort/ vaktmesterliste.



Avvik fra følgende lovkrav:

Innretningsforskriften § 58 om tilrettelegging, Styringsforskriften § 6 – om styring og Styringsforskriften §21 - om oppfølging

6. Merknader

- Involvering av helsetjenesten i planleggingen av renholdet kan bidra til kvalitetssikring.
- Forpleiningen og sykepleier går hygienerunder i fellesskap en gang hver 14. dag i hele boligkvarteret. En anbefaling vil være å avgrense inspeksjonen/ ha fokusområder ved gjennomføringen for å fange opp flere forhold under inspeksjonen.
- Hygieneskjemaet, som er i bruk, har søkelys på om områdene er rene. Det omfatter ikke sjekkpunkter som gjelder vedlikehold av overflater. Praksis viser at ting som blir observert og skal følges opp står beskrevet på et eget ark vedlagt sjekklisten.

7. Regelverk

Lov om petroleumsvirksomhet av 29.11.1996

HMS-forskriftene (rammeforskriften, styringsforskriften, aktivitetsforskriften og innretningsforskriften)

8. Dokumentunderlag

En del dokumentasjon ble tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket.

Følgende dokumentasjon ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

- B01 - DSS - UTKLIPP FRA KONTRAKT ANGÅENDE SCOPE OF WORK - DOCS-2413587.
- B02 - DSS - PROSEDYRER FOR 4SERVICE OFFSHORE - 01.06.2021 - DOCS-2413586.
- B03 - DSS - RENGJØRINGSPLAN-FREKVENS - REV. 10.02.2022 - DOCS-2413616.
- B04 - DSS - L3-MODU-ALL-HSE-PR-001 - HYGIENE FOLLOW-UP OF GALLEY - REV. 3 - 09.05.2019 - DOCS-2414117.
- B05 - DSS - L3-MODU-NO-HSE-PR-007-04N - HELSETJENESTEN OFFSHORE-HYGIENENÆRINGSMIDDELKONTROLL - REV. 4 - 06.08.2022 - DOCS-2414118.
- B06 - DSS - L4-MODU-DSS-D-FO-101 - HYGIENE - FOOD INSPECTION - REV. 4 - 04.10.2021 - DOCS-2414120.
- B07 - DSS - PROSEYDRE FOR KOMPETANSEKRAV - DOCS-2413583.
- B08 - DSS - OPPLÆRINGSMATRISE OFFSHORE-DIDAC - DOCS-2413584.
- B09 - DSS - SJEKKLISTE FOR STEDLIG OPPLÆRING FOR KJØKKEN OFFSHORE - REV. 01 - 12.01.2021
- B10 - DSS - SJEKKLISTE FOR STEDLIG OPPLÆRING FOR RENHOLDSOPERATØR OFFSHORE - REV. 1 - DOCS- 2414015.
- B11 - DSS - INTERNREVISJON OFFSHORE 2022 - DOCS-2413589.
- B12 - DSS - PROSEYDRE FOR AVVIKSREGISTRERING OFFSHORE - DOCS-2414103.
- B13 - DSS - L1-CORP-HSE-PR-004 - SAFE JOB OBSERVATION PROGRAM - REV. 6 - 29.03.2022 - DOCS-2414127.
- B14 - DSS - L1-CORP-QU-PR-026 - USE OF SYNERGI IN ODFJELL DRILLING - REV. 9 - 08.08.2022 - DOCS-2414128.
- B15 - DSS - AVVIK SISTE 2 ÅR - DOCS-2413588.
- Stillingsinstruks Forpleiningsleder Offshore.



- Stillingsinstruks kokk Offshore.
- Stillingsinstruks forpleiningsassistent og servicemedarbeider Offshore.
- A01 - DSS - ORGANISASJONSKART - DOCS-2413742.
- A15 - DSS - L3-MODU-NO-HSE-PR-007-04N - HELSETJENESTEN OFFSHORE HYGIENE NÆRINGSMIDDELKONTROLL - REV. 4.
- A16 - DSS - Hygiene runde 21.06.22 - DOCS-2414069.
- A17 - DSS - Hygiene runde 16.07.22 - DOCS-2414065.
- A18 - DSS - Hygiene runde 01.08.22 - DOCS-2414066.
- A19 - DSS - Hygiene runde 12.09.22 - DOCS-2414067.
- A20 - DSS - Hygiene runde 09.10.22 - DOCS-2414068.
- A22 - DSS - MINUTES OF MEETING - SAMARBEIDSMØTE ISOS - 4 SERVICE - ODFJEL DRILLING - DOCS-2414133.
- Risikovurdering forpleining totalt 2022 Matrise.
- Risikovurdering forpleining totalt 2022 messe
- Risikovurdering forpleining totalt 2022.
- Risikovurdering forpleining totalt 2022 Akseptkriterie.
- Risikovurdering forpleining totalt 2022 bysse1.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet:

- Skjerm bilde 2022-11-17 145459
- Skjerm bilde 2022-11-17 145532.
- Status på gjennomført e-læring.
- Status på gjennomført e-læring.
- Rammeavtale mellom 4SERVICE OFFSHORE AS og ODFJELL DRILLING AS - Contract.
- 22 09 30 HHAR Deepsea Stavanger – ISOS tilsynsrapport sept.-2022.

Deltakere ved tilsynet

Oversikt over deltakerne på informasjonsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet, er vedlagt rapporten.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

- Silvia R. Wathne
- Kari Louise Roland (tilsynsleder)