



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Miljøkalk as avd Hole, Bøverbru

Dato inspeksjon: **29.08.2018**

Saksnr: **2018/4688**

Dato rapport: **13.09.2018**

Kontaktpersoner ved inspeksjonen

Kontaktperson fra virksomheten:
Hans Martin Slåtsveen

Fra Fylkesmannen i Oppland:
Elin Hilde (kontrollør)

Andre til stede fra virksomheten:
Karin Klemetsrud

Fra Vestre Toten kommune:
Maria Lima og Kjell Arne Olsborg (observatører)

Informasjon om bedriften (Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysund)

Organisasjonsnr (underenhet): 973 237 578	Eies av (org.nr): 882 153 002
Navn og postadresse: Miljøkalk as avd Hole 538	Besøksadresse: Bergsjøvegen 100
Næringskode: 08.112 - Bryting av kalkstein, gips og kritt	Anleggsnr*: 0529.0001.01
Kommunenr og -navn, fylke: 0529 Vestre Toten kommune i Oppland	Anleggsaktivitet*: Mineralsk industri, unntatt pukkverk
Tillatelse dato: 06.10.2016	Kontrollklasse*: 3

*Data fra egen database for forurensningsmyndighetene

Bakgrunn for inspeksjonen

Kontrollen er ledd i en landsomfattende kontrollaksjon overfor pukkverk. Det er også ført tilsyn med forhold som gjelder mineralindustri, da anlegget også produserer møllet kalk fra kalkstein på området. Uavhengig av pukkverksaksjonen var det viktig å kontrollere bedriften i år. Det foreligger tillatelse etter forurensningsloven med utslippsbegrensninger.

Kontrolltema

Kontrolltema er avfallhåndtering og utslipp til ytre miljø; utslipp til luft, vann og støy, og internkontrollen med vekt på risikovurdering, avviksbehandling og rutiner for å unngå forurensning.

Krav som er kontrollert

- Tillatelse til virksomhet fra Fylkesmannen i Oppland av 06.10.2016
- *Lov om forurensning og om avfall* (forurensningsloven) § 7 om plikt til å unngå forurensning
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften) kap 11 om farlig avfall, håndtering, innlevering og deklarerer
- Forurensningsloven § 32 om næringsavfall
- *Forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) kap 30 om krav til pukkverk

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap 18 om Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 om plikt til internkontroll, § 5 om innhold i og dokumentasjon av internkontrollsystemet

På internettsiden www.regelhjelp.no er det oversikt over alle krav som gjelder helse, miljø og sikkerhet for alle bransjer. I forbindelse med inspeksjonen har vi blant annet informert bedriften om tanklagringsforskriften.

Resultat av kontrollen

Det er påvist avvik angående risikokartlegging for ytre miljø, lagring av farlig avfall og rutiner, og forhold som gjelder tanklagring av farlig avfall og kjemikal.

Tilbakemelding til Fylkesmannen

Bedriften må sende en skriftlig tilbakemelding **innen 05.10.2018** om hvordan virksomheten vil følge opp avvik og anmerkninger, jf spesielt anmerkning nr 1 om utslipp av partikler til Holetjernet.

Om rapporten

Rapporten beskriver avvik som påvises og anmerkninger som gis i forbindelse med tilsynet. Dette er basert på det som er observert ved inspeksjonen, informasjon fra bedriften før, under og etter inspeksjonen, og gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon. Rapporten omhandler situasjonen ved kontrollen, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten anses som endelig etter 2 uker dersom det ikke har kommet tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen den tid.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen av avvik.

Andre forhold: Forhold som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og Fylkesmannen å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Gebyr for kontroll - klageadgang

Det er innført gebyr til statskassen for miljømyndighetens arbeid med tilsyn og saksbehandling, jf. forurensningsforskriften § 39-3, og § 39-7 om gebyr for kontroll av virksomheter. Vi vedtar med dette at det skal betales en gebyrsats på **kr 17 200,-** for kontrollen, jf muntlig varsel ved inspeksjonen og overlevert informasjonsark fra Miljødirektoratet. Gebyret skal dekke utgifter i forbindelse med forarbeid, inspeksjon og etterarbeid ved tilsynet, og dette tilsvarer ca 3 dager til sammen hos Fylkesmannen. Gebyrsatsen kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf § 28 og 29 i forvaltningsloven.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten er offentlig tilgjengelig, jf offentleglova.

Avvik

Det er påvist følgende avvik i forbindelse med tilsynet:

Avvik 1:
Det er overskridelse av krav til nedfallsstøv.

Avvik fra:

- Tillatelsen punkt 4.1

Kommentarer

Kravet i tillatelsen er strengere enn i kap 30, dvs 3 g/m². Noen av månedsprøvene fra 2017 overstiger så vidt grensen på 3 gram. To prøver fra 2018 overstiger også 3 gram.

Støvutslipp fra kalkmølla var godt under grenseverdien i 2017. Det ble ellers nevnt at det var tatt bare en prøve i 2017, måleprogrammet tilsier to prøver.

Avvik 2:
Bedriften sendte ikke inn støyvurdering innen fristen 01.07.2017.

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 13.2, om innsending av ny støyvurdering mv.

Kommentarer:

Støyrapporten er tilsendt oss i forbindelse med inspeksjonen i år, og er datert 18.10.2017. For øvrig viser rapporten at støykravene er overholdt.

Anmerkninger

Det gis følgende anmerkninger i forbindelse med tilsynet:

Anmerkning 1:
Det er ikke gjort tiltak for å redusere tilførsel av partikkelholdig overflatevann til Holetjernet

Kommentarer:

Overflatevann fra en del av området går i kummer og rør og ledes til skogen ved Holetjernet. Bedriften oversendt en plan angående overflatevannet til Fylkesmannen 09.02.2017, i henhold til tillatelsen punkt 13.1, og senere utsatt frist. Det kom fram ved inspeksjonen at det er noen uklarheter ved denne utredningen, bl a om infiltrasjon. Det er nevnt i planen å gjøre tiltak ved å etablere et infiltrasjonsanlegg for fanging av finstoff, i løpet av sommeren 2017. Dette er ikke gjennomført. Ved inspeksjonen var det

synlig kalkslam som kom ut i skogen og gikk til en liten bekk før det kommer ut i Holetjernet. Det ble også nevnt at det kan bli synlig hvitt i tjernet der bekken kommer ut, når det er mye nedbør.

Bedriften må sende en konkret plan for å redusere slamtilførselen til tjernet, med en tidsplan. På bakgrunn av dette vil Fylkesmannen vurdere å gi pålegg om tiltak. Bedriften må undersøke kummer og ledninger slik at det er klarhet i hva som går hvor, hva som er tett eller ikke, og utarbeide et oppdatert kart over dette.

Anmerkning 2:

Farlig avfall bør merkes bedre, og rutinen for farlig avfall er ikke helt utfyllende.

Kommentarer:

Farlig avfall var lagret innendørs og avlåst, og det var merket på vegg, med *spillolje* f.eks. Men de ulike beholderne bør også være merket med avfallstype, fortrinnsvis med sekssifret EAL-kode. Ifølge opplysninger var det ikke avløp i gulv.

Det foreligger en skriftlig avfallsplan, som viser hvor og hvordan avfall lagres og til hvem det leveres. Det bør også være noe informasjon om ansvar for deklarerings og sikring av årlig levering, f.eks. om bruk av fullmakt for deklarerings.

Bedriften bør også ha en bedre oversikt over hva som er levert av farlig avfall, mengder og tidspunkt. Ifølge bedriften var det oversikt ved hjelp av faktura ifm levering av farlig avfall. Det er dokumentert at det ble levert spillolje i oktober 2017.

For å sikre forsvarlig håndtering mv av farlig avfall, jf § 11-5 i avfallsforskriften, bør merking og oversikt hos virksomheten være god nok. I henhold til internkontrollforskriften § 5 nr 7 bør det være gode nok rutiner for å unngå brudd på krav, f.eks. miljøkrav.

Anmerkning 3:

Det er noen mangler ved dokumentasjon for risikokartlegging/-vurdering og handlingsplan for ytre miljøforhold.

Kommentarer:

Det foreligger miljørisikoanalyse som er datert 20.03.2017. Ulike hendelser er beskrevet og vurdert, og det er utarbeidet risikomatrise. Utslipp til vann fra steinbruddet er vurdert, det samme gjelder utslipp av olje og kjemikal. Men det er ikke omtale av faren for utslipp av partikler til Holetjernet. Dette er riktignok beskrevet i måleprogrammet.

Ifølge risikovurderingen er *utslipp til vann fra bruddet og støv fra steinmølla ved defekt filter* hendelser som er vurdert å ha *middels* risiko. Ingen hendelser er vurdert å ha alvorlig risiko. Handlingsplanen for ytre miljø er oversendt oss etter inspeksjonen. Her burde det mer konkret være omtalt tiltak mot støvnedfall, siden grenseverdien har vært overskredet. Ved inspeksjonen ble det nevnt mulige tiltak for å minske støvnedfall fra lagerhauger, og at noe av overskridelsene sist vinter til dels skyldtes snøbrøyting.

Vi viser til internkontrollforskriften § 5 2. ledd nr 6 om risikokartlegging mv.

Andre forhold

Bedriften har tillatelse fra kommunen angående vaskeplass, forurensningsforskriften kap 15. Det ble informert om at målingene var under grenseverdien. Men i 2017 var det kun tatt en prøve, måleprogrammet angir to prøver årlig.

Det pågår også arbeid med planlegging av nytt renseanlegg for utslipp fra sanitæranlegget.

Ifølge opplysninger gitt ved inspeksjonen hadde de ikke tanker som kommer inn under kravene i kap 18 i forurensningsforskriften om tanklagring.

Det er nytt og innebygget knuseanlegg som har gitt reduserte støy- og støvutslipp. Det er også gjort tiltak på steinmølleanlegget for å redusere støv og støy.

.