



ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE
RENOVASJONSSLELSKAP IKS
Årøsetervegen 56
6422 MOLDE

Saksbehandler, innvalgstelefon
Guro Gjenstad, 71 25 84 29

Årødalen avfallsdeponi - inspeksjonsrapport 2023.019.I.SFMR

Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 26. september 2023 ved Årødalen avfallsdeponi som er eid av Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (heretter omtalt som RIR IKS). Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene var til stede under hele inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Lars-Magnus Sundfør

Vibeke Sommernes

Fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal:

Guro Gjenstad

Gunnhild Austvoll

Under deler av inspeksjonen var også disse fra virksomheten til stede:

Frode Erlandsen

Svein Strømskag

Justyna Figurska

Per Olav Ødegård

Vidar Kleppe

Statsforvalteren i Møre og Romsdal avdekket 2 avvik under inspeksjonen.

Avvikene gjelder:

1. Deponiet har ikke tilfredsstillende rensing av sigevannet
2. Internkontrollen har mangler

Avvikene er nærmere beskrevet i punkt 3 i rapporten.

RIR IKS må før 1. januar 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt en detaljert og datert handlingsplan som viser når dette vil bli gjort.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
fagleiar - forureining

Guro Gjenstad
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:
MOLDE KOMMUNE

Rådhusplassen 1

6413

MOLDE



Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: RIR IKS	Anleggsnummer: 1506.0045.01
Bedriftsnr. for underenheten: 976675274	Eies av (organisasjonsnr.): 971042656
Kommune: Molde	Kontrollnummer: 2023.019.I.SFMR
Tillatelse gitt: 29.07.2010	Tillatelse sist oppdatert: 05.04.2016

1. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av tillatelse til drift av deponi overholdes. Inspeksjonen var en del av en landsdekkende tilsynsaksjon med aktive avfallsdeponier.

Tema for inspeksjonen var:

- Utslipp til vann
- Mottakskontroll
- Internkontroll
- Risikovurdering

Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

2. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Deponiet har ikke tilfredsstillende rensing av sigevannet.

Avvik fra:

Vilkår 3.5 og i tillatelsen

Kommentarer:

Tillatelsen krever at sigevann fra alle deponiceller skal samles opp og renses før utslipp.

Sigevann blir samlet opp, og det ledes til et renseanlegg som består av luftet reaktor, sandfilter og membranrensing. Analyser av innholdet i sigevannet før og etter rensing viser at anleggets renseeffekt er god. Fordi anlegget har for liten oppetid og er underdimensjonert, er det betydelige mengder sigevann som blir sluppet på kommunalt avløpsnett med utslipp i Moldefjorden. Mengden vann som går i overløp, blir ikke registrert, men vi fikk opplyst at omtrent 75 % av sigevannet ikke blir renseset.



Avvik 2

Internkontrollen har mangler

Avvik fra:

Vilkår 2.4, jf. 2.7, 2.8, 3.5, 3.6, 8.1 og 8.2 i tillatelsen
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nummer 6 og 7

Kommentarer:

Interkontrollforskriften sier at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og ut fra dette vurdere risiko og utarbeide planer for å redusere risikoforholdene. Det skal også finnes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav. Tillatelsen har som vilkår at det skal gjennomføres en miljørisikoanalyse av all aktivitet knyttet til deponiet. Det skal gjøres vurderinger av hvordan mulige effekter av klimaendringer vil virke inn på deponiet.

Under inspeksjonen kom det fram at mange forhold ved deponiet ikke var omfattet av risikovurderingen. Eksempler på dette var:

- Tilførsel til deponiet av slamvann fra sigevannrensaneanlegget.
- Forsøpling fra deponiet. Vi observerte at det var en del plastavfall i massene som lå på toppen av deponiet, og en del av dette lå løst.
- Klimapåvirkning. Det hadde vært gjennomført en skrivebordsøvelse knyttet til utglidning grunnet økt nedbør, men dette eller andre forhold knyttet til klimapåvirkninger, var ikke en del av risikovurderingen.
- Eventuell påvirkning på områder utenfor deponiet var ikke vurdert. Påvirkning er påvist i grunnvannsbrønner, men eventuell påvirkning i områder som ligger lenger unna deponiet, var ikke undersøkt eller vurdert.

Systemet for avviksbehandling er i bruk for forhold som gjelder deponiet, men enkelte forhold er ikke blitt registrert i systemet. Det har vært registrert sterk økning i innhold av bor i grunnvannsprøver, og dette var ikke avviksregistrert.

Det ble avdekt at følgende rutiner mangler:

- Rutine for å hindre tilstopping av oppsamlingssystemet for sigevann. Dreneringen fra deponiet ledes ned i kummer, og det kan være flere dreneringsledninger til en kum. Når det blir oppdaget at en ledning ikke drenerer, blir det igangsatt spyling. Under inspeksjonen kunne det ikke legges fram en rutine for jevnlig kontroll av dreneringsledningene.
- Rutine for kontroll av eventuelle ledningsbrudd. Rørene blir ikke inspisert med kamera slik at eventuelle brudd blir avdekt.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

RIR IKS har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Statsforvalteren i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må kommunen før 1. januar 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt en detaljert og datert handlingsplan som viser når dette vil bli gjort.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til sfmrpost@statsforvalteren.no eller på papir til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2007/4731.



4. Vedtak om gebyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varslet under inspeksjonen at RIR IKS vil bli ilagt et gebyr på kr 37 400 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 1. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Mulighet for klage

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Statsforvalteren.

5. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

6. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften)
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til drift av deponi etter forurensningsloven for Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap (RIR). Gitt av Statsforvalteren i Møre og Romsdal 29.7.2010 med tillatelsesnummer 2010.0094.T.

7. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:

- Gebyr ved kontroll – informasjon fra Statsforvalteren