

SUNDSFJORD SMOLT AS
Sundsfjord
8120 NYGÅRDSJØEN

Saksbehandler: Torgeir Fahle
e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no
Tlf.: 75531673
Vår ref.: 2018/658
Deres ref.:
Vår dato: 06.04.2018
Deres dato:
Arkivkode: 542.1

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sundsfjord Smolt AS Kontrollnummer: 2018.036.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Tor-Arne Gransjøen

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Torgeir Fahle

Andre deltagere fra virksomheten:
Line Holm
Werner Storøy
Elin Rønnåbakk
Tommy Olsen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:
Jeanett Vigeland Johansen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Sundsfjord Smolt AS den 28. februar 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 4 avvik og ga 3 anmerkning(er) under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvik som gjelder manglende renseanlegg ved Sundsfjord Smolt AS, noe som brudd på gjeldende utslippstillatelsens vilkår 3.2. *Utslippsreduserende tiltak, renseanlegg mm.*

Avvik:

- Manglende Renseanlegg
- Virksomheten mangler beredskapsplan for ytre miljø
- Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon
- Lagringsted for farlig avfall er ikke tilstrekkelig sikret

Anmerkninger:

- Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning
- Risikovurderingen mangler kriterier for hva som er akseptabel forurensning for å sikre tilfredsstillende tilstand i resipienten.
- Virksomheten har ikke kunnskap/oversikt over hvordan den påvirker resipienten

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 2 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

5. april 2018	Torgeir Fahle	Oddlaug E. Knutsen
dato	kontrollør	Seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Gildeskål kommune
- Fiskeridirektoratet
- Mattilsynet
- Arbeidstilsynet

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SUNDSFJORD SMOLT AS	
Organisasjonsnr.: 991692800	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 03.222 - Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur	

Kontrollert enhet

Navn: Sundsfjord Smolt AS	Anleggsnr.: 1838.0050.01
Kommune: Gildeskål	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon på land	
Tillatelse gitt: 6. mars 2013	Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i tillatelse av 6.3.2013 eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for akvakultur.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Sundsfjord Smolt AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Sundsfjord Smolt AS innen 7. mai 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland v/Torgeir Fahle.

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varslar herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven* § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avviket på manglende renseanlegg er rettet innen 1. juni 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at dette avviket er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 300 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Nordland innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Varsel om gebyr

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varslar derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 22 800,- i gebyr for inspeksjonen.

Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Nordland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentliglova).

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Manglende Renseanlegg

Avvik fra:

Utslippstillatelse av 6.3.2013 med krav om renseanlegg. *Punkt 3.2.3 Renseanlegg.*

Kommentarer:

Ved tilsynet den 28.2.2018 kom det fram for Fylkesmannen at Sundsfjord Smolt AS ikke hadde installert renseanlegg på sitt avløpsanlegg noe som er et vilkår i utslippstillatelse av 6.3.2013. Fylkesmannen ser alvorlig på dette avviket fra gjeldende tillatelse og anser det som skjerpene at Fylkesmannen ikke ble informert underveis i eventuelle forsinkelser i levering av renseanlegget.

Avvik 2

Virksomheten mangler beredskapsplan for ytre miljø

Avvik fra:

Forurensningslovens § 40 (beredskapsplikt)

Kommentarer:

Bedriften har beredskapsplaner for rømming og akutt dødelighet, men mangler en beredskapsplan for ytre miljø

Avvik 3

Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon

Avvik fra:

Produktkontrollloven § 3a jf.

Internkontrollforskriften §5 andre ledd nr. 7 jf. Tredje og fjerde ledd.

Kommentarer:

Bedriften mangler dokumenterte rutiner for substitusjon, bytte til mer helse og miljøvennlige kjemikalier eller metoder.

Avvik 4

Lagringsted for farlig avfall er ikke tilstrekkelig sikret.

Avvik fra:

Forurensningsloven § 7 og/eller Avfallsforskriften § 11-5 andre ledd

Kommentarer:

Bedriften hadde lagret farlig avfall i en miljøkonteiner med mulighet for oppsamling, noe som var en god løsning. Men kontaineren var ikke låst og siden området ikke var avsperrret var den tilgjengelig for uvedkommende.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning fra Sundsfjord Smolt AS.

Kommentarer:

Bedriften manglet en oversikt over utslipp av kadmium fra anlegget i Sundsfjord. Kadmium er på listen over prioriterte stoffer i bedriftens utslippstillatelse, og kan akkumulere ved utslippspunktet over tid. De hadde også hatt forsøk men en ny type lakselusemiddel i anlegget uten at utslippene av dette middelet hadde vært risikovurdert i forhold til resipienten i Sundsfjord.

Anmerkning 2

Risikovurderingen mangler kriterier for hva som er akseptabel forurensning for å sikre tilfredsstillende tilstand i resipienten.

Kommentarer:

Det er i risikovurderingen ikke satt egne kriterier for hva som er akseptabel forurensning fra bedriften for å sikre en tilfredsstillende tilstand i resipienten.

Anmerkning 3

Virksomheten har ikke kunnskap/oversikt over hvordan den påvirker resipienten.

Kommentarer:

Bedriften har noe kunnskap gjennom sine undersøkelser, men forhold som manglende renseanlegg, kadmium i for og uttesting av nye lakselusmidler fører til endringer i utslippene som ikke nødvendigvis dekkes av dagens overvåkning.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Kart over anlegget
- Kvalitetssystem, overordnet for bedriften
- Risikovurdering og miljømål ytre miljø, inkludert handlingsplan
- Mål for 2018
- Kjemikalieforbruk
- Avvikshendelser
- Resipientundersøkelser
- Deklarering av farlig avfall

Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a)
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Liste over prioriterte stoffer, prioritetslisten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarering.no (M421/2015)
- Farlig avfall fra virksomheter (TA-2945)
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)
- Substitusjonsplikten (M104)