



Vefsn kommune
Postboks 560
8651 Mosjøen

Saksbehandler:

Jorunn Aaneby

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved idrettsbaner Vefsn kommune Kontrollnummer: 2022.152.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Kjetil Hoff

Fra Statsforvalteren i Nordland:
Jorunn Aaneby

Andre deltagere fra virksomheten:
Joakim Finsås
Håvard Vadsø
Torun Bjørkås
Aina Ingebrigtsen
Anne-Marit Almås Marken

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Nordland:
Katrinn Reiss

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved idrettsbaner i Vefsn kommune den 14. juni 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen fire uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 5 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Brukerne av idrettsbanene er ikke informert om tiltak for å redusere risiko for spredning av fyllmateriale
- Tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale via brukere og anleggsmaskiner er utilstrekkelige eller mangler
- Oppsamlet fyllmateriale på Olderskog kunstgressbane lagres uforsvarlig
- Tiltakene for å hindre spredning av fyllmateriale fra snødeponi på Halsøy kunstgressbane er utilstrekkelige
- Det mangler skriftlig dokumenterte risikovurderinger, rutiner og avvikshåndteringer knyttet til spredning av fyllmateriale fra idrettsbanene

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. juli 2022

Jorunn Aaneby

Tilde Nygård

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Vefsn kommune Enhet Folkehelse
Organisasjonsnr.: 991 597 271

Kontrollert enhet

Navn: Halsøy idrettspark kunstgressbane	Anleggsnr.: 1824.0085.01
Navn: Kippermoen kunstgressbane	Anleggsnr.: 1824.0086.01
Navn: Olderskog kunstgressbane	Anleggsnr.: 1824.0087.01

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens aksjon for plastholdig løst fyllmateriale på idrettsbaner.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Informasjon til brukere
- Tiltak mot spredning av fyllmateriale
- Oppbevaring, ombruk og avfallshåndtering av fyllmateriale
- Kunnskap og dokumentasjon
- Internkontrollaktiviteter (rutiner, risikovurdering og avvikshåndtering)

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Vefsn kommune Enhet Folkehelse plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Vefsn kommune Enhet Folkehelse **innen 1. desember 2022** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland merket 2022/2744.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. mai 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Vefsn kommune Enhet Folkehelse bli ilagt et gebyr på kr 21 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen og nettsiden til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Brukerne av idrettsbanene er ikke informert om tiltak for å redusere risiko for spredning av fyllmateriale

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 23A-5

Kommentarer:

Kommunen har ikke satt opp skilter på idrettsbanene med informasjon om tiltak for å redusere risikoen for spredning av fyllmateriale. Kommunen opplyste at de har bestilt og mottatt informasjonsskilt som skal monteres på idrettsbanene i forbindelse med at det skal etableres gjerder på banene.

Avvik 2

Tiltakene for å hindre spredning av fyllmateriale via brukere og anleggsmaskiner er utilstrekkelige eller mangler

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 23A-4 første ledd c)

Kommentarer:

Det er ikke montert rister i inngangsporter for brukere, eller andre tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale via brukere på alle idrettsbanene. Kommunen opplyste at de jobber med å sette opp gjerder og etablere inngangsporter med rister på idrettsbanene. Inngangsporter med rister var allerede etablert på Kippermoen kunstgressbane og påbegynt på Olderskog kunstgressbane. Det var etablert eller skulle etableres porter for anleggsmaskiner på Kippermoen og Olderskog kunstgressbane, men det var ikke etablert rister eller andre tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale via anleggsmaskiner på idrettsbanene.

Avvik 3

Oppsamlet fyllmateriale på Olderskog kunstgressbane lagres uforsvarlig

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 23A-7 første ledd

Kommentarer:

Oppsamlet fyllmateriale fra Olderskog kunstgressbane var lagret på et grusområde utenfor banen uten at det var etablert tiltak for å hindre at fyllmaterialet kunne spre seg til omgivelsene.

Avvik 4

Tiltakene for å hindre spredning av fyllmateriale fra snødeponi på Halsøy kunstgressbane er utilstrekkelige

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 23A-6

Kommentarer:

Ved brøyting av Halsøy kunstgressbane lagres snøen på et avgrenset område med gressunderlag utenfor den ene kortsiden av banen. Det var rester fyllmateriale på gressområdet der det har blitt lagret snø og området er ikke fysisk avgrenset mot gressområdet utenfor som innebærer en risiko for at fyllmaterialet kan spres til dette området. Dersom gressområdet på kortsiden skal benyttes til lagring av snø, må det etableres tiltak som gjør det mulig å samle opp fyllmaterialet fra snøen slik at det kan

ombrukes på banen eller håndteres som avfall, og tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale til områdene utenfor snødeponiet.

Avvik 5

Det mangler skriftlig dokumenterte risikovurderinger, rutiner og avvikshåndteringer knyttet til spredning av fyllmateriale fra idrettsbanene

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, nr. 6 og 7

Kommentarer:

Kommunen skal ha en skriftlig dokumentert internkontroll for idrettsbanene som i størst mulig grad sikrer at fyllmaterialet ikke spres til miljøet. Internkontrollens miljørisikovurdering må vise hvilke forhold som gir risiko for spredning av fyllmateriale til miljøet. På bakgrunn av miljørisikovurderingen skal det settes inn tiltak for å redusere risikoen og etableres rutiner for bruk og vedlikehold av banen.

Kommunen har vurdert flere forhold som kan gi risiko for spredning av fyllmateriale og jobber med å etablere tiltak på idrettsbanene, men mangler en skriftlig miljørisikovurdering som beskriver hvilke forhold på idrettsbanene som kan innebære en risiko for spredning av fyllmateriale og skriftlige rutiner som kan bidra til å hindre spredning av fyllmateriale. Kommunen har ikke ført avvik når det gjelder hendelser som kan gi risiko for utslipp til ytre miljø fra fyllmaterialet.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Utenfor Kippermoen kunstgressbane var det rester av fyllmateriale som har spredt seg til disse områdene før forurensningsforskriften kap. 23A trådte i kraft og før det var etablert tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale fra idrettsbanen. Fyllmateriale som har havnet utenfor idrettsbanene er å anse som næringsavfall og skal håndteres i tråd med forurensningsloven § 32, det vil si at det må leveres til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes. Fyllmateriale utenfor idrettsbanene kan også være i strid med forbudet mot forurensning og/eller forsøpling i forurensningsloven §§ 7 og 28 dersom fyllmateriale virker skjemmende eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forurensningsforskriften kapittel 23A