



GLOMMA PALL AS
Habornveien 48A
1630 GAMLE FREDRIKSTAD

Saksbehandler, innvalgstelefon
Øystein Hansgård Gjelsvik, 32266608

Inspeksjon ved Glomma Pall AS – 2026.372.I.SFOS

Rapport etter tilsyn 12.03.2026

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Glomma Pall AS (virksomhetsnummer: 972957313). Tilsynet er en del av en felles tilsynsaksjon der Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus førte tilsyn med industrivirksomheter på Øra i Fredrikstad. Målet med aksjonen var å undersøke hvordan virksomhetene har fulgt opp sine utslipp til luft, herunder støv og støvnedfall.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten mangler skriftlige rutiner for å motvirke forurensning

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Glomma Pall AS må snarest rette opp avvik. Statsforvalteren ber om en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **21.08.2026**.



Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Miljørisikovurderingen kan med fordel oppdateres med vurderinger angående diffuse utslipp og iverksatte tiltak.
- Anmerkning 2: Virksomheten kan bedre sin dokumentasjon angående utslipp til luft.
- Anmerkning 3: Avvikssystemet til virksomheten kan organiseres bedre.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Glomma Pall AS må betale et gebyr på 21 600 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfospost@statsforvalteren.no ved Øystein Hansgård Gjelsvik. Merk svaret med saksnummer 2022/37272 og tilsynsnummer 2026.372.I.SFOS.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten mangler skriftlige rutiner for å motvirke forurensning

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7.

Beskrivelse av krav

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten informerte under tilsynet om ulike tiltak som gjøres for å redusere diffuse utslipp av støv fra området. Dette inkluderer blant annet vanning og feiing av uteområdet. Virksomheten kunne ikke under tilsynet legge frem skriftlige rutiner for disse tiltakene.

Anmerkning 1: Miljørisikovurderingen kan med fordel oppdateres med vurderinger angående diffuse utslipp og iverksatte tiltak

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har en miljørisikovurdering for ytre miljø. Denne kan med fordel oppdateres med de vurderinger og tiltak som er gjort angående diffuse utslipp til luft fra virksomheten.

Anmerkning 2: Virksomheten kan bedre sin dokumentasjon angående utslipp til luft

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det ble opplyst under tilsynet om at forbrenningsovnen på anlegget stort sett fyres kontinuerlig, og energien benyttes både til oppvarming og til tørking av material. Ovnene benytter rent trevirke som er til overs fra produksjonen, og virksomheten informerte om at det i perioder fyres mer enn nødvendig. Bedriften har oversikt over hvor mye trevirke som er brukt til å fyre i ovnen, men kunne ikke under tilsynet legge frem oversikt over driftstid på forbrenningsovnen. Denne oversikten kan



være hensiktsmessig for virksomheten å ha tilgjengelig for å vurdere og kartlegge energiforbruk og overskuddsenergi.

Anmerkning 3: Avvikssystemet til virksomheten kan organiseres bedre

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har et avvikssystem hvor avvikshendelser er organisert i en mappestruktur, og hvor avvik legges inn under den aktuelle myndighet eller spesifikke hendelser. Virksomheten kan med fordel organisere sitt avvikssystem etter tema, for å ha bedre oversikt over sine avvik.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Glomma Pall AS må betale et gebyr på 21 600 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til muntlig varsel om gebyr under tilsynet 12. mars 2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Glomma Pall AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Øystein Hansgård Gjelsvik

Fra Miljødirektoratet deltok

- Hanne Nalgestad

Kontaktperson hos Glomma Pall AS

- Jan Petter Jensen

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Glomma Pall AS ble kontrollert under tilsynet:

- Glomma Pall Øra



Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert under tilsynet:

- Utslipp til luft
- Internkontroll

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktisk informasjon under tilsynet:

- Miljørisikovurdering
- Avvikssystem
- Internkontrollsystem

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kari Skogen
Kari Skogen
Seksjonssjef
seksjonssjef

Øystein Hansgård
Gjelsvik
rådgiver

Klima- og miljøvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Glomma Pall AS v/Jan Petter Jensen