



Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vår dato:

07.05.2026

Vår ref:

2020/9313

Deres dato:

Deres ref:

METALLCO KABEL AS
c/o Metallco AS
Postboks 15 Alnabru
0614 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Brage Sævarang, 32266607

Inspeksjon ved Metallco Kabel AS - kontrollnummer 2026.352.I.SFOS

Rapport etter tilsyn 10. mars 2026

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Metallco Kabel AS (virksomhetsnummer: 918731881). Tilsynet er en del av en felles tilsynsaksjon der Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus førte tilsyn med industrivirksomheter på Øra i Fredrikstad. Målet med aksjonen var å undersøke hvordan virksomhetene har fulgt opp sine utslipp til luft, herunder støv og støvnedfall.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens internkontrollsystem har mangler når det gjelder utslipp til luft
- Avvik 2: Virksomheten har hatt brudd på utslippskrav for kobber i 2025

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.



Metallco Kabel AS må snarest rette opp avvik. Statsforvalteren ber dere sende en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 3. juli 2026.

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkning:

- Anmerkning 1: Virksomheten kan forbedre håndtering av plastavfall fra syklon

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Metallco Kabel AS må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfospost@statsforvalteren.no ved Brage Sævarang. Merk svaret med saksnummer 2020/9313 og tilsynsnummer 2026.352.I.SFOS.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens internkontrollsystem har mangler når det gjelder utslipp til luft

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6
- Tillatelsen punkt 2.4 plikt til forebyggende vedlikehold og 2.1 internkontroll

Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 stiller krav til at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert. Internkontrollsystemet skal i tillegg til å oppfylle kravene i internkontrollforskriften være i overensstemmelse med norsk standard for miljøledelsessystemer.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Miljøriskovurdering

Virksomheten kunne fremvise en miljøriskovurdering som inneholdt enkelte momenter knyttet til utslipp til luft, som for eksempel diffuse støvutslipp på uteplassen. Det var imidlertid flere relevante forhold som ikke var vurdert med hensyn til utslipp til luft; hverken punktutslipp, brudd på posefilter eller brudd på utslippskrav var inkludert i miljøriskovurderingen.

Rutine for bytte av posefilter

I forbindelse med drift av renseanlegget benyttes det posefilter i prosessen for rensing av prosessluft. Virksomheten manglet under tilsynet en skriftlig rutine for bytte av posefilter. Bytte av posefilter vurderes fortløpende og byttes dersom det oppdages brudd i filter, men virksomheten manglet skriftlige kriterier for når det skal byttes.

Avvik 2: Virksomheten har hatt brudd på utslippskrav for kobber i 2025

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsens punkt 2.2 plikt til å overholde grenseverdier og 4.1.1 Utslipp fra punktkilder
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7

Beskrivelse av krav

Tillatelsen har satt en grenseverdi for utslipp av kobber til luft på 0,03 mg/Nm³ (6-timesmiddel) og 4,6 kg per år.

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet. Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr 7. krever at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Utslipet av kobber var målt til 0,06 mg/Nm³ og 5,45 kg over året i 2025. Dette er en overskridelse av grenseverdi for utslipp av kobber både for konsentrasjonskrav og mengdekrav.

I forbindelse med disse bruddene har virksomheten gjennomført tiltak for vedlikehold og retting av feil i renseanlegget. Virksomheten mangler imidlertid skriftlige akseptkriterier for når de skal gjøre ytterligere tiltak ved brudd på utslippskrav. Virksomheten hadde bestemt at de skulle vente med ytterligere tiltak i påvente av neste prøvetaking, men dette var ikke skriftlig dokumentert.

Anmerkning 1: Virksomheten kan forbedre håndtering av plast fra syklon

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten samler plastavfall, i form av mindre plastbiter, som fjernes fra prosessluft med syklon på utsiden av bygget. Plastavfallet samles i container i tilbygg med 3 vegger og tak. Under tilsynet ble det observert plastavfall liggende på bakken foran containeren. Vi vurderer at håndteringen av plastavfallet kan forbedres for å begrense spredning av plast til uteområdet.



Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Metallco Kabel AS må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til muntlig varsel under tilsynet den 10. mars 2026 om gebyr og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Metallco Kabel AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Fra Statsforvalteren deltok

- Brage Sævarang

Fra Miljødirektoratet deltok

- Ingrid Gisnås Vardeberg

Kontaktperson hos Metallco Kabel AS

- Øyvind Frebrich

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Metallco Kabel AS ble kontrollert under tilsynet:

- Metallco Kabel AS

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:

- Utslipp til luft
- Internkontroll

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall – kabel, annet EE-avfall, metaller, kasserte kjøretøy 2018.0937.T (18.03.2020)



- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Miljørisikovurdering
- System for avvikshåndtering

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kari Skogen
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Brage Sævarang
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Postboks 1405

1602

FREDRIKSTAD