



NORSK GJENVINNING METALL AS AVD
FREDRIKSTAD
Borg Havnevei 7
1630 GAMLE FREDRIKSTAD

Saksbehandler, innvalgstelefon
Øystein Hansgård Gjelsvik, 32266608

Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Metall AS avdeling Fredrikstad – 2026.187.I.SFOS

Rapport etter tilsyn 11.03.2026

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Norsk Gjenvinning Metall AS avdeling Fredrikstad (virksomhetsnummer: 971626704). Tilsynet er en del av en fellesaksjon der Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus førte tilsyn med industrivirksomheter på Øra i Fredrikstad. Målet med aksjonen var å undersøke hvordan virksomhetene har fulgt opp sine utslipp til luft, herunder støv og støvnedfall.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten mangler skriftlige rutiner for å motvirke forurensning.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Fredrikstad må snarest rette opp avvik. Statsforvalteren ber om en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet **innen 21.08.2026**.



Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerknig 1: Virksomheten sitt måleprogram for utslipp til luft kan forbedres.
- Anmerknig 2: Rutine E056 «Mix shredder rutine» kan med fordel oppdateres i samsvar med dagens praksis.

Anmerknig er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Fredrikstad må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfospost@statsforvalteren.no ved Øystein Hansgård Gjelsvik. Merk svaret med saksnummer 2019/32378 og tilsynsnummer 2026.187.I.SFOS.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten mangler skriftlige rutiner for å motvirke forurensning

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen punkt 5.3.1, *Deflagrasjoner*.
- Tillatelsen punkt 5.2, *Diffuse utslipp*.
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7.

Beskrivelse av krav

I henhold til tillatelsen skal den driftsansvarlige ha en plan for håndtering av deflagrasjoner. Planen skal minst inneholde et program for å redusere antall deflagrasjoner, inkludert en liste over aktuelle forebyggende tiltak. Planen skal også inneholde en rutine for hvordan det reageres på deflagrasjonshendelser. Som et minimum skal alle deflagrasjoner avviksbehandles, uavhengig av omfang og varighet.

Tillatelsen stiller også krav til at diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder for lossing/lasting, deflagrasjoner og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Deflagrasjoner

Virksomheten opplyste under tilsynet om at de har gjort vurderinger angående deflagrasjoner (eksplosjoner) i shredder-anlegget, og etablert tiltak for å redusere antall hendelser. Dette inkluderer mottakskontroll på anlegget, samt jevnlig stikkprøver av kasserte kjøretøy. Det er også etablert en rutine for oppfølging av anlegget i etterkant av deflagrasjonshendelser. Alle deflagrasjonshendelser loggføres og avviksføres. De vurderinger og tiltak som virksomheten har gjort angående reduksjon av antall deflagrasjoner, er imidlertid ikke skriftlig dokumentert i en plan i henhold til kravet i tillatelsen.



Støv

Virksomheten opplyste under tilsynet om at det gjennomføres en rekke tiltak for å redusere diffuse utslipp av støv. Dette inkluderer blant annet feiing og støvsuging av utearealer både gjennom innleid firma og med egne feibiler, og vanning av områder med mye støvproduksjon med vannspredere og Dustex. Feiing gjøres tre ganger hver uke av et innleid firma, og to ganger i uken med egne biler på områder der det innleide firmaet ikke feier. Det vannes også med saltbindende vann i tørre perioder. Rydding og vedlikehold av anleggsområdet gjennomføres på slutten av hvert kveldsskift. Anlegget har installert en værballong for å ha informasjon om vindretning. Virksomheten opplyste også at de har fokus på at materialhåndtering skal gjøres på en skånsom måte for å redusere støvproduksjon, og at dette følges opp med den enkelte operatør ved behov.

Arbeidet som gjøres for å redusere støvproduksjon ved anlegget er ikke beskrevet i skriftlige rutiner i virksomhetens internkontroll.

Anmerkning 1: Virksomheten sitt måleprogram for utslipp til luft kan forbedres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har et oppdatert måleprogram for utslipp til luft, som redegjør for prøvetakingsparametere, prøvetakingsfrekvens, og prøvetakingsmetodikk. Representativiteten til de gjennomførte målingene på utslipp til luft er avhengig av sammensetningen til avfallet som kjøres i shredderen på prøvetakingstidspunktet, og hvordan matingen av avfall gjennomføres. Vurderinger angående representativitet på prøvetaking kan med fordel tydeliggjøres i måleprogrammet. Dette er i dag beskrevet i rutinene «Mix shredder rutine» og «mating shredder rutine».

Anmerkning 2: Rutine E056 «Mix shredder rutine» kan med fordel oppdateres i samsvar med dagens praksis

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Rutine E056 «Mix shredder rutine» er et viktig dokument som angir blandingsforholdet på avfall som skal mates i shredderanlegget. Fremlagt rutine viste ikke korrekt blandingsforhold for avfallet.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus vedtar at Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Fredrikstad må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til muntlig varsel om gebyr under tilsynet 11. mars 2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.



Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Norsk Gjenvinning metall AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Øystein Hansgård Gjelsvik.

Fra Miljødirektoratet deltok:

- Hanne Naglestad.

Kontaktperson hos Norsk Gjenvinning metall AS:

- Tormod Evensen.

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Norsk Gjenvinning metall AS ble kontrollert under tilsynet:

- Norsk Gjenvinning Metall Fredrikstad – Fragmentering.

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert under tilsynet:

- Utslipp til luft.
- Internkontroll.

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Fredrikstad, tillatelsesnummer 2007.0340.T (tillatelsen)
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktisk informasjon under tilsynet:

- Resultater fra utslippskontroll
- Måleprogram
- Avvikssystem
- Internkontrollsystem
- Rutiner for drift av shredder
- Rutine for mix avfall
- Rutine for mating av shredder



Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Under tilsynet så nevnte Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Fredrikstad at det tidligere ble tatt prøver av nedfallsstøv i området, en gang i perioden 2018/2019. Statsforvalteren ba under tilsynet Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Fredrikstad om å ettersende resultatene fra denne prøvetakingen.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kari Skogen
Kari Skogen
Seksjonssjef
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Øystein Hansgård Gjelsvik
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent