

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Miljøvernavdelinga
Statens Hus
9815 VADSØ
Att: May-Helen Holm

Oppdatert risikovurdering for mellomlagring av utendørs ballelager Origo Skibotn AS (etterspurt dokumentasjon for behandling av tidligere innsendt søknad)

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber Origo Skibotn AS om å sende inn en oppdatert risikovurdering for mellomlagring av utendørs ballelager, og gi en utfyllende beskrivelse av de erfaringer som er gjort med denne type mellomlagring gitt i midlertidig tillatelse av 15. desember 2015.

Utelageret ble avviklet første kvartal 2020 da siste lass ble sendt til forbrenning hos Kvitebjørn Varme AS i Tromsø som en del av vinterbrensel til oppvarming av Tromsø by

Erfaringene med denne lagringen har vært udelt positiv da det ikke har vært noe problemer med ballelageret.

- De asfalterte flatene der ballene har vært lagret på har fungert som oppsamling av nedbør og kontroll på avrenning til ytre miljø (samlet opp i avløpssystem til rensedam)
- Lukt fra rundballer har vært minimal, gjennom gode driftsrutiner har man sørget for å unngå at skadede baller er blitt lagret ute og derigjennom unngått ødelagte baller med tilgang til oksygen og nedbør som kunne ha forårsaket lukt.
- Selvantenning av rundballer har heller ikke forekommet i perioden fra etablering av ballelageret og til avslutningen av dette. Igjen gode driftsrutiner har hindret tilførsel av skadede baller som igjen kunne resultere i reaksjon med oksygen og utvikling av varme i ballene som kunne medføre selvantenning.
- Skadedyr som fugler og gnagere har ikke hatt tilgang direkte til lagrede baller da dette har blitt dekket til med nett fortløpende under etableringen. Dette har igjen ført til lite flygeavfall og ingen brekkasje på utendørs ballelager.

Legger ved oppdatert **Risikovurdering – Mellomlagring av emballert avfall** samt **Risikomatrise**

Med vennlig hilsen
Martin Torheim
Origo Skibotn AS
Daglig leder
epost: martin.torheim@remiks.no
tlf.77601900 / 95752286