



Fylkesmannen i Nordland

SALTEN SMOLT AS
Breivik
8103 Breivik i Salten

Bodø, 3. november 2017

Deres ref.:
Børge Andreassen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2015/5900
Saksbehandler:
Maria Larsen Seivåg

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Salten Smolt AS avd. Breivika Kontrollnummer: 2017.007.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Børge Andreassen

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Maria Larsen Seivåg

Andre deltagere fra virksomheten:
Agnar Gryt
Paal Robert Haagensen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Nordland:*
Trine Moland

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Salten Smolt AS avd. Breivika (Salten Smolt) den 1. november 2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 5 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

Virksomhetens risikovurdering omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning.

Virksomheten har ikke skriftlige miljømål spesifikke for lokalitet Breivika.

Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon.

Virksomheten mangler skriftlige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av vilkår i tillatelse eller krav i forurensningsregelverket (avvikshåndtering og systematisk forebyggende vedlikehold).

Virksomheten har ikke oppfylt krav til dybde på utslippsanordning, og har ikke dokumentert ledningens plassering.

Anmerkninger:

Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for gjennomgang av risikovurdering som sikrer at den fungerer som forutsatt.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

3. november 2017	Maria Larsen Seivåg	Sten D. Bruaas
dato	kontrollør	fung. seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Bodø kommune
- Fiskeridirektoratet
- Mattilsynet
- Arbeidstilsynet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SALTEN SMOLT AS	
Organisasjonsnr.: 982671809	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 03.222 - Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur	

Kontrollert enhet

Navn: Salten Smolt AS avd. Breivika	Anleggsnr.: 1804.0139.01
Kommune: Bodø	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon på land	
Tillatelse gitt: 7. mars 2006	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Salten Smolt plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Salten Smolt innen 4. desember 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland v/Maria Larsen Seivåg.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 12. oktober 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Salten Smolt bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens risikovurdering omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning.

Avvik fra:

Utslippstillatelse datert 7.3.2006 pkt. 5.1 om internkontroll

Kommentarer:

Virksomhetens risikovurdering dekker ikke alle sentrale aktiviteter/utstyr ved lokaliteten. Dette gjelder f. eks selve utslippet til sjø samt oppbevaring av farlig avfall.

Avvik 2

Virksomheten har ikke skriftlige miljømål spesifikke for lokalitet Breivika.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 4 jf. tredje ledd.

Kommentarer:

Virksomheten har generelle miljømål for bedriften som helhet, men mangler spesifikke mål for lokaliteten. De generelle målene er heller ikke målbare. Vi forventer at virksomheten gjennom miljømål viser at dere jobber med utslippsreduksjon for det enkelte anlegg, og at miljømål er satt for å redusere risiko på de forhold i risikovurderingen som har størst betydning for ytre miljø.

Avvik 3

Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon.

Avvik fra:

- Produktkontrollloven § 3 a jf.
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7, jf. tredje ledd

Kommentarer:

Virksomheten skal vurdere substitusjon, det vil si å bytte til mer helse- og miljøvennlige kjemikalier eller metoder, og må ha skriftlige rutiner for å sikre at dette gjøres. Selskapet har per i dag ingen slike rutiner. Salten Smolt har byttet til et mildere ensileringsmiddel av personellhensyn, men kunne ikke vise til andre eksempler på substitusjonsvurderinger i virksomheten. Salten Smolt bruker EcoOnline, og denne er etter eget utsagn oppdatert med de kjemikalier som jevnlig er i bruk på anlegget. Dette vil være et nyttig utgangspunkt for vurdering av substitusjon. Under tilsynet viste Fylkesmannen for øvrig til veilederen 1715/2000 (Substitusjonsplikten) for beskrivelse av hvordan slike vurderinger gjennomføres.

Avvik 4

Virksomheten mangler skriftlige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av vilkår i tillatelse eller krav i forurensningsregelverket (avvikshåndtering og systematisk forebyggende vedlikehold).

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7, jf. tredje ledd.

Kommentarer:

Fylkesmannen observerte at Salten Smolt har et elektronisk system for avvikshåndtering, og fikk fremvist at dette har vært brukt jevnlig og i økende grad siden 2013. Vi forventer imidlertid at virksomheten også har skriftlige rutiner for denne avvikshåndteringen slik at overholdelse av krav i regelverket sikres.

Fylkesmannen observerte at Salten Smolt har en excel-fil med oversikt over fremtidige kontroller for noe av sitt utstyr (pumper o.l.). Vi forventer imidlertid at det foreligger skriftlige rutiner for å sikre at arbeid med forebyggende vedlikehold og utskifting skjer systematisk. Vi observerte også at viktig, utslippsrelatert utstyr som f. eks. dieseltanken ikke var inkludert i den ovennevnte excel-filen.

Avvik 5

Virksomheten har ikke oppfylt krav til dybde på utslippsanordning, og har ikke dokumentert ledningens plassering.

Avvik fra:

Utslippstillatelse datert 7.3.2006, pkt. 1.6

Kommentarer:

Ifølge utslippstillatelsen skal utslippet føres ut til minimum 20 meters dybde i Skjerstadvjorden. I tillegg var det satt vilkår om rapportering om at utslippsledningen var tatt i bruk, med dokumentasjon fra utførende konsulent/dykker. Etter det Fylkesmannen kan se er ikke disse vilkårene overholdt. I den tillempede B-undersøkelsen rundt utslippet i 2015 er stasjonen like ved selve utslippet 14 meter dyp, og de eneste stasjonene som er over 20 meter dype ligger et stykke utenfor utslippet. Selskapet kunne heller ikke fremvise dokumentasjon på ledningsplasseringen.

Fylkesmannen ber selskapet om å redegjøre for forholdene. Dersom det er ønskelig å beholde dagens utslippspunkt må dette søkes om.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for gjennomgang av risikovurdering som sikrer at den fungerer som forutsatt.

Kommentarer:

Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at risikovurderingen er oppdatert og fungerer som den skal. Vi forventer rutiner som beskriver ansvar for gjennomgang, hvem som skal delta og hva som utløser en revidering.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Diverse dokumenter fra selskapets internkontroll, inkludert risikovurdering for ytre miljø, avfallsplan, mål og politikk og beredskapsplan
- Oversikt over kjemikalieforbruk, inkludert oversikt i EcoOnline
- Virksomhetens system for avvikshåndtering
- Excel-fil med vedlikeholdsplan
- Tillempet MOM B-undersøkelse fra 9.12.2015

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Håndtering av farlig avfall (M284)