



REIPÅ KNUSERI AS  
Reipåveien 245  
8146 Reipå

Saksbehandler:

Espen Olaf Henriksen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Kleiva massetak Kontrollnummer: 2022.130.I.SFNO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Frank Robert Svendsgård

*Fra Statsforvalteren i Nordland:*

Espen Olaf Henriksen

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Mats Swensen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i  
Nordland:*

Hege Rasmussen

Ina J. Bruksås

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Kleiva massetak den 27.04.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 7 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten kan ikke dokumentere at grensen for bidrag til mineralsk nedfallsstøv per 30 dager hos mest utsatte nabo er overholdt.
- Virksomheten slipper ut prosessvann uten at det er dokumentert at konsentrasjonen av suspendert stoff i utslippspunktet er under 50 mg/L.
- Virksomheten kan ikke dokumentere at pukkverkets bidrag til utendørs støy til fasade hos mest utsatte nabo er innenfor grenseverdiene.
- Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram for kontrollmåling av støy, støvnedfall eller utlipp til vann. Slike målinger er heller ikke utført.
- Virksomheten lagrer diesel uten at det er gjennomført tilstrekkelige tiltak for å redusere risikoen for grunnforurensning.
- Virksomheten oppbevarer farlig avfall som ikke er merket.

- Virksomhetens dokumenterte internkontroll er ufullstendig når det gjelder forholdet til ytre miljø.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

### **Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

3. mai 2022	Espen Olaf Henriksen	Tilde Nygård
dato	kontrollør	seksjonsleder

---

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Meløy kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> REIPÅ KNUSERI AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 971858966	<b>Eies av:</b> 981700619
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Kleiva massetak	<b>Anleggsnr.:</b> 1837.0107.01
<b>Kommune:</b> Meløy	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Pukkverk	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Reipå knuseri AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Reipå knuseri AS innen 1. oktober 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 7. april 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Reipå knuseri AS bli ilagt et gebyr på kr 14 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og våre nettsider.

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomheten kan ikke dokumentere at grensen for bidrag til mineralsk nedfallsstøv per 30 dager hos mest utsatte nabo er overholdt.

##### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 30 (*Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel*) § 30-5.

##### **Kommentarer:**

Forurensningsforskriften § 30-5 (Utslipp av støv) krever at virksomhetens aktivitet ikke skal

føre til at mengden nedfallsstøv overstiger 5 g/m<sup>2</sup> i løpet av 30 dager hos mest utsatte nabo. Nærmeste nabo er en fritidsbolig som ligger ca. 85 meter rett sør for pukkverket. Vær- og terrengforhold kan i noen tilfeller føre til at det ikke er nærmeste nabo som er mest utsatt. Avstanden til nærmeste bolighus på nordsiden er ca. 330 meter. Reipå knuseri AS kan ikke dokumentere at nedfallsstøv fra anlegget til mest utsatte nabo er innenfor grenseverdien. Se også avvik 4.

### **Avvik 2**

Virksomheten slipper ut prosessvann uten at det er dokumentert at konsentrasjonen av suspendert stoff i utslippspunktet er under 50 mg/L.

#### **Avvik fra:**

Forurensningsforskriften § 30-6.

#### **Kommentarer:**

Vilkåret for lovlig utslipp til vann fra pukkverk uten utslippstillatelse er gitt i forurensningsforskriften § 30-6 (Utslipp til vann). Her heter det at prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til sjø- eller ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjonen av faststoff/ suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 mg/L og dersom utslippet ikke medfører nedslamming i resipienten.

Det renner en bekk ut fra pukkverket. Vannet er ikke ledet gjennom sedimenteringsbasseng eller andre rensinretninger. På inspeksjonstidspunktet var imidlertid vannet som rant ut fra pukkverket helt klart. Det var heller ikke tegn til nedslamming i bekken. Ut fra disse observasjonene er det ikke grunn til å tro at utslipp av suspendert stoff er spesielt stort, men Reipå knuseri AS mangler uansett dokumentasjon som viser at utslipp til vann er innenfor grenseverdiene (se også avvik 4).



Figur 1. Klart vann i bekken ut fra pukkverket. (Foto: Statsforvalteren)

### **Avvik 3**

Virksomheten kan ikke dokumentere at pukkverkets bidrag til utendørs støy til fasade hos mest utsatte nabo er innenfor grenseverdiene.

#### **Avvik fra:**

Forurensningsforskriften § 30-7

#### **Kommentarer:**

Forurensningsforskriften har i § 30-7 satt grenseverdier for støy fra pukkverk til mest utsatte fasade hos nabo. Det er satt grenser både for døgnmiddel, kveld, natt, lørdag og søn-

/helligdager. På samme måte som for nedfallsstøv er det ikke nødvendigvis nærmeste nabo som er mest utsatt. Se også kommentar til avvik 4.

#### **Avvik 4**

Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram for kontrollmåling av støy, støvnedfall eller utslipp til vann. Slike målinger er heller ikke utført.

#### **Avvik fra:**

Forurensningsforskriften § 30-9

#### **Kommentarer:**

Kravene til måling og beregning av utslipp er gitt i forurensningsforskriften § 30-9. I bokstav c) ligger det krav om at virksomheten skal ha iverksatt et måleprogram for kontrollmåling av støy, støvnedfall og utslipp til vann. Bestemmelsen stiller videre krav til at prøvetaking og målinger skal være kvalitetssikret og at målingene skal være representative for normal drift. Reipå knuseri AS har ikke utarbeidet eller iverksatt måleprogram for driften av Kleiva massetak.

Formålet med målingene skal være å dokumentere at gitte krav overholdes. Behovet for kontrollmålinger over lengre tid vil avhenge av resultatene fra de første målingene og om dere gjør endringer i driften som kan påvirke utslipp eller støy.

Forurensningsforskriften § 30-9 gir i bokstav a) og b) nærmere bestemmelser om måling og beregning av nedfallsstøv, støy og utslipp til vann.

Om *støvnedfall* (§ 30-9 bokstav a) heter det at virksomheter med mindre enn 500 meter til nærmeste nabo skal gjøre målinger i 30-dagers intervaller gjennom minst ett år. Målingene av støvnedfall skal ikke avsluttes før resultatene viser at grenseverdiene er overholdt hos mest utsatte nabo. Ved Kleiva massetak er det både fritidsboliger og boliger som ligger mindre enn 500 meter fra anlegget.

Om *støy og utslipp til vann* (§ 30-9 bokstav b) heter det at målinger skal gjøres første gang innen ett år etter at forurensningsforskriftens kap. 30 trådte i kraft, det vil si innen 1. januar 2012. Reipå knuseri AS har dermed ikke oppfylt forskriftens krav til oppstart av målinger av støy og utslipp til vann.

Den mest hensiktsmessige måten for å dokumentere og vurdere bedriftens bidrag til støy til naboer er å få utført beregninger/modellering og få lagd et støysonekart. Utgangspunkt for beregningene er målinger ved støykildene (eller sjablongverdier for maskintypene). Det er mulig å gjennomføre kontrollmålinger ved mest utsatte nabo, men ofte vil støy fra annen aktivitet i nærheten forstyrre målingene og gi lite representative resultater. Hvis dere likevel finner behov for å kontrollmåle støy hos nabo, så skal slike målinger gjøres i henhold til Miljødirektoratets veileder M-290/2015 *Måling av industristøy*.

### **Avvik 5**

Virksomheten lagrer diesel uten at det er gjennomført tilstrekkelige tiltak for å redusere risikoen for grunnforurensning.

#### **Avvik fra:**

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) § 3.  
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6.

#### **Kommentarer:**

Dere lagrer diesel i en tank plassert ved vei opp til arbeidsbrakka rett nord for steinbruddet (figur2). Det er ingen oppsamlingsanordning for lekkasjer fra tanken, og den står heller ikke på fast dekke. Etter produktkontrollloven § 3 skal virksomheter som bruker produkter som kan forurense miljøet treffe rimelige tiltak for å forbygge og begrense forurensning. Internkontrollforskriftens § 5 andre ledd nr. 6 pålegger virksomheter å kartlegge problemer og utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Vår vurdering er at mengden diesel som er lagret i en enkeltvegget tank gir en risiko som er såpass høy at dere må gjennomføre tiltak for å begrense risiko for grunnforurensning.



Figur 2. Lagertank for diesel. (Foto: Statsforvalteren)

### **Avvik 6**

Virksomheten oppbevarer farlig avfall som ikke er merket.

#### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5.

#### **Kommentarer:**

Avfallsforskriften § 11-5 sier blant annet at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte, at farlig avfall ikke skal blandes sammen med annet avfall og at ulike typer farlig avfall ikke skal sammenblandes.

Miljødirektoratet har i faktaark M-284 (2014) *Håndtering av farlig avfall* konkretisert hva som menes med forsvarlig oppbevaring: *Avfallet skal oppbevares på et område som ikke er tilgjengelig for allmennheten og det skal merkes, emballeres og lagres slik at det ikke kan medføre forurensning (slippe ut) til omgivelsene.*

Dere mellomlagrer farlig avfall i en låsbar konteiner som er sikret mot utslipp til grunnen. På inspeksjonstidspunktet inneholdt konteineren en tønne med brukte oljefilter og et fat med spillolje. Disse to beholderne med farlig avfall manglet merking.

Vi anmerker også at dere må passe på at kasserte bilbatterier oppbevares forsvarlig.

#### **Avvik 7**

Virksomhetens dokumenterte internkontroll er ufullstendig når det gjelder forholdet til ytre miljø.

#### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 7.

#### **Kommentarer:**

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 krever at virksomheten har skriftlig dokumenterte rutiner for å *avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen*. Miljødirektoratets *Miljøveileder for pukkverk* (M-1136, 2018) har på side 25 en liste over tiltak og rutiner som skal være skriftlig dokumentert i internkontrollen.

Ut fra materialet Reipå knuseri AS la fram i inspeksjonen savner vi spesielt dokumentasjon som beskriver hva bedriften gjør for å begrense støy og støv til naboer, hvordan sprengninger varsles og hvordan returmasser blir kontrollert ved mottak. Videre en rutine som beskriver hvilke typer farlig avfall som normalt oppstår i virksomheten og hva bedriften gjør for å oppfylle kravene om forsvarlig oppbevaring, årlig innlevering og deklarerer av det farlige avfallet.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)