



VEFSN KOMMUNE BRANN OG FEIING
Postboks 560
8651 Mosjøen

Saksbehandler:

Hege Rasmussen

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Finnvika brannøvingsanlegg

Kontrollnummer: 2019.008.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Tor-Åge Holand

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Hege Rasmussen

Andre deltagere fra virksomheten:
Tommy Johnsen
Tom Runar Bråten
Frode Thoresen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:
Espen Henriksen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Finnvika brannøvingsanlegg den 08.05.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det er ikke gjennomført en systematisk analyse av risiko for påvirkning av ytre miljø
- Virksomheten kan ikke dokumentere at utslipp av oljeholdig vann overholder gjeldende krav

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

9. mai 2019

Hege Rasmussen

Oddlaug Ellen Knutsen

dato

kontrollør

seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: VEFSN KOMMUNE BRANN OG FEIING	
Organisasjonsnr.: 976834208	Eies av: 844824122
Bransjenr. (NACE-kode): 84.250 - Brannvern	

Kontrollert enhet

Navn: Finnvika brannøvingsanlegg	Anleggsnr.: 1824.0076.01
Kommune: Vefsn	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Brannøvingsplass	
Tillatelse gitt: 30. november 2016	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av Forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Vefsn kommune Brann og feiing plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må dere **innen 14. juni 2019** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland v/Hege Rasmussen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 29. april 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Vefsn kommune Brann- og feiing bli ilagt et gebyr på kr 13 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Det er ikke gjennomført en systematisk analyse av risiko for påvirkning av ytre miljø

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, pkt. 6

Kommentarer:

Virksomheter har plikt til å vurdere risiko og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal være skriftlig dokumentert.

Enkelte risikoforhold og tiltak for å forebygge disse er beskrevet i andre internkontrollelementer. Brannvesnet kunne imidlertid ikke vise til at det har vært gjennomført en systematisk kartlegging av potensielle kilder til risiko for utslipp eller annen negativ påvirkning av ytre miljø, og gjort en vurdering av dette.

Avvik 2

Virksomheten kan ikke dokumentere at utslipp av oljeholdig vann overholder gjeldende krav

Avvik fra:

Tillatelsen vilkår 3.1, jf forurensningsloven § 7 og forurensingsforskriften § 15-7

Kommentarer:

Finnvika brannøvingsfelt er relativt nyetablert, og det har så langt ikke vært aktivitet her som har gjort at oljeutskilleren har vært i bruk. Den har derfor ikke vært kontrollert, og det har heller ikke vært gjort utslippsmålinger for å dokumentere at grenseverdien overholdes. Det er imidlertid planlagt ettersyn av denne i midten av mai.

Oljeutskilleren er nedlagt i tilknytning til tankanlegget som tidligere var på eiendommen. Det er dermed usikkert på om den er av nyere eller eldre type (jf krav som trådte i kraft i 2008).

Det er satt en grenseverdi på 50 mg olje/liter. Dette skal kunne dokumenteres som øyeblikksverdi. Oljeutskillere skal være tilrettelagt for å kunne ta representative prøver. Det bør så utarbeides et prøvetakingsprogram for å kunne dokumentere funksjonen til oljeutskilleren. Det bør tas hyppigere prøver i en periode inntil man ser en tydelig trend, og så vurdere en hensiktsmessig fremtidig prøvetakingsfrekvens ut i fra dette.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen