



MOEN STEIGEN AS

8285 Leines

Saksbehandler:

Espen Olaf Henriksen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Moen Steigen AS Kontrollnummer: 2021.160.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Geir-Ove Kristensen

Fra Statsforvalteren i Nordland:

Espen Olaf Henriksen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Nordland:*

Kristine Vevik

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Moen Steigen AS den 12.08.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Virksomheten betjener fiskeflåten og i nyere tid også oppdrettsnæringen. De kan ta opp båter på inntil 50 tonn, men vil snart kunne betjene båter opp mot 240 tonn. Ut fra forbruk av bunnstoff i 2020 (ca. 320 liter) anslår vi at virksomheten høytrykkspyler i overkant av 1 000 m² båtbunn per år

Statsforvalteren i Nordland avdekket tre avvik og ga én anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten kan ikke dokumentere hva som slippes ut til vann eller hvordan renseanlegget vedlikeholdes.
- Avvirket materiale fra bunnspyling har ikke blitt levert til godkjent mottak.
- Virksomheten har egen kai, men mangler godkjent plan for mottak og håndtering av avfall fra båter

Anmerkninger:

- Bedriftens instruks for håndtering av akutt utslipp bør revideres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20. september 2021	Espen Olaf Henriksen	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Steigen kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MOEN STEIGEN AS	
Organisasjonsnr.: 996423115	Eies av: 996413756
Bransjenr. (NACE-kode): 33.150 - Reparasjon og vedlikehold av skip og båter	

Kontrollert enhet

Navn: Moen Steigen AS	Anleggsnr.: 1848.0066.01
Kommune: Steigen	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Mekanisk overflatebehandling og verft	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Moen Steigen AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Moen Steigen AS innen 1. november 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 1. juli 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Moen Steigen AS bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og vår nettside.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten kan ikke dokumentere hva som slippes ut til vann eller hvordan renseanlegget vedlikeholdes.

Avvik fra:

Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 29 Forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner i tilknytning til faste anlegg/installasjoner (inkludert skipsverft) § 29-6 og 26-9.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 7.

Kommentarer:

Etter forurensningsforskriftens § 29-9 d) skal virksomheter iverksette et måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft, vann og støy. Måleprogrammet skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Det følger også av internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 at virksomheten må ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i miljølovgivningen. Forurensningsforskriften § 29-6 krever at virksomheten utviser aktsomhet for å begrense utslipp av miljøskadelige stoffer. Utslipp av prioriterte stoffer til vann er kun tillatt hvis utslippene er uten miljømessig betydning.

Moen Steigen AS hadde på inspeksjonstidspunktet ikke utarbeidet noe måleprogram. Virksomheten har et anlegg for oppsamling av spylevann i en "settlingstank" på 12 m³, som er inndelt i tre kammer. I og med at det ikke er analysert noen vannprøver, har virksomheten ikke kontroll på hvor godt renseanlegget fungerer. Settlingstanken ble installert i 2012. Daglig leder opplyste at det årlig blir peilet hvor mye bunnfall som ligger i tanken og at tanken snart skal tømmes for oppsamlet materiale for første gang. Virksomheten har ikke skriftlig rutine for hvor ofte tanken skal sjekkes eller hvor mye materiale som kan være samlet opp før tanken må tømmes. Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 krever at slike forebyggende rutiner skal være skriftlig dokumentert.

I etterkant av inspeksjonen har bedriften tatt en vannprøve fra overløpet der vannet går fra tanken og ut til sjø. Prøven er nå sendt til analyse.

Avvik 2

Avviket materiale fra bunnspyling har ikke blitt levert til godkjent mottak.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 29-4, forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5, 11-8 og 11-12.

Kommentarer:

Forurensningsforskriftens § 29-4 beskriver tiltak for å hindre utslipp av miljøskadelige stoffer. Etter forskriften skal avviket materiale samles opp og leveres til godkjent mottak. Praksis hos Moen Steigen AS har vært at avviket materiale fra bunnspyling blir levert som ordinært avfall sammen med annet restavfall. Virksomhetens begrunnelse for praksisen er at bunnstoffet følger spylevannet, og at det faste avvikede materialet som blir liggende under båten hovedsakelig består av skjell og rester av andre organismer. I Miljødirektoratets veileder til forurensningsforskriftens kapittel 29 (M-487, 2016) heter det: *Slam, vann med kjemikalier/løsemidler og annet oppsamlet materiale, skal håndteres som farlig avfall, så sant det ikke foreligger analyser som kan dokumentere at avfallet ikke er farlig avfall. Groe kan også inneholde farlige stoffer.*

Avfallsforskriftens § 11-5 sier at farlig avfall ikke skal blandes sammen med annet avfall. Farlig avfall må leveres til godkjent avfall minst én gang per år (§11-8), og innleveringen må deklarerer (§ 11-12).

Avvik 3

Virksomheten har egen kai, men mangler godkjent plan for mottak og håndtering av avfall fra båter

Avvik fra:

Forurensningsforskriften kapittel 20 Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, § 20-6.

Kommentarer:

Som havneansvarlig (eier av kai som brukes i næring) har virksomheten plikt til å utarbeide en avfallsplan som beskriver hvordan dere håndterer avfall fra båtene som anløper kaia. Bestemmelsene om dette i forurensningsforskriftens kapittel 20 skal sikre at det finnes tilstrekkelige ordninger for levering av avfall fra skip. Det er Statsforvalteren som godkjenner denne typen avfallsplaner. Kravene til hva avfallsplanen må inneholde er oppsummert i vedlegg 1 til forurensningsforskriftens kapittel 20.

Moen Steigen AS har i etterkant av inspeksjonen sendt inn utkast til plan for mottak av avfall fra skip. Vi vil sende eget brev om godkjenning eller eventuelle behov for endringer av planen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Bedriftens instruks for håndtering av akutt utslipp bør revideres.

Kommentarer:

- Varsling til 110 skal gjøres snarest mulig. I praksis bør utslippet dermed varsles av en som er til stede der utslippet oppdages. Instruksen bør derfor ikke spesifisere at varsling skal gå via arbeidsleder, daglig leder og kvalitetsleder/driftsleder.
- Ifølge instruksen skal kvalitetsleder/driftsleder varsle lokal forurensningsmyndighet (Steigen kommune) på tlf. 757 78800. Dette skal ikke være nødvendig, kommunens beredskap mot akutt forurensning blir varslet når man ringer 110.
- I instruksen heter det også at man eventuelt skal varsle Statens forurensningstilsyn. Dette er ikke riktig. I etterkant av et akutt utslipp er det Statsforvalteren som skal orienteres. Det er Statsforvalteren som er forurensningsmyndighet for virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 29. Til orientering nevner vi også at Statens forurensningstilsyn i 2010 endret navn til Klima- og forurensningsdirektoratet, som i 2013 ble slått sammen med Direktoratet for naturforvaltning. Det sammenslåtte direktoratet heter Miljødirektoratet. Telefonnummeret som er nevnt i instruksen (22 57 34 00) er ikke lenger i bruk.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Faktaark: Miljøkrav for skipsverft (M-486)