



BETONG & ENTREPRENØR AS
Postboks 134
8309 Kabelvåg

Saksbehandler:
Espen Olaf Henriksen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Betong & Entreprenør AS Kontrollnummer: 2022.132.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Trygve Nilsen

Fra Statsforvalteren i Nordland:
Espen Olaf Henriksen

Andre deltagere fra virksomheten:
Bernt Hofset
John-Arne Rørvik
Tommy Holan

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Nordland:
Jorunn Aaneby

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Betong & Entreprenør AS den 28.4.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland registrerte fire avvik og ga én anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens mellomlagring av farlig avfall er ikke forsvarlig.
- Virksomheten mangler en rutine som ivaretar kravene til håndtering av farlig avfall.
- Virksomheten lagrer diesel uten at det er dokumentert om det er gjennomført tilstrekkelige tiltak for å redusere risikoen for grunnforurensning.
- Virksomheten har ikke gjennomført tiltak for å redusere risikoen for forurensning fra avanning av betongslam.

Anmerkninger:

- Betongslam og annet betongavfall som bedriften ikke selv kan gjenvinne, skal leveres til lovlig avfallsanlegg.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

9. mai 2022	Espen Olaf Henriksen	Tilde Nygård
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Vågan kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: BETONG & ENTREPRENØR AS	
Organisasjonsnr.: 971990295	Eies av: 933498883
Bransjenr. (NACE-kode): 41.200 - Oppføring av bygninger	

Kontrollert enhet

Navn: Betong & Entreprenør betongstasjon	Anleggsnr.: 1865.0209.01
Kommune: Vågan	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Betong & Entreprenør AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Betong & Entreprenør AS innen 1. september 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 8. april 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Betong & Entreprenør AS bli ilagt et gebyr på kr 14 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og våre nettsider.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens mellomlagring av farlig avfall er ikke forsvarlig.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5.

Kommentarer:

Avfallsforskriften § 11-5 sier blant annet at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte, at farlig avfall ikke skal blandes sammen med annet avfall og at ulike typer farlig avfall ikke skal sammenblandes.

Miljødirektoratet har i faktaark M-284 (2014) *Håndtering av farlig avfall* konkretisert hva som menes med forsvarlig oppbevaring: *Avfallet skal oppbevares på et område som ikke er tilgjengelig for allmennheten og det skal merkes, emballeres og lagres slik at det ikke kan medføre forurensning (slippe ut) til omgivelsene.*

På inspeksjonstidspunktet lagret dere noe av det farlige avfallet – en kasse med spraybokser og et par oljefat – utendørs. Dette lagerstedet er inne på et industriområde, men det er ikke gjerder eller andre sperringer som gjør området utilgjengelig for allmennheten. Lagerstedet er under tak og på fast dekke, men vi fikk ikke avklart om en eventuell større oljelekkasje vil holde seg innenfor det faste dekket eller renne ut av dekket og ned i grunnen. Dere hadde også lagret farlig avfall – spillolje og oljefiltre – innendørs. Både innendørs og utendørs var det slik at de aller fleste beholderne/plasseringene for farlig avfall ikke oppfylte kravet til merking (unntaket var en tønne for oppsamling av brukte oljefilter).

Avvik 2

Virksomheten mangler en rutine som ivaretar kravene til håndtering av farlig avfall.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6 og 7.

Kommentarer:

Internkontrollforskriftens § 5 andre ledd nr. 6 pålegger virksomheter å *kartlegge problemer og utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene*. Nr. 7 krever at virksomheten har skriftlig dokumenterte rutiner for å *avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen*.

Ut fra de nevnte krav følger det at virksomheter må kartlegge hvilke typer farlig avfall som normalt oppstår i driften og utarbeide rutiner for hvordan dette avfallet skal håndteres for å redusere risiko og forebygge overtredelser av krav.

I inspeksjonsmøtet fikk vi innsyn i systemet dere bruker for å dokumentere risikovurderinger og rutinebeskrivelser. Vi fikk verifisert at dere har gjennomført miljørelaterte risikovurderinger og tiltak knyttet til driften av betongstasjonen og at dere har utarbeidet rutiner for driften av sedimenteringsanlegget der vaskevann renses. Vi savner imidlertid en rutinebeskrivelse som ivaretar kravene til håndtering av farlig avfall. En slik rutine bør spesifisere hvilke typer farlig avfall som vanligvis oppstår hos dere og konkretisere hvordan dere ivaretar kravene til forsvarlig oppbevaring, årlig innlevering og deklarerer av farlig avfall.

Avvik 3

Virksomheten lagrer diesel uten at det er dokumentert om det er gjennomført tilstrekkelige tiltak for å redusere risikoen for grunnforurensning.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 og 7.

Kommentarer:

Dere lagrer diesel i en 6 m³ tank (figur 1). Det er ingen oppsamlingsanordning for lekkasjer fra tanken, og den står heller ikke på fast dekke. Etter produktkontrollloven § 3 skal virksomheter som bruker produkter som kan forurense miljøet treffe rimelige tiltak for å forbygge og begrense forurensning. Internkontrollforskriftens § 5 andre ledd nr. 6 pålegger virksomheter å kartlegge problemer og utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Vår vurdering er at mengden diesel som er lagret i en enkeltvegget tank gir en risiko som er såpass høy at dere må gjennomføre tiltak for å begrense risiko for grunnforurensning. Dere beskrev i inspeksjonsmøtet at dere har en rutine for regelmessig grundig kontroll av tankens tilstand. Denne rutinen er imidlertid ikke skriftlig dokumentert, noe internkontrollforskriften krever.



Figur 2. Lagertank for diesel. (Foto: Statsforvalteren i Nordland)

Avvik 4

Virksomheten har ikke gjennomført tiltak for å redusere risikoen for forurensning fra avanning av betongslam.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6.

Kommentarer:

I sedimenteringsanleggets første basseng, «tømmebassenget», samler det seg sand og grus. Ifølge redegjørelse fra dere i brev 12.1.2021 vil dette bassenget bli tømt for sand og grus daglig. I denne tømmingen vil det uunngåelig følge med noe urensset vaskevann som vil gå ned i grunnen på stedet der massen blir lagt til avanning.

Avviket beskriver situasjonen på inspeksjonstidspunktet. I inspeksjonsmøtet beskrev dere hvordan dere skal lage en tømme plass som er plassert slik at avrenningen fra disse massene går inn i sedimenteringsanlegget. Dere har altså vurdert risikoen og planlagt tiltak, men tiltaket er ennå ikke gjennomført.

Vi slutter oss til vurderingen dere har gjort om at den nåværende løsningen dere har for avvanning ikke er tilfredsstillende og tar til etterretning at dere har planlagt nødvendig tiltak.

Vi nevner også at Miljødirektoratets forslag til forskrift om betongproduksjon sier at *betongavfall som mellomlagres før endelig disponering, skal avvannes på tett dekke med drenering mot tilfredsstillende renseløsning, for eksempel et sedimenteringsanlegg.*

7. Anmerkninger

Anmerkning 1

Betongslam og annet betongavfall som bedriften ikke selv kan gjenvinne, skal leveres til lovlig avfallsanlegg.

Kommentarer:

Vi har forstått det som at dere har planlagt å levere betongholdig sand, grus og slam fra sedimenteringsanlegget til Lofotpukk AS på Rækøya. Etter lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 32 skal den som produserer næringsavfall sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning.

Lofotpukk AS har foreløpig ikke fått tillatelse til mottak av returmasser, men de søkte Statsforvalteren om slik tillatelse 10.1.2020, dog uten å nevne betongslam i søknaden. Vår behandling av søknaden har vært stilt i bero i påvente av at det skal bli avklart at tiltaket er i tråd med reguleringsplan og arealplaner for området. Vågan kommune skrev i brev til Statsforvalteren 19.4.2022 at arbeidet med endring av gjeldende reguleringsplan er igangsatt.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)