



EGERSUND NET AS AVD BRØNNØYSUND
Svanavågeveien 30
4374 Egersund

Saksbehandler:
Torgeir Fahle

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Egersund Net AS avd Brønnøysund

Kontrollnummer: 2019.059.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
David Benjaminsen

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Torgeir Fahle

Andre deltagere fra virksomheten:

Magnus Lorentsen
Frode Valand
Trond Vidar Olsen
Terje Ronald Olsen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Egersund Net AS avd Brønnøysund (Egersund Net AS avd. Brønnøysund) den 05.09.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 5 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten risikovurdering er ikke lokal, og tilpasset for fare for forurensning av ytre miljø for avd. Brønnøysund
- Virksomheten har ikke en beredskapsplan som dekker de hendelser beskrevet i risikovurderingen for ytre miljø f.eks ved utslipp av kjemikalier fra avd. Brønnøysund
- Virksomheten har ikke utført skriftlige substitusjonsvurderinger på sine kjemikalier

- Virksomheten har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for systematisk forebyggende vedlikehold av sine rørsystemer eller oppsamlingskummer under bakken.
- Virksomheten har ikke deklartert farlig avfall.

Anmerkninger:

- Virksomhetens miljømål for avd. Brønnøysund er lite konkrete og målbare

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

6. september 2019	Torgeir Fahle	Oddlaug E. Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Brønnøy kommune
- Miljødirektoratet
- Mattilsynet
- Arbeidstilsynet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: EGRSUND NET AS AVD BRØNNØYSUND	
Organisasjonsnr.: 890837042	Eies av: 976555708
Bransjenr. (NACE-kode): 13.940 - Produksjon av tauverk og nett	

Kontrollert enhet

Navn: Egersund Net AS avd Brønnøysund	Anleggsnr.: 1813.0093.01
Kommune: Brønnøy	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Notvaskerier	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Egersund Net AS avd Brønnøysund plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Egersund Net AS avd

Brønnøysund innen 11. oktober 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland v/Torgeir Fahle.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 11. juli 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Egersund Net AS avd. Brønnøysund bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten risikovurdering er ikke lokal, og tilpasset for fare for forurensning av ytre miljø for avd Brønnøysund

Avvik fra:

Internkontroll forskriftens § 5 andre ledd nr. 6 jf. tredje og fjerde ledd.

Kommentarer:

Egersund Net AS har utarbeidet en felles risikovurdering for sine notvaskeri på landsbasis. Risikovurderingen tar av den grunn ikke høyde for de forskjellige utfordringene som ligger i sluttresipient, naturverdier i nærheten, naboforhold osv. og er ikke dekkende for forholdene ved bedriftens anlegg i Brønnøysund.

Avvik 2

Virksomheten har ikke en beredskapsplan som dekker de hendelser beskrevet i risikovurderingen for ytre miljø f.eks ved utslipp av kjemikalier

Avvik fra:

Forurensningslovens § 40 (beredskapsplikt)

Kommentarer:

Egersund Net AS mangler en lokal beredskapsplan for sitt anlegg ved Brønnøysund. De har heller ikke laget varslingsrutiner tilpasset de lokale forholdene ved anlegget i Brønnøysund.

Avvik 3

Virksomheten har ikke utført skriftlige substitusjonsvurderinger på sine kjemikalier.

Avvik fra:

Produktkontrollloven § 3a jf.

Internkontrollforskriften §5 andre ledd nr. 7, jf. tredje og fjerde ledd.

Kommentarer:

Egersund Net AS har egne prosedyrer for substitusjon, men disse er ikke fulgt opp med substitusjonsvurderinger av kjemikaliene virksomheten bruker.

Avvik 4

Virksomheten har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for systematisk forebyggende vedlikehold av sine rørsystemer eller oppsamlingskummer under bakken.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 jf. tredje og fjerde ledd

Kommentarer:

Egersund Net AS har ikke etablert rutiner for kontroll og vedlikehold av sine oppsamlingskummer og rørsystemer under bakken. Dette gjør at eventuelle lekkasjer kan foregå over lang tid uten at dette blir oppdaget.

Avvik 5

Virksomheten har ikke deklartert farlig avfall.

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-12 (Virksomhetenes deklarasjonsplikt om avfallens innhold)

Kommentarer:

Egersund Net AS har ikke deklartert farlig avfall ved sin lokalitet Brønnøysund. Det kom frem under tilsynet av vedkommende som var ansvarlig for dette i Brønnøysund, ikke hadde fått tildelt brukerrettigheter på Avfallsdeklarerer.no av ledelsen i Egersund Net AS.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens miljømål for avd. Brønnøysund er lite konkrete og målbare

Kommentarer:

Miljømålene som er satt opp av Egersund Net AS gjelder for alle deres avdelinger og er ikke lokalitetsspesifikke. Noen mål som substitusjon er det krav om i forskrift og er ikke å anse som et miljømål. Det er heller ikke satt tidsfrister og målbare tall i miljømålene, noe som gjør det mulig å evaluere om målene er oppnådd og om man jobber riktig opp imot måloppnåelse.

Andre forhold

Fylkesmannen og virksomheten diskuterte oppfølging av resipienten ved utslippspunktet under tilsynet. Det er pr. i dag ikke et krav i forurensningsforskriften om at Egersund Net AS skal ha en overvåkning av sin resipient, men det var under tilsynet enighet om at Egersund Net AS burde ha en oversikt over sin påvirkning på resipienten ved utslippspunktet og en gradient utover i resipienten.

Fylkesmannen mener også at Egersund Net AS bør ta kontakt med Kystlab AS som tar vannprøvene deres, for å få en vurdering av måleusikkerheten rundt kobbermålingene i vann som utføres ved anlegget.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Egersund Net As sin risikovurdering og miljømål.
- Kjemikalieforbruk ved bedriften
- Kart over anlegget
- Målinger av kobberinnhold i vannprøvene ved målestasjonene og sammendrag av disse
- Organisasjonskart over Egersund Net AS