



LOFOTEN SJØPRODUKTER AS  
Mortsundveien 379  
8370 Leknes

Saksbehandler:

Linda Mikkelsen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved lokalitetene Bjørnøya og Kariskjær, Lofoten Sjøprodukter AS, Bodø kommune. Kontrollnummer: 2022.140.I.SFNO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Torgunn Rist

*Fra Statsforvalteren i Nordland:*

Linda Mikkelsen

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Kent Inge Berg

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Nordland:*

Megan Konstantinidou

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved lokalitetene Bjørnøya og Kariskjær den 10. november 2022. Tilsynet ble gjennomført med befarings på landbase Helligvær og Kariskjær med gjennomgang av dokumenter for både Kariskjær og Bjørnøya. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten har ikke gjennomført C-undersøkelse i henhold til vilkår i utslippstillatelsen for lokalitet Bjørnøya.
- Virksomheten har ikke med alle potensielle kilder til forurensning i risikovurderingen

#### Anmerkninger:

- Virksomheten mangler et tilrettelagt område for lagring av farlig avfall.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

18. november 2022	Linda Mikkelsen	Tilde Nygård
dato	kontrollør	seksjonsleder

---

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Bodø kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> LOFOTEN SJØPRODUKTER AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 943609551	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 03.211 - Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Bjørnøya, matfisk	<b>Anleggsnr.:</b> 1804.0198.01
<b>Kommune:</b> Bodø	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Laksefiskproduksjon i sjø	
<b>Tillatelse gitt:</b> 19. august 2014	<b>Sist endret:</b>

<b>Navn:</b> Kariskjær, matfisk	<b>Anleggsnr.:</b> 1804.0212.01
<b>Kommune:</b> Bodø	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Laksefiskproduksjon i sjø	
<b>Tillatelse gitt:</b> 19. august 2014	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsfovalterens risikobaserte akvakulturtilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Sedimenter og grunnforurensning
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Lofoten Sjøprodukter AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Lofoten Sjøprodukter AS innen 20. desember 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland v/Linda Mikkelsen.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 12. oktober 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Lofoten Sjøprodukter AS bli ilagt et gebyr på kr 28 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og våre nettsider.

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### **Avvik 1**

Virksomheten har ikke gjennomført C-undersøkelse i henhold til vilkår i utslippstillatelsen for lokalitet Bjørnøya.

#### **Avvik fra:**

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Lofoten Sjøprodukter AS ny lokalitet Bjørnøy Bodø kommune, datert 19.08.2014

#### **Kommentarer:**

For å kunne overvåke påvirkning på resipienten fra akvakulturanlegg er det nødvendig å gjennomføre miljøundersøkelser. Resultater fra disse undersøkelsene sier noe tåleevnen til resipienten fra et akvakulturanlegg. I utslippstillatelsen for Bjørnøya er det krav om gjennomføring av C-undersøkelse og innrapportering til Statsforvalteren (daværende Fylkesmannen) innen 31.12.2018. Dette ble ikke gjennomført innen fristen. Ved tilsynet kom det frem at denne undersøkelsen var gjennomført 3 uker før tilsynet, men rapporten er ikke klar.

### **Avvik 2**

Virksomheten har ikke med alle potensielle kilder til forurensning i risikovurderingen

#### **Avvik fra:**

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd, punkt 6.
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Lofoten Sjøprodukter AS ny lokalitet Bjørnøy Bodø kommune, datert 19.08.2014
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Lofoten Sjøprodukter AS ny lokalitet Kariskjæret Bodø kommune, datert 19,08,2014

#### **Kommentarer:**

Begge lokalitetene har en risikovurdering som tar med risiko knyttet til ytre miljø. Ved gjennomgang av risikovurderingen kom det frem at fylling av diesel til anlegget og fylling av diesel fra anlegget til egne båter ikke er med i risikovurderingen. Ifølge utslippstillatelsen for begge lokalitetene skal potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres, og skal omfatte **alle** forhold ved virksomheten kan medføre akutt forurensning som kan medføre fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor. Her vil en vurdering av risiko for utslipp av diesel til sjø komme inn. Internkontrollforskriften § 5 andre ledd, punkt 6 sier at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Virksomheten mangler et tilrettelagt område for lagring av farlig avfall.

**Kommentarer:**

Ved Lofoten Sjøprodukter AS blir både landbasen på Helligvær og anlegget brukt som en mellomlagring av farlig avfall, før det blir hentet av egen båt og enten videre lagret ved landbasen i Mortsund eller levert til godkjent avfallsmottak. Lagring av farlig avfall skal ifølge avfallsforskriften § 11-5 være forsvarlig lagret, skal ikke blandes sammen med annet avfall, og forskjellige fraksjoner av farlig avfall skal ikke blandes. Utslippstillatelsen for begge anleggene setter krav om merking av farlig avfall med EAL-nummer. Avfallet skal også være sikret mot avrenning, ved bruk av f.eks. et oppsamlingskar. Ved tilsynet ble landbasen på Helligvær gjennomgått, samt anlegget på Kariskjæret. Vi fikk opplyst at det var lik praksis på anlegget på Bjørnøy. Ved tidspunktet for inspeksjonen var det ikke lagret noe farlig avfall hverken på landbasen eller på lokaliteten. Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6 sier at virksomheten skal vurdere risiko og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. En rutine for håndtering av farlig avfall, fra mellomlagring og til deklarerings, samt et eget avsatt område til lagring av farlig avfall både ute på anlegget og ved landbase Helligvær vil være nødvendig i de tilfeller der farlig avfall blir hensatt før det blir hentet til landbasen i Mortsund.

**8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren