



SKRETTING AS AVD STOKMARKNES
Postboks 319 (JE)
4002 Stavanger

Saksbehandler:

Espen Olaf Henriksen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Skretting fôrfabrikk, Stokmarknes Kontrollnummer: 2021.031.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Kjell Åge Stikholmen

Fra Statsforvalteren i Nordland:

Espen Olaf Henriksen

Andre deltagere fra virksomheten:

Harald Steffensen

Ole Håkon Johannessen

Einar Berg

Ivar Larsen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Nordland:*

Sten Bruaas

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Skretting fôrfabrikk, Stokmarknes den 18.3.2021. Inspeksjonen ble av hensyn til koronapandemien gjennomført som videomøte. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten gjennomfører ikke mengdeproporsjonal prøvetaking.

Anmerkninger:

- Virksomhetens program for måling og beregning av utslipp har enkelte mangler.
- Virksomheten har punktutslipp av støv som ikke er omfattet av utslippstillatelsen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

12. april 2021	Espen Olaf Henriksen	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Hadsel kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SKRETTING AS AVD STOKMARKNES	
Organisasjonsnr.: 973153668	Eies av: 988044113
Bransjenr. (NACE-kode): 10.910 - Produksjon av fôrvarer til husdyrhold	

Kontrollert enhet

Navn: Skretting fôrfabrikk, Stokmarknes	Anleggsnr.: 1866.0002.01
Kommune: Hadsel	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Fôrproduksjon	
Tillatelse gitt: 17. august 2001	Sist endret: 18. desember 2018

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Skretting fôrfabrikk, Stokmarknes plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Skretting fôrfabrikk,

Stokmarknes innen 15. juni 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 12. februar 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Skretting fôrfabrikk, Stokmarknes bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og på Statsforvalterens nettside.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten gjennomfører ikke mengdeproporsjonal prøvetaking.

Avvik fra:

Utslippstillatelse for Skretting A/S Børøya, Hadsel kommune, punkt 3.7

Kommentarer:

I henhold til utslippstillatelsen punkt 3.7 skal det minst fire ganger per år gjennomføres mengdeproporsjonale blandprøver over minimum tre dager. Virksomheten har foreløpig ikke installert utstyr for mengdeproporsjonal prøvetaking. Det tas derfor ut en stikkprøve av det rensede avløpsvannet fire ganger i året, når anlegget er i full drift.

Virksomheten viser til at Hadsel kommune har planer om å lede utslippene fra industrien i området inn på kommunalt anlegg. Det er for øyeblikket uavklart hvor avløpsledningen skal ligge i fremtiden. Det er økonomisk risikabelt å installere utstyr for mengdeproporsjonal prøvetaking uten å vite hvor avløpsledningen skal gå i fremtiden.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens program for måling og beregning av utslipp har enkelte mangler.

Kommentarer:

I utslippstillatelsens punkt 11. 1 heter det:

Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakningsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

Bedriften skal i forbindelse med utarbeidelse og revidering av måle- og beregningsprogrammet vurdere usikkerheten i målingene, og søke å redusere denne mest mulig.

Skretting AS avd. Stokmarknes har beskrevet hvilke målinger som skal gjøres og prosedyren for de enkelte prøvetakinger i kvalitetssystemet Landax. Vi savner likevel et overordnet dokument som begrunner valgene som er gjort når det gjelder måleperioder og beregningsmodeller. Det bør for eksempel være beskrevet hvordan måleprogrammet fanger opp og ivaretar mulige forskjeller mellom utslipp fra ordinær produksjon og utslipp fra vask av produksjonslinjer.

I august 2020 fikk vi melding om at en prosessavløpsvannsprøve tatt ut i juli hadde ett fettinnhold på 78 mg/L fett og dermed overskred utslippstillatelsens grenseverdi på 50 mg/L. Siden det dreier seg om en enkeltstående måling som allerede er innmeldt og avviksbehandlet, har vi ikke registrert dette som et avvik i denne inspeksjonsrapporten. De nevnte utilstrekkelighetene i måleprogrammet gjør det imidlertid vanskeligere å vurdere betydningen av denne ene høye målingen.

Videre savner vi beregning og rapportering av årlige totalutslipp av nitrogen og fosfor, jf. siste avsnitt i tillatelsens punkt 11.1. I tillegg skal det i henhold til tillatelsen også rapporteres en del spesifikke verdier, altså verdier (strømforbruk, utslipp til vann) per tonn produkt. Skjemaet for egenkontrollrapportering har til nå ikke vært tilrettelagt for rapportering av

spesifikke verdier, men Statsforvalteren vil sørge for at dette er ordnet til neste rapportering.

Anmerkning 2

Virksomheten har punktutslipp av støv som ikke er omfattet av utslippstillatelsen.

Kommentarer:

Anlegget har 10-15 relativt små utslippspunkt for støv som ikke var en del av vurderingen som ble gjort da utslippstillatelsen ble gitt. Støvutslippet var på det tidspunktet ledet ut gjennom et felles utslippspunkt. Uavhengig av om utslippet er samlet i ett punkt eller fordelt på flere mindre punkt, så burde støvutslippet ideelt sett inngått i vurderinga da tillatelsen ble gitt. Ut fra beskrivelsen som ble gitt i inspeksjonsmøtet dreier det seg om minimale utslipp av organiske støvpartikler. Opphavet til støvet er vifter som lager undertrykk på forskjellige steder i produksjonsutstyret, for å unngå støvlekkasjer til produksjonslokalet. Den støvholdige lufta blir filtrert før den slippes ut. Støvet inneholder ikke farlige stoffer og avsettes ikke i synlige mengder rundt utslippspunktet. Det er derfor sannsynlig at utslippet ikke medfører nevneverdig skade eller ulempe, og at det derfor i seg selv ikke forutsetter utslippstillatelse¹. Virksomheten er i gang med å undersøke muligheten for å få gjort målinger som kan fastslå hva utslippet inneholder.

¹ Forurensningsloven § 8 tredje ledd.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren