



KYSTVÅGEN SLIP & MEK AS
Flatøyveien 24
6523 FREI

Saksbehandler, innvalgstelefon
Mari Kaarfald Stubberud,

Rapport etter tilsyn hos Kystvågen Slip & Mek AS i Kristiansund kommune - inspeksjonsrapport 2026.005.I.SFMR

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Kystvågen Slip & Mek AS 18. februar 2026 (virksomhetsnummer: 972 402 923).

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

- Avvik 1: Ikke alt farlig avfall lagres forsvarlig
- Avvik 2: Miljøriskovurderingen har mangler
- Avvik 3: Virksomheten mangler skriftlig rutine for oppsamling av spylevann og håndtering av oppsamlet materiale

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Kystvågen Slip & Mek AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **1. mai 2026**.

Dere må betale gebyr

Kystvågen Slip & Mek AS må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfmrpost@statsforvalteren.no ved Mari Stubberud. Merk svaret med saksnummer 2014/5692 og tilsynsnummer 2026.005.I.SFMR.



Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Ikke alt farlig avfall lagres forsvarlig

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Avfallsforskriften § 11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Utendørs sto det diverse umerkede kanner, tanker og IBC med farlig avfall på uten oppsamling på grusdekke. Dere har en miljøcontainer for farlig avfall, men denne var for liten i forhold til mengdene som kan oppstå på verftet. Det sto blant annet avvirket materiale fra slippene og batteri som ikke var forsvarlig lagret utenfor miljøcontaineren.

Avvik 2: Miljørisikovurderingen har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 pkt. 6 Kartlegge farer og problemer

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal skriftlig kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Dere har en miljørisikovurdering som ikke har vært revidert siden 2015. Denne må oppdateres for aktiviteter med risiko for forurensning til det ytre miljø slik det er i dag med tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Under befaringen bemerket vi følgende forhold som må risikovurderes:

- Utslipp til sjø fra slippene
- Miljøcontainer som er for liten i forhold til mengden med farlig avfall
- Dieseltank som står på grusdekke
- Oljerensning som foregår i container uten tett dekke
- Avfallscontainere uten merking



Avvik 3: Virksomheten mangler rutine for oppsamling av spylevann og håndtering av oppsamlet materiale

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7

Beskrivelse av krav

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

- iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

Rutiner må dokumenteres skriftlig i internkontrollen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Dere har skriftlig rutine for oppsamling av avvirket materiale ved bunnpudd. Dere har også en oppsamlingstank for spylevann som pumpes opp fra en kum i slippet. Oppsamlingstanken må tømmes for slam ved behov. Dere mangler en rutine som beskriver hvordan og når oppsamling av spylevann gjennomføres og hvordan avfallet fra tanken skal håndteres.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Kystvågen Slip & Mek AS må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr under tilsynet 18. februar 2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.



Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Kystvågen Slip & Mek AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus. Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Mari Stubberud
- Kristin Eide

Fra Kystvågen Slip & Mek AS deltok

- Helge Nøsvold
- Lise Wenaas

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Kystvågen Slip & Mek AS ble kontrollert under tilsynet:

- 1505.0142.01, Flatøyveien 24 6523 Frei

Tema kontrollert

- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Støy
- Håndtering og lagring av avfall/farlig avfall
- Håndtering og lagring av kjemikalier
- Internkontroll

Tilsynet omfattet følgende regelverk

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrollloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (Forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften)

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Måleprogrammet beskriver metode for måling av prioriterte stoffer og hvordan dere beregner totalutslipp til sjø for året. Resultatene sammenholdes med veiledende grenser for tillatt totalutslipp for verft som behandler mindre enn 10 000 m² årlig. Dere har tatt prøver i slippene, så beregningen av utslippsmengder til sjø er basert på et utslipp uten oppsamling av spylevann.

Dere har kum i en av slippene hvor spylevannet kan pumpes opp i sedimenteringstank før utslipp til sjø. Renseeffekten til oppsamlingen av spylevannet er ukjent da dere ikke har tatt prøve av vannet som slippes ut etter sedimentering. Den eventuelle effekten oppsamlingstanken har dermed ikke blitt med i utregningen av totalutslippet.

Det ble tema under tilsynet hvilken metode for prøvetaking som gir best grunnlag for beregning av virksomhetens faktiske utslipp. Vår vurdering er at utslippskontrollen har vært representativ slik dere har gjennomført den fram til nå. Om dere velger å ta prøver av spylevannet som slippes ut etter det har vært i tank må måleprogrammet oppdateres deretter.



Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Mari Kaarfald Stubberud
rådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

KRISTIANSUND KOMMUNE

Postboks 178

6501

KRISTIANSUND N