



SAGA FISK AS  
Postboks 24  
8301 Svolvær

Saksbehandler:

Espen Olaf Henriksen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Saga fisk avd. Hjelskjæret Kontrollnummer: 2021.003.U.SFNO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Nora Falch

*Fra Statsforvalteren i Nordland:*  
Espen Olaf Henriksen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon (brevkontroll) ved Saga fisk avd. Hjelskjæret (Saga fisk avd. Hjelskjæret) den 24.6.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

### Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

6. juli 2021  
dato

Espen Olaf Henriksen  
kontrollør

Torfinn Sørensen  
fylkesmiljøvernssjef

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Vågan kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> SAGA FISK AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 996723526	<b>Eies av:</b> 996712702
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 10.201 - Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Saga fisk avd. Hjelskjæret	<b>Anleggsnr.:</b> 1865.0010.01
<b>Kommune:</b> Vågan	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Fiskeforedling	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Bakgrunnen for inspeksjonen var klager fra båteiere til Vågan kommune. Båteierne rapporterte om utslipp av fiskefett til Marinepollen. Det var ikke kjent hvem som var ansvarlig for utslippet, men kommunen henvendte seg til oss med henvisning til at båteierne mente at fiskefettet sannsynligvis kom fra Saga fisk avd. Hjelskjæret. Siden Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for fiskeforedlingsbransjen, ba kommunen oss om å undersøke saken nærmere. Vi har derfor gjennomført denne brevkontrollen, der virksomheten ble pålagt å gjøre rede for utslipp til vann i det aktuelle tidsrommet samt virksomhetens rutiner for å oppdage og utbedre feil som gir unormale utslipp.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Statsforvalteren avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

### **4. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og vår nettside.

### **5. Avvik**

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

### **6. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

### **7. Andre forhold**

Saga fisk AS har i brev til Statsforvalteren av 24.6. gjort rede for virksomhetens installasjoner og rutiner for å forebygge utslipp til vann. Ut fra denne redegjørelsen virker det lite sannsynlig at utslippet som ble oppdaget i Marinepollen 31.5. kan stamme fra Saga fisk AS avd. Hjelskjæret.

Virksomheten har normalt ingen utslipp til vann i nærheten av Hjelskjæret. Prosessavløpsvannet går gjennom et renseanlegg før det pumpes ut i ei ledning som munner ut på dypt vann flere hundre meter utenfor havna, på utsiden av Risøyan.

I redegjørelsen til oss skriver Saga fisk AS at det 4-5 ganger per år oppstår feil som gir utslipp ved kaia. Slike hendelser blir normalt oppdaget i løpet av et par timer og rettet så snart som mulig og normalt i løpet av ett døgn, avhengig av tidevann og tilgjengelig personell.

Til vårt spørsmål om kjente hendelser i perioden etter 1. mai 2021 svarte Saga fisk AS at de har reparert et rør under kaia, men at de ikke kjenner til utslipp i den forbindelse. Virksomheten hadde imidlertid et mindre utslipp 13. juni på grunn av en tett slange.

Når det gjelder utslippet som ble meldt til kommunen 31. mai, så viser Saga fisk AS til at de i perioden 26.5–1.6. kun tok imot 6 tonn ferdigsløyd fisk, og at de heller ikke drev annen produksjon som kunne gi utslipp av fiskefett.

Vi tar til etterretning at virksomheten har daglig visuell kontroll av vannet rundt kaia og månedlig kontroll av rør under kai.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)