

Data rev.utslippstillatelse avløpsrenseanlegg Tromsø kommune pr. 11.2.2021

Anlegg	Anleggsår/ombygging	Anlegg	Qdim	Qmaks	PE dim	PE tilknyttet	Utslipp	Overløp	Slam pr.år 20% TS	Felles/sep	Polymer	Energi	Luktred	Energiforbruk kWh
kap i forurnsensningsforskriften	Større endringer					oppd. Tall	meter fra RA	meter fra RA	tall fra 2020					tall fra 2020
Strandvegen RA01 kap 14	1996- Nytt 2008- Nye siler 2016 - Fjernet blåsemaskiner, montert skrapeløsning 2020 - Grovsil	Salsnes Filter: 6xSF6000(2008) Huber Ro2 Grovsil (2020)	240 l/s	270 l/s dim 290 l/s - maks kap. Pumper	20500	23945	kt -19 moh 450 m DN 400 stål.	kt - 4,2 moh 35 m DN 1000 betong.	Ca.180 tonn	Felles	Nei	Oppvarming med strøm. Ingen gjennvinning. Ingen nye planer.	Luftavtrekk via scrubber. Fungerer tilfredstillende- veksler med sjøvann og ferskvann. Noe lukt utvendig fra containerrom. Mye folk i området	253 524 kWh
Breivika RA05 kap 14	2005- Nytt 2008 - Nye siler 2015 - Fjernet blåsemaskiner, montert skrapeløsning	Salsnes Filter: 4xSF6000	180 l/s	240 l/s	18700	18479	Kt - 17,3 215 m Dn 500, Knekk på ledningen.	Felles med driftsoverløp	ca 122 tonn	Felles	Nei	Oppvarming med strøm. Balansert ventilasjon. Ingen nye planer.	Direkte utkast, ingen rensing av luft. Lite luktproblem	314 104 kWh
Tomasjord RA06 kap 14	2010 - Nytt 2016 - Fjernet blåsemaskiner, montert skrapeløsning	Salsnes Filter: 8xSF6000.	360	450	38400	23022	kt- 20.3 moh 320 m DN 560 PE100	kt- 6,5 moh 225 m DN 800 PE100	163 tonn	Felles	Nei	Oppvarming med varmepumpe /el.kjele. Balansert vent. Rot.varmeve klser. Ingen planer.	Avtrekk via barkefilter Lite luktproblem	393 684 kWh
Langnes RA07 kap 14	2004 - Nytt 2020 - Økt kap med 1 stk Masco Zoll.	4 stk MaskoZoll 2 stk Hydrotech 1 stk Masko Zoll rejekt.	230 l/s	290 l/s	19300	24494	kt- 19,8 moh 700 m DN 630 PE50	Felles med driftsoverløp	182 tonn	Felles	Tilsetter polymer på rejekt. Type:PLOPAM EM 440 LH Forbruk:ca 800 l pr. år.	Oppvarming med strøm. Varmepump e ute av drift, pga feil dim. Balansert ventilasjon med gjennvinning.	Avtrekk via barkefilter Lite luktproblem	476 024 kWh
Hamna RA08 kap 13	2004 - Nytt	Salsnes Filter 2 stk SF2000 Sandfang	22,5 l/s	45 l/s	5200	4617	kt - 30,2 Pumpes til selvfall, 250mm PE50	kt - 5,5 48 m PEH 315mm	39 tonn	Separert, Målinger viser felles	Nei	Oppvarming med strøm. Enkel ventilasjon.	Avtrekk via barkefilter Lite luktproblem	129 002 kWh
Selnes RA03 Kap 13	1993 - Nytt 2003 - Ombygd	1 stk MaskoZoll	80 l/s	120 l/s	4800	6253	kt - 14,4. 230 m PE 500mm	Felles med driftsoverløp	16,5 tonn	Felles	Nei	Oppvarming med strøm. Enkel ventilasjon	Direkte utkast, ingen rensing av luft. Kun luftfilter. Lite luktproblem	94 734 kWh