



SAMHOLD SLIP AS
Sørvåg
8432 ALSVÅG

Saksbehandler, innvalgstelefon
Oddlaug Ellen Knutsen, 75 53 15 55

Inspeksjonsrapport: Etterkontroll - Samhold slip AS – Øksnes

Kontrollnummer: 2020.104.I.FMNO

Fylkesmannen i Nordland var på tilsyn hos dere i oktober 2018, og på etterkontroll den 15. oktober 2020. Dette er en oppsummering av avvik fra disse to tilsyna.

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Andreas Ingebrigtsen

Fra Fylkesmannen i Nordland:

Oddlaug Ellen Knutsen (tilsynsleder),
Espen Olaf Henriksen, deltager

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra etterkontrollen ved Samhold slip AS den 15.10.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket avvik på håndtering av avfall, men lukker tidligere avvik på utslippskontroll. Dere må sende inn «*Avfallsplan i havn*» siden dere er kaieier. Vi har ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Frist for tilbakemelding er satt til, seinest **20. november 2020.**

Oddlaug Ellen Knutsen Espen (e.f.)
Seksjonsleder

Espen Olaf Henriksen
seniorrådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift





Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Samhold slip AS	
Organisasjonsnr.: 971761954	Eies av: 982 771 226
Bransjenr. (NACE-kode): 33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter	

Kontrollert enhet

Navn: Samhold slip AS	Anleggsnr.: 1868.0064.01
Kommune: Øksnes kommune	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Mekaniske overflatebehandling og verft	
Tillatelse gitt: nei, forskriftsregulert	Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller med hjemmel i forurensningsloven overholdes. Dette var en etterkontroll.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i forurensningsloven § 48.

Gjennomføring

Inspeksjonen ble gjennomført den 15. oktober fra klokken 11 og varte tre timer. Til stede på hele tilsynet var virksomhetens daglige leder Andreas Ingebrigtsen. Tilsynet startet med en gjennomgang av temaene for tilsynet, fra Fylkesmannen og redegjørelse ved virksomheten. Det ble deretter en kort befaring og oppsummering av funn.

Inspeksjonstema

Oppfølging av tidligere avvik: utslippskontroll
Avfallshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i samsvar med lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen



Samhold slip AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten **innen 24. november 2020** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland.

Varsel om gebyr

Det er beregnet gebyr for tilsynet ut fra medgått tid for reisen for en person (maks 4 timer) og tiden for selve inspeksjonen, dette iht. Miljødirektoratets veileder for bruk av gebyr i forurensningssaker. Det skal også beregnes tidsbruk for oppfølging av tilsynet i etterkant. Siden dette er en etterkontroll forventer vi ikke mye tidsbruk her, fordi aktuelle problemstillinger er gjennomgått tidligere.

Det er derfor satt et gebyr ut fra tidsbruk som beskrevet og aktuell sats varsles nå til sats 5 – som er 6700,- kroner. Det vil være mulighet for dere å uttale dere til dette. Etter dette vil vi gjøre vedtak om innkreving av gebyr for tilsynet. Vedtaket kan dere klage på. Hjemmel for Fylkesmannens vedtak vil være forurensningsforskriftens § 39-7 (gebyr for tilsyn med varighet opptil en dag).

Eventuelle kommentarer til varselet må sendes til Fylkesmannen i Nordland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova) og på Fylkesmannens nettsider.

Avvik

Dette var en *etterkontroll* for å sjekke at avvik som var avdekket i 2014 og gjentatt i 2018, nå var lukket. Avvikene som ble etterkontrollert var:

1. Virksomheten kan ikke dokumentere av utslippene til vann (avvirket materiale og spylevann er uten miljømessig betydning)
2. Virksomheten mangler måleprogram
3. Farlig avfall lagres ikke forsvarlig

Konklusjonen etter tilsynet er at Avvik 1 og 2 er lukket, avvik 3 er ikke lukket. I tillegg ble det registrert nytt avvik: *virksomheten mangler avfallsplan i havn*, se avvik 4.

Fylkesmannens kommentarer og videre oppfølging

Avvik 1 - lukket

Utslippskontroll - vann

Fylkesmannen fikk se renseanlegget som nå var satt opp og i drift. Dette er et oppsett med tre, kubikkstore mottakstanker koblet i serie med overløp. Vannet går videre gjennom to ulike filter



(minste åpning 5 μ) og til en oppsamlingstank for visuell kontroll, med utløp i fjæra nordøst for slipen. Det er lagt opp til et prøvепunkt (kran) før utløp. Det er koblet til vannmåler. Når båter skal spyles settes anlegget i gang på den måten at ei pumpe legges ut til en pumpeump i enden av ei renne som samler opp spylevannet i slipen. Det blir da en oppsamling per båt og spyling, da de fleste spylinger har varighet ca. 1 time (1330 liter/time). Det er koblet til vannmåler som leses av før og etter spyling. Ved prøvetaking blir prøven representativ for de siste båtene, siden renseanlegget ikke har fullstendig gjennomløp, dvs. det er alltid noe restvann igjen i mottakstankene.

Det foreligger en tidligere utgave av måleprogram, som må oppdateres når erfaringene tilsier dette. Det er gjort en prøvetaking i 2020. Virksomheten har kalkulert utslipp, og forholder seg til veiledende grenser for tillatt totalutslipp av ulike stoffer til sjø for gruppe 2 - verft (se tabell). Begrensende faktor for Samhold slip AS ser ut til å være kobber og kadmium. Virksomheten har regnet ut en max-grense for mye spylevann de kan bruke på ett år, der de legger til grunn verdiene fra målingen.

Navn på stoff	Årlig totalutslipp i g	Konsentrasjon i mg/l
Arsen	50	-
Bly	50	-
Kadmium	10	-
Kobber	2 000	-
Krom	50	-
Kvikksølv	5	-
Olje	-	50

Tabell 1: Veiledende grenser for tillatt totalutslipp av ulike stoffer til sjø fra verft som årlig behandler mindre enn 10 000 m² våt flate.

Oppsamling fast stoff:

Virksomheten koster opp avirket materiale i slipen etter spylingen. Dette er levert til godkjent mottaksanlegg. Det fremgår av avfallsdeklarering.no at Samhold slip AS org.nr. 982771226/971 761 954 har levert til RENO- VEST med EAL kode 120116 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand mm. (underkapittel 1201 – Avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast) – siste levering var 1500 kg i oktober 2020. Dette avfallet produseres jevnlig og vi forventer at det leveres årlig.

Avvik 2 – lukket

Avviket som omhandlet manglende måleprogram ble lukket i 2018, avviket er fremdeles lukket og vi har omtrent samme kommentar som sist: Vi forventer at måleprogrammet oppdateres etter hvert som det kommer til målinger, og dere gjør dere erfaringer med renseanlegget.

Avvik 3 – ikke lukket

Virksomhetens oppbevaring av farlig avfall er ikke tilstrekkelig forsvarlig.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5, *internkontrollforskriften* § 5, 2. ledd pkt. 6 og 7

Kommentarer:

Virksomheten har gjort tiltak for å forbedre lagringen, dette førte til at avviket om håndtering av farlig avfall ble lukket i 2018. Tilsynet i 2020 viste brudd på regelverket for håndtering av farlig avfall:

- Virksomheten hadde på tilsynstidspunktet oppbevart en tønne med oljeholdig produksjonsvann på uteområdet. Den var ikke sikret mot skade og det var ikke muligheter for oppsamling ved eventuell skade. Tønna var ikke merket.



- Virksomheten har ikke samlet opp alle fraksjoner farlig avfall. Absorbent, og olje-filler må også håndteres som farlig avfall. Dere må kartlegge hva slags avfall/farlig avfall dere produserer på anlegget og sikre at dette blir lagret og levert minimum årlig.

Avfallsforskriftens (§ 11-5) krever forsvarlig oppbevaring av farlig avfall. Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall, og de som håndterer farlig avfall skal «treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr». Miljødirektoratet har i faktaarket «Håndtering av farlig avfall» (M-284, 2014) konkretisert «forsvarlig oppbevaring» slik: *Avfallet skal oppbevares på et område som ikke er tilgjengelig for allmennheten og det skal merkes, emballeres og lagres slik at det ikke kan medføre forurensning til omgivelsene.*

Internkontrollforskriften sier at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Avvik 4

Virksomheten har ikke en avfallsplan for håndtering av avfall som leveres fra båtene som anløper kaianlegget til Samhold slip AS.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften kapittel 20 avfallsplan i havn, § 20- 6.

Kommentarer:

Dere oppgir at det er lite båter som anløper anlegget. Dere oppgir ikke at det gis noen spesiell informasjon til båtene om håndtering av avfall. Behovet – mengder og type - er ikke kartlagt.

Ifølge avfallsforskriften § 20-5 har dere plikt til å etablere mottaksordninger for avfall som tilsvarer de behov båtfører har når de legger til kai. I tillegg har dere plikt etter § 20-6 til å lage en skriftlig avfallsplan for mottak og håndtering av avfallet som dere tar imot fra båter som legger til kai. Kravene til hva denne planen må inneholde, er listet opp i vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 20. Planen skal sendes inn til Fylkesmannen for godkjenning.

På hjemmesiden til Fylkesmannen i Nordland kan dere lese mer om avfallsplan i havn: <https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Forurensning/Nye-oppgaver-for-kystkommuner-havneansvarlige-og-Fylkesmannen/>

Vær oppmerksom på at vedlegg 1 i forurensningsforskriften kapittel 20 også er ei liste over hva slags informasjon som må være tilgjengelig for de som legger til ved kaia.

Anmerkninger

Forsøpling

Virksomheten oppgir at utrangert utstyr/avfall som står lagret på uteområdet vil bli levert til avfallsmottak snarest. Dette gjelder blant annet en båt og en flytebrygge av isopor. Isopor som står utsatt til for vær og vind vil brytes opp i mindre deler og kan gi forsøpling av nærområdet.



Det er generelt viktig å unngå at avfall blåser på havet, dette virker dere å være bevisst på og vi legger til grunn at avfall på uteområdet blir forsvarlig håndtert slik at dere ikke bidrar til marin forurensning.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)