



Fylkesmannen i Nordland

ARNESEN. AS

Bodø, 9. november 2018

8063 Værøy

Deres ref.:  
Pål Arnesen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2018/6733  
Saksbehandler:  
Marit Torsvik

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Arnesen - Værøy slip

### Kontrollnummer: 2018.031.I.FMNO

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Pål Arnesen

*Fra Fylkesmannen i Nordland:*  
Marit Torsvik

*Andre deltagere:*  
Nikolai Hansen, teknisk sjef i Værøy kommune

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:*  
Trine Moland

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Arnesen - Værøy slip den 1. november 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten har ikke etablert et system for å samle opp avvirket materiale
- Virksomheten kan ikke dokumentere at utslipp til vann er uten miljømessig betydning
- Virksomheten kan ikke dokumentere at de overholder deklarasjonsplikten for farlig avfall

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

9. november 2018	Marit Torsvik	Oddlaug E. Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Værøy kommune

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> ARNESEN. AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 997307542	<b>Eies av:</b> 997284534
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 33.150 - Reparasjon og vedlikehold av skip og båter	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Arnesen - Værøy slip	<b>Anleggsnr.:</b> 1857.0005.02
<b>Kommune:</b> Værøy	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Mekanisk overflatebehandling og verft	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

# 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risiko-baserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

## Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

# 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Arnesen. AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Arnesen. AS innen 17. desember 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland v/Marit Torsvik.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 26. oktober 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Arnesen. AS bli ilagt et gebyr på kr 2 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 6 for tilsyn av inntil en dags varighet. I dette tilfellet varslet vi bruk av gebyrsats 4, det vil si kr 10 300,-. I ettertid ser vi at omfanget av tilsynet er mindre enn forventet og vi har derfor funnet det riktig å redusere det vedtatte gebyret. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomheten har ikke etablert et system for å samle opp avvirket materiale

##### **Avvik fra:**

Forurensningsforskriftens § 29-4, jf. forurensningslovens § 7  
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7

##### **Kommentarer:**

For mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av skip med metallskrog er det krav om oppsamling av avvirket materiale. Ved behandling av andre typer skrog gjelder en gene-

rell plikt til å unngå forurensning. Arnesen. AS oppgir at de har begrenset aktivitet ved slipen og at det kun unntaksvis tas opp skip med metallskrog. Virksomheten har ikke etablert noen rutiner for oppsamling av avvirket materiale, heller ikke via oppsoping i slipen. Selv om aktiviteten er liten, forventes det at virksomheten begrenser utslippet i størst mulig grad. Dette betyr at avvirket materiale uansett skal sopes opp, så langt dette rent praktisk lar seg gjøre. Slike rutiner skal være etablert som en del av virksomheten sitt internkontrollsystem. Dersom det fortsatt skal kunne tas opp og vedlikeholdes skip med metallskrog, må det i tillegg etableres en renne eller tilsvarende barriere mot sjø. Avvirket materiale fra vedlikehold av metallskrog skal leveres inn som farlig avfall.

## **Avvik 2**

Virksomheten kan ikke dokumentere at utslipp til vann er uten miljømessig betydning

### **Avvik fra:**

Forurensningsforskriften § 29-6, § 29-9 og § 29-10, jf. forurensningslovens § 7  
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6

### **Kommentarer:**

Utslipp til vann skal begrenses mest mulig og er kun tillatt dersom dette skjer på en slik måte at det er uten miljømessig betydning. Virksomheten mener selv at det ikke lengre er farlige stoffer i bruk på de skipene som tas opp for vedlikehold, men kan ikke legge fram noen dokumentasjon som bekrefter dette. Internkontrollforskriften stiller et generelt krav om kartlegging og vurdering av risiko. Virksomheten må foreta en slik vurdering basert på opplysninger om innholdet i de stoffene som brukes, for eksempel via HMS-datablad. Dersom det fortsatt skal kunne tas opp og vedlikeholdes skip med metallskrog, må virksomheten i tillegg få målt og vurdert utslippet sitt. Det skal da også finnes journal for oppsamling av avvirket materiale og et program for måling/kontroll av utslipp. Hensikten er å kunne dokumentere at minst 80 % av det avirkede materialet samles opp.

## **Avvik 3**

Virksomheten kan ikke dokumentere at de overholder deklarasjonsplikten for farlig avfall

### **Avvik fra:**

Avfallsforskriftens § 11-12

### **Kommentarer:**

Når farlig avfall leveres til godkjent mottak, skal virksomheten fylle ut et deklarasjonsskjema for hver type farlig avfall. Dette skal gjøres elektronisk via Avfallsdeklarerer.no. Arnesen. AS oppgir at de har levert farlig avfall til den kommunale miljøstasjonen ved Værøy Auto, uten at det er fylt ut noe eget deklarasjonsskjema. Dette avfallet har da blitt levert som om det kommer fra husholdning. Virksomheten er selv pliktig å påse at avfallet blir deklarerert ved levering til godkjent mottak. Dersom det kommunale mottaket ikke tilbyr deklarerer av farlig avfall, må virksomheten ta kontakt med andre virksomheter som tilbyr mottak av farlig avfall og som samtidig kan registrere at virksomheten har fylt ut deklarasjonsskjema. Korrekt utfylling av deklarasjonsskjemaet er virksomheten sitt eget ansvar.

## 7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## 8. Andre forhold

Virksomheten oppgir at bruken av slipen skjer ved at de som eier båtene selv foretar vedlikeholdet. Ansvar for håndtering av farlig avfall ligger på båtneier. Vi gjør oppmerksom på at Arnesen AS likevel er pliktig til å ta hånd om farlig avfall som er hensatt i slipområdet.

Det står en god del metallavfall og annet kassert utstyr plassert rundt omkring på uteområdet til virksomheten. Slik plassering kan være å oppfatte som forsøpling. Vi gjør oppmerksom på at kommunen er rette myndighet, både i forhold til å ta stilling til hva som er å oppfatte som en forsøpling og eventuelt behov for videre oppfølging. Kommunen kan i den forbindelse vurdere å ta i bruk virkemidler i form av vedtak om fjerning, tvangsmulkt og opprydding på eiers regning.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnet for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

## 10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Miljøkrav for skipsverft (M486)