



ØSTBØ AS AVD BODØ
Postboks 1447
8038 Bodø

Saksbehandler:
Marit Torsvik

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Østbø - Vikan - farlig avfall - tankanlegg

Kontrollnummer: 2019.060.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Kjetil Østbø

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Marit Torsvik

Andre deltagere fra virksomheten:
Tommy Sandstedt
Per Børge Moan

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:
Torunn Slettemark Hovden

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Østbø - Vikan - farlig avfall - tankanlegg den 10. april 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Miljørisikoanalysen omfatter ikke en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen på Vikan

Anmerkninger:

- Østbø AS har mangler i sitt system for registrering av kontrollrutiner ved tankanlegget på Vikan

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

12. april 2019	Marit Torsvik	Oddlaug E. Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Bodø kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ØSTBØ AS AVD BODØ	
Organisasjonsnr.: 871834512	Eies av: 920508324
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Østbø - Vikan - farlig avfall - tankanlegg	Anleggsnr.: 1804.0153.01
Kommune: Bodø	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 16. november 2009	Sist endret: 14. januar 2016

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Tanklagring av farlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Østbø AS plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Østbø AS innen 31. mai 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet. Vi ber samtidig om å få en tilbakemelding på hvordan dere har fulgt opp anmerkningen.

4. Pålegg om opplysninger

Østbø AS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger innen 31. mai 2019 (jf. forurensningsloven § 49):

- Oppdatert miljørisikoanalyse for tanklagringen på Vikan, med vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning, jf. avvik 1

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 19. mars 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med §39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Østbø AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Miljørisikoanalysen omfatter ikke en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen på Vikan

Avvik fra:

Forurensningsforskriftens § 18-4 og internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6


Kommentarer:

Det generelle kravet til risikovurdering framkommer av internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6. Kravet til miljørisikoanalyse for tankanlegg er også presisert i forurensningsforskriftens § 18-4. Det framkommer her at miljørisikoanalysen skal omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning. I veilederen til «tankforskriften» (M-536/2016) er det blant annet henvist til miljø-sårbarhetskart (MOB kart) og Miljødirektoratet sin database for naturmiljø, Naturbase. Når sårbarheten til miljøet er kartlagt, skal den sammenlignes med akseptkriterier for hva som er en forsvarlig miljørisiko. En slik vurdering forutsetter at kunnskapen om sårbarheten til miljøet både er kjent og tatt med i analysen.

Under tilsynet fikk vi en gjennomgang av risikovurderingen til tankanlegget på Vikan. Her har dere identifisert flere hendelser som kan gi forurensning, for eksempel overfylling og slangebrudd. Dere viser også til at det er iverksatt tiltak for å redusere risikoen, blant annet med overfyllingsvern og betongplate med kobling til oljeutskiller i det området som er i bruk under fylling og tømning av tankanlegget (se bilde 1 - 3). Risikoanalysen gir samtidig ingen vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av en eventuell hendelse med oljeutslipp (se bilde 4 og 5).



Bilde 1 – 3, påkobling under fylling og tømning av tankanlegget og alarm mot overfylling



Bilde 4 – 5, oversiktskart som viser tankanlegget sin plassering på Vikan i Bodø

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Østbø AS har mangler i sitt system for registrering av kontrollrutiner ved tankanlegget på Vikan

Referanse:


Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7

Kommentarer:

Internkontrollforskriften gir et generelt krav om å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav.

Under tilsynet ble det vist til skriftlige rutiner som gjelder for tankanlegget. Vi fikk også se en tavle der operatøren blant annet registrerer mengde inn og ut for de ulike tankene (se bilde 6). Denne informasjonen kunne også legges fram digitalt.

I årsrapporten for 2018 har Østbø AS oversendt ei liste på 46 registrerte uønskede hendelser som gjelder forurensning eller fare for forurensning. Ingen av disse registreringene gjelder tankanlegget på Vikan. Det kan derfor stilles spørsmål ved hvorvidt avvikssystemet er tatt aktivt i bruk i akkurat dette området. Samtidig kunne det her ikke legges fram resultater fra rutinemessige utførte sjekkrunder som gjelder ytre miljø, for eksempel kontroll innenfor ringmuren etter perioder med mye nedbør i form av regn og/eller snø.



Bilde 6, tavle for registrering blant annet av mengde oljeholdig avfall inn/ut

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Oppslag i Østbø AS sitt digitale styringssystem (Stamina Interaktiv)
- Perm med en samling av informasjon fra tankanlegget ble etablert i 2002
- Bilder som ble tatt under etableringen av tankanlegget i 2002

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall