



HVALER KOMMUNE TEKNIKK, BYGGESAK OG
INFRASTRUKTUR
Storveien 32
1680 SKJÆRHILDEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Øystein Hansgård Gjelsvik, 32266608

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2024 - Hvaler avløpsnett i Øra RA - Hvaler kommune

Hvaler kommune har ikke avvik fra krav i tillatelser i rapporteringsåret 2024. Kommunen må forbedre sin rapportering til neste år.

Hvaler kommune skal betale et gebyr på 5 200 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapporten. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Hvaler kommune sitt avløpsnett tilknyttet Øra avløpsrenseanlegg.

Kommunens avløpsnett tilknyttet Øra avløpsrenseanlegg

Hvaler kommune har rapportert at kommunens avløpsnett tilknyttet Øra avløpsrenseanlegg har 0 installerte regnvannsoverløp og 59 installerte nødoverløp. Kommunen har totalt 80 pumpestasjoner på sitt avløpsnett, og skriver at de har behov for å kontrollere de gjenværende 21 pumpestasjonene. Statsforvalteren oppfatter at kommunen per i dag ikke har oversikt over alle sine pumpestasjoner og hvorvidt de har installert nødoverløp. Dette er mangelfull rapportering, og vi forventer at kommunen forbedrer dette til neste års rapportering.

Kommunen har beregnet at 26 549 m³ urensset avløpsvann og over 106 kg fosfor ble sluppet ut ved overløp på avløpsnettet i 2024. Til sammenligning ble det sluppet ut 13 800 m³ urensset avløpsvann og 13,9 kg fosfor ved overløp på avløpsnettet i 2023. Av overløp i 2024 så skyldes to tilfeller teknisk feil på pumpestasjon, mens 113 tilfeller skyldes tilførsel av fremmedvann i forbindelse med nedbør.

Hvaler kommune rapporterer at det er 4 616 innbyggere og 3 419 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i 2024. Dette er en reduksjon på 3,2 % for antall innbyggere og en økning på 1,5 % for antall fritidsboliger sammenlignet med tall for 2023.



Av 115 tilfeller med nødoverløp så skyldes 113 av disse fremmedvann i forbindelse med nedbør. Dette viser at avløpsnettet fortsatt er sterkt påvirket av nedbør, til tross for pågående arbeid med reduksjon av fremmedvann. Dette kan også tyde på kapasitetsutfordringer på avløpsnettet. Kommunen har begynt et samarbeid med Driftsassistansen i Viken vedrørende fremmedvann, og har en egen ansatt som jobber med oppfølging av dette. Det er gjennomført en rekke tiltak i 2024, inkludert forbedring av driftsovervåkingssystemet og ferdigstilling av ny pumpeledning i sjø. Det er planlagt ytterligere utbedringer på driftsovervåkingssystemet i 2025. Kommunen har også begrenset antall nye tilkoblinger til kommunalt nett i områder med kapasitetsutfordringer i 2024.

Det har vært observert ansamling av skum i vannoverflaten i Hvaler-skjærgården, og særlig ved Skjelsbusundet, en rekke ganger i 2024. Kommunen har tatt flere *E. coli*-prøver i området, og det er påvist høye verdier over en lengre periode. Undersøkelser med oversvømming og kartlegging har ikke identifisert noen lekkasje fra kommunens avløpsnett. Påfølgende DNA-prøver av skummet har avdekket at bakteriene stammer fra gress, og kommunen vurderer at skummet ikke er farlig.

Tilbakemelding på resipientovervåkingsrapport

Hvaler kommune har krav i sin utslippstillatelse om å delta i et samordnet overvåkingsprogram med vannområdet Glomma sør. Kommunen skal utføre regelmessige undersøkelser og overvåking av de vannforekomster som påvirkes av avløpsvann som tillatelsen omfatter. Kommunen har krav om å sammenstille resultater fra resipientovervåking fra foregående år og vurdere tilstanden i resipienten sett i sammenheng med lokale og nasjonale vannmiljømål, innen 1. mars etter utslippsåret. Data skal registreres i databasen Vannmiljø (<http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>). Data rapporteres på Vannmiljøs importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes på <http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no>.

Kommunen har bekreftet at data fra overvåking registreres i Vannmiljø fortløpende. I henhold til overvåkingsprogrammet til Glomma sør og vannforskriftens krav er det ikke tatt prøver av bekker i 2024. Dette skal gjøres i 2025.

Konklusjon

Hvaler kommune har ikke avvik fra krav i tillatelsen i 2024. Kommunen har 21 pumpestasjoner hvor det er uklart om det er installert nødoverløp. Dette er mangelfull rapportering, og vi forventer at kommunen har oversikt over dette i neste års rapportering.

Vi tar med dette egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2024 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

<https://www.statsforvalteren.no/nb/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/skjema-og-tjenester/>

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2025. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

**Gebyr for saksbehandlingen**

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd 5 200 kroner i gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Øystein Hansgård Gjelsvik
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent