



Fylkesmannen i Oppland

STIAN BRENDE MASKINSERVICE AS
Brennhaugvegen 104
2663 Dovreskogen

Lillehammer, 18. september 2018

Deres ref.:
Stian Brenden

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2018/4936
Saksbehandler:
Line Andersen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rondablikkdokka midlertidig pukkverk i forbindelse med VA-prosjekt Kontrollnummer: 2018.064.I.FMOP

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Stian Brenden, daglig leder

Fra Fylkesmannen i Oppland:

Line Andersen

Andre deltagere fra virksomheten:

Siw Anita Killi, HMS-leder

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Oppland:*

Linn Christin Myhrer Rueslått

I tillegg deltok følgende fra Nord-Fron kommune:

Tom Henning Nyheim og Eirik Kvernes (avdelingsingeniører, Teknisk drift) og Anders Nybakken (plan- og miljøkonsulent).

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Rondablikkdokka (midlertidig pukkverk i forbindelse med VA-prosjekt) den 24.08.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oppland avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har ikke måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy
- Det foreligger ingen støvvurdering for virksomheten ved Rondablikkdokka

Anmerkninger:

- Virksomheten var ikke oppmerksom på kravet om støvnedfallsmålinger
- Virksomheten har forbedringspotensial når det gjelder rutiner rundt levering og deklarerer av farlig avfall

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

18. september 2018 Line Andersen

Vebjørn Knarrum

dato

kontrollør

miljøverndirektør

Fylkesmannen i Oppland

Kopi av rapporten sendes til:

- Nord-Fron kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: STIAN BRENDEN MASKINSERVICE AS	
Organisasjonsnr.: 977103673	Eies av: 986925112
Bransjenr. (NACE-kode): 43.120 - Grunnarbeid	

Kontrollert enhet

Navn: Rondablikkdokka, midlertidig pukkverk i forbindelse med VA-prosjekt	Anleggsnr.: 0516.0041.01
Kommune: Nord-Fron	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Midlertidig anleggsvirksomhet	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for pukkverk.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Sedimenter og grunnforurensning
- Prosess og rensutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Stian Brenden Maskinservice AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Stian Brenden Maskinservice AS innen 12. oktober 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningene er vurdert, eventuelt hvordan forholdet vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoppost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oppland v/Line Andersen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 24. august 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Stian Brenden Maskinservice AS bli ilagt et gebyr på kr. 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oppland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oppland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 30-9 bokstav c annet ledd (måling og beregning av utslipp, generelle bestemmelser)

Kommentarer:

Virksomheter som driver pukkverk med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre støvnedfallsmålinger i henhold til forurensningsforskriften § 30-9 bokstav a. Videre skal det gjennomføres representative målinger og beregninger av utslipp til vann og støy i omgivelsene i henhold til § 30-9 bokstav b. For midlertidige/mobile pukkverk skal slike målinger gjennomføres innen 8 uker etter oppstart.

Virksomheten skal videre ha et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll i henhold til forurensningsforskriften § 30-9 bokstav c annet ledd. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav i forurensningsforskriften kapittel 30 (forurensninger fra produksjon av pukk grus, sand og singel) overholdes.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har noe måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy for pukkverksdriften ved Rondablikkdokka. Virksomheten har heller ingen rutiner på å utarbeide slike måleprogram.

Avvik 2

Det foreligger ingen støyvurdering for virksomheten ved Rondablikkdokka

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 30-9 bokstav b (måling og beregning av utslipp, utslipp til vann og støy)

Kommentarer:

For pukkverk som etableres nærmere enn 200 meter til nærmeste nabo skal det foreligge en støyvurdering før oppstart, jf. også krav i forurensningsforskriften § 30-11 om meldeplikt (støyvurdering skal legges ved meldingen dersom pukkverk etableres nærmere enn 200 meter til nabo).

Pukkverket som er etablert på Rondablikkdokka ligger kun 140 meter fra nærmeste nabo, men det foreligger likevel ingen støyvurdering.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten var ikke oppmerksom på kravet om støvnedfallsmålinger og målinger av utslipp til vann

Kommentarer:

Virksomheter som driver pukkverk med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre støvnedfallsmålinger i 30-dagers intervaller i henhold til forurensningsforskriften § 30-9 bokstav a. Måleperioden skal være minst et år (eventuelt kortere dersom pukkverksdriften avsluttes før) og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i forurensningsforskriften § 30-5 overholdes. For midlertidige/mobile pukkverk skal slike målinger gjennomføres innen 8 uker etter oppstart. Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent.

Virksomheter som driver pukkverk skal videre gjennomføre representative målinger av utslipp til vann for å dokumentere at kravene i forurensningsforskriften § 30-6 overholdes. I henhold til § 30-6 kan prosessvann slippes til resipient dersom maksimalkonsentrasjonen av faststoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom utslippet ikke medfører til nedslamming i resipienten. Dersom utslippets innhold av SS er for høyt til å tilfredsstille disse kravene, skal prosessvannet renses før det slippes til resipient, f.eks. gjennom filtrering i grunnen, sedimentasjonsbasseng eller sedimentasjonskontainer. For midlertidige/mobile pukkverk skal målinger av utslipp til vann gjennomføres innen 8 uker etter oppstart. Prøvetaking og måling av utslipp til vann skal være kvalitetssikret og bør derfor også gjennomføres av en uavhengig konsulent.

Pukkverket ved Rondablikkdokka hadde kun vært i drift i overkant av en uke da Fylkesmannen var på tilsyn.

Anmerkning 2

Virksomheten har forbedringspotensial når det gjelder rutiner rundt levering og deklaring av farlig avfall

Kommentarer:

Virksomheter som genererer farlig avfall plikter å levere dette årlig, så lenge den totale mengden farlig avfall overskrider 1 kg. Virksomheten har et selvstendig ansvar for alt farlig avfallet som genereres blir levert og deklarerert på korrekt måte, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-8 og 11-12. Farlig avfall skal blant annet deklarereres på den virksomheten der det farlige avfallet oppsto.

Virksomheten har rutiner på å levere og deklarerer farlig avfall som f.eks. slam fra oljeutskillere og annet oljeholdig avfall. Men et søk på www.avfallsdeklarerer.no viser at ikke alt farlig avfall som oppstår ved virksomheten er deklarerert med Stian Brenden Maskinservice AS som avfallsprodusent slik det skal. Det gjelder blant annet spillolje, som virksomheten leverer til Thorvaldsen, og batterier, som leveres på miljøstasjon. Virksomheten bør ut fra dette foreta en gjennomgang av sine rutiner for levering og deklaring av farlig avfall.

8. Andre forhold

Når det gjelder utslipp til vann, har virksomheten anlagt en grøft for rensing av eventuelt sig av overflatevann fra pukkverket til Årvillingsbekken, med fem meter urørt terreng mot bekken, i henhold til krav fra Nord-Fron kommune. Under tilsynet så vi ingen tegn til direkte utslipp av partikkelholdig vann til bekken. Vi gjør likevel oppmerksom på at virksomheten er ansvarlig for å gjennomføre eventuelle målinger jf. § 30-9 dersom prosessvann siger til eller slippes direkte ut i resipienten (for å dokumentere at konsentrasjonen av suspendert stoff er under 50 mg/l), samt fortløpende å vurdere behov for andre rens tiltak for å hindre nedslamming jf. forurensningsforskriften § 30-6.



Grøft langs området med pukkverksdrift i ca. 5-meters avstand fra Årvillingsbekken (bildet til venstre). Årvillingsbekken mot Årvillingen (bildet til høyre). (Foto: Line Andersen, Fylkesmannen i Oppland.)

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)