



Fylkesmannen i Oppland

Stian Brenden Maskinservice AS
Brennhaugvegen 104
2663 Dovreskogen

Lillehammer, 18. oktober 2018

Deres ref.:
Siw Anita Killi

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/6663
Saksbehandler:
Stein Egil Granli

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Stian Brenden Maskinservice AS Kontrollnummer: 2018.006.I.FMOP

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Siw Anita Killi
Renathe Hagelien

Fra Fylkesmannen i Oppland:
Stein Egil Granli

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Oppland:*
Ola Hegge

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Stian Brenden Maskinservice AS (Stian Brenden Maskinservice AS) den 15. oktober 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oppland avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Mari Olsen fra Oppland fylkeskommune og Tom Henning Nyheim fra Nord-Fron kommune deltok på befaringen.

Fylkesmannen ser alvorlig på avviket i denne rapporten. Fylkesmannen gjennomførte en innledende befaring 10.09.2018 i forbindelse med dette VA-prosjektet og i rapporten fra den befaringen går det klart fram at anleggsaktiviteten i området har ført til forurensning i berørte vassdrag. Vi konstaterer at Stian Brenden Maskinservice AS ikke har fulgt opp Fylkesmannens oppfordringer om å sørge for forsvarlig vannhåndtering i anleggsområdet og at det fortsatt pågår forurensende utslipp av tilslammet vann til vassdrag og terreng.

Avvik:

- Aktiviteten i anleggsområdet medfører forurensende utslipp av tilslammet vann til vassdrag og til terreng

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

18. oktober 2018	Stein Egil Granli	Vebjørn Knarrum
dato	kontrollør	miljøverndirektør

Fylkesmannen i Oppland

Kopi av rapporten sendes til:

- Nord-Fron kommune
- Oppland fylkeskommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Stian Brenden Maskinservice AS	
Organisasjonsnr.: 986925112	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 43.120 Grunnarbeid	

Kontrollert enhet

Navn: Stian Brenden Maskinservice AS	Anleggsnr.: 0516.0042.01
Kommune: Nord-Fron	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Midlertidig anleggsaktivitet	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser. Fylkesmannen har mottatt ny melding med billedokumentasjon om utslipp i området.

Tilsynet ble gjennomført som uvarslet kontroll i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til vann
- Håndtering av tilslammet overflatevann fra grøfter og anleggsområder

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Vi ser alvorlig på avviket som ble avdekket i forbindelse med denne inspeksjonen. Stian Brenden Maskinservice AS plikter snarest å iverksette tiltak for rette opp forholdene i

avviket. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Stian Brenden Maskinservice AS innen 18. oktober 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan ulovlige forhold skal følges opp. Det skal presenteres oversikt over aktuelle tiltak som kan iverksettes i de ulike delene av anleggsområdet for å sikre forsvarlig vannhåndtering og for å hindre forurensende utslipp av tilslammet vann til vassdrag og terreng. Oversikten skal også inneholde en realistisk tidsplan for når de ulike tiltakene kan være iverksatt og funksjonelle.

Det må påregnes at gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

4. Varsel om tvangsmulkt for pålegg om opplysninger

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom de pålagte opplysninger ikke er mottatt innen 18. oktober 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt de pålagte opplysninger innen 1 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oppland innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Varsel om gebyr

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 10 300,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oppland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oppland (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Aktiviteten i anleggsområdet har medført forurensende utslipp av tilslammet vann til vassdrag og til terreng. Forurensende utslipp pågår fortsatt.

Avvik fra:

Forurensningsloven § 7.

Kommentarer:

Befaring i anleggsområdet avdekte at det har pågått og fortsatt pågår betydelig forurensende utslipp av tilslamma vann til bekker og vassdrag og sannsynligvis til terreng, i forbindelse med VA-prosjektet på Kvamsfjellet. Vi fant at situasjonen i to bekker er vesentlig forverret siden forrige befaring 10.09.2018 og at store mengder finstoff har sedimentert i en bekk inn til Årvillingen og i Sildtjønnbekken ovenfor Skjemtjønna. Det er konstatert at det er store avsetninger med slam og finstoff også ut i Årvillingen.

Vi gjentar det som ble konkludert Fylkesmannens befaringsrapport datert 24.09.2018, at tiltakene i området, i eller ved vassdrag som direkte eller indirekte medfører forurensning i form av utslipp av tilslamma vann, er omfattet av forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Det er ikke innhentet tillatelse for noen av tiltakene i prosjektet i hht nevnte forskrift og tiltakene er dermed å anse som ulovlige. I tillegg har tiltakene ført til flere brudd på forurensningslovens § 7. Plikt til å unngå forurensning.

Alvorlighetsgraden i saken er også i stor grad basert på vurdering av resipientforholdene, der små bekker med begrenset vannføring blir utsatt for omfattende tilførsel av slam og finstoff.

I oppsummeringsmøtet etter befaringen ble Stian Brenden Maskinservice AS pålagt innen utgangen av 18.10.2018 å oversende forslag til avbøtende tiltak og å utarbeide en framdriftsplan for gjennomføring av tiltak for å hindre ytterligere forurensende utslipp. Plan for gjennomføring av tiltak skal godkjennes av Fylkesmannen.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter