

Statsforvalteren i Trøndelag  
Postboks 2600,  
7734 STEINKJER  
sftlpost@statsforvalteren.no

Dato: 05.08.25

**Søknad om endring / utvidelse av eksisterende tillatelse etter forurensningsloven til**

- mellomlagring og behandling/kverning av hage- og parkavfall
- omlastning av restavfall

**Søker:**

Retura IR  
Åsaunvegen 5  
7609 Levanger  
Org.nr.:985 711 267

**Kontaktperson:**

Espen Bredesen,  
espen.bredesen@ir.nt.no,  
m. 91 66 65 44

**1. Formål med søknaden**

Virksomheten har allerede konsesjon for mottak og håndtering av returtrevirke, og det søkes nå om **utvidelse av eksisterende tillatelse** for å møte økende behov fra både private og næringsaktører i regionen.

Statsforvalterens referanser

| Tillatelsesnummer | Anleggsnummer | Saksnummer |
|-------------------|---------------|------------|
| 2021.0928.T       | 5037.0119.01  | 2018/10357 |

Retura IR søker herved om tillatelse etter forurensningsloven til følgende aktiviteter på vår eiendom  
Sjøvegen 176  
7620 Skogn  
Gnr.34, bnr. 253

- **Behandling og lagring av inntil 5 000 tonn hage- og parkavfall per år**
- **Omlastning av inntil 10 000 tonn restavfall per år**

Virksomheten er en videreutvikling av vår nåværende drift med mottak og håndtering av returtrevirke, som vi har konsesjon for i dag.

## 2. Beskrivelse av aktivitetene

### Lagring og behandling av hage- og parkavfall:

- Hage- og parkavfall (gress, løv, greiner mv.) lagres på et opparbeidet lagringsområde med fast dekke (asfalt eller betong) inntil mengdene blir store nok for kverning.
- Det planlegges binger med tak. Vedlegg 1, (eksempel på binger fra Tromsø, vedlegg 1.1)
- Etter kverning transporteres «varen» direkte til annen lokasjon for kompostering.
- Hage- og park avfallet lagres på fast dekke og under oppsyn, med tiltak for å redusere lukt og avrenning.

### Omlastning av restavfall:

- Avfallet ankommer området med bil og omlastes på et opparbeidet omlastingsområde med fast dekke (asfalt eller betong).
- Avfallet omlastes direkte fra mindre innsamlingsbiler over til større containere for videre transport til godkjente behandlings- eller forbrenningsanlegg.
- Omlastningscontainere som brukes vil ha lokk/tak som lukkes mellom hver omlastning.
- Det planlegges etablering av faste binger med overbygg (tak), jf. vedlegg 1. Som illustrert i vedlegg 1.1 (eksempel fra Tromsø), vil disse bingene benyttes til oppstilling av containere under tak i påvente av at de fylles og klargjøres for videre transport. Restavfallet består i hovedsak av blandet restavfall i Big Bag fra næring (bygg/anlegg) og Big bag sekker fra private ordninger, uten farlig avfall.
- Restavfallet vil ikke inneholde matavfall da dette har vært skilt ut i egen fraksjon på Innherred siden 1993.

| Type                  | Avfallsstoff-nummer | Behandling               | Maksimal årlig mottak <sup>5</sup> | Maksimal lagring (samtidig) <sup>6</sup> | Maksimal lagringstid <sup>7</sup> |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Hage- og parkavfall   | 1131                | Mellomlagring, omlasting | 5000 tonn                          | 2000 tonn                                | 60 døgn                           |
| Blandet næringsavfall | 9912                | Omlasting                | 10000 tonn                         | 100 tonn                                 | 14 døgn                           |

### 3. Miljøhensyn og forebyggende tiltak

Følgende tiltak er planlagt for å redusere risiko for forurensning:

- Det er allerede etablert rutiner for overvåking av lukt, støv og støy.
- Luktbegrensning gjennom kort lagringstid og regelmessig uttransport.
- Kjøretøy som opererer på området følges opp mht. utslipp og vedlikehold.
- Aktivitetene gjennomføres kun i tidsrommet 07:00–19:00 på hverdager.

### 4. Risiko og beredskap

- Virksomheten har gjennomført en Overordnet brannrisikoanalyse som vedlegges søknaden.
- Virksomheten har gjennomført en Overordnet miljørisikovurdering som vedlegges søknaden.
- Virksomheten har gjennomført en Overordnet risikoanalyse for kjøretøy og maskiner som vedlegges søknaden.
- Det er allerede etablert varslingsrutiner ved brann, personskade og forurensning til ytre miljø som vedlegges søknaden.
- 4 stk. vedlegges.

### 5. Nærområde

- Anlegget ligger i et etablert industriområde med god avstand til boliger.
- Det foreligger reguleringsplan som tillater avfallsrelatert virksomhet.
- Nabovarsel og informasjon til berørte vil gjennomføres etter gjeldende krav.

### 6. Oppsummering

Vi mener at tiltakene beskrevet i denne søknaden kan gjennomføres uten fare for forurensning, og at de er i samsvar med gjeldende regelverk for avfallshåndtering. Tiltaket er viktig for å sikre effektiv og miljøriktig avfallshåndtering i regionen.

Vi ser frem til videre dialog og er åpne for befaring eller ytterligere dokumentasjon dersom det kreves.

Mvh.



Espen Bredeesen  
Daglig leder  
Retura IR

**Vedlegg:**

1. Kart over området og planlagt aktivitet
2. Overordnet brannrisikoanalyse
3. Overordnet miljørisikovurdering Flisavdelingen Anlegg Skogn
4. Varslingsprosedyre ved brann, personskafe og forurensing til ytre miljø
5. Dokumentasjon på eksisterende konsesjon for returtrevirke

Fra: Bredesen, Espen[espen.bredesen@ir.nt.no]  
Sendt: 05.08.2025 10:33:51  
Til: Postmottak SFTL[sftlpost@statsforvalteren.no]  
Kopi: Bredesen, Espen[espen.bredesen@ir.nt.no];  
Tittel: Søknad om endring / utvidelse av eksisterende tillatelse

---

Hei,

Retura IR søker herved om endring / utvidelse av eksisterende tillatelse etter forurensningsloven til forurensningsloven til følgende aktiviteter på vår eiendom Sjøvegen 176, 7620 Skogn, Gnr.34, bnr. 253

Til

- **mellomlagring og behandling/kverning av hage- og parkavfall**
- **omlastning av restavfall**

Vedlagt ligger søknad og vedlegg.

Vi ser frem til videre dialog og er åpne for befarings eller ytterligere dokumentasjon dersom det kreves.

Mvh.

Espen Bredesen

Daglig leder

Retura IR



Mobil: 91 66 65 44  
[espen.bredesen@retura.no](mailto:espen.bredesen@retura.no)  
[www.retura.no](http://www.retura.no)  
**Retura IR**  
Åsaunvegen 5, 7609 Levanger





# Sjøvegen 176, 7620 Skogn, Gnr.34, bnr. 253



Planlagt areal for

- omlastning av restavfall
- mellomlagring og behandling/kverning av hage- og parkavfall











|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysen gjelder | Overordnet brannrisikoanalyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plassering       | Flisavdeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ansvarlig        | Einar Hallberget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Status           | Ny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dato             | 11.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Deltakere        | Espen Bredesen, Daglig leder<br>Einar Hallberget, Driftsleder<br>Ruben Lyngen, HMS-koordinator<br>Vidar Gran, Driftsoperatør                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beskrivelse      | Flisavdelingen på Skogn er en sentral enhet for mottak og behandling av trevirke. Her blir trevirke mottatt og kvernet til flis, som er en viktig ressurs i produksjonen av sponplater og lignende produkter. For å utføre disse prosessene, bruker avdelingen ulike typer tunge kjøretøy og maskiner som opererer både inne i bygninger og utendørs på området. |
| Mål / hensikt    | Formålet med den overordnede brannrisikoanalysen på Flisavdelingen, Skogn, er å identifisere potensielle brannrisikoer og utvikle effektive tiltak for å forebygge og håndtere brannhendelser. Dette inkluderer å vurdere brannrisikoer knyttet til både de fysiske strukturene, maskiner og utstyr, samt de operasjonelle prosessene på stedet.                 |
| Vedlegg          | 436468037_1656272205149569_4037502301636836448_n<br>436561646_322712877339314_8273814198733834890_n                                                                                                                                                                                                                                                              |

SANNSYNLIGHET

|                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lav sannsynlighet                                                                                                                                                                      |
| Definisjon: Hendelsen er svært usannsynlig å inntreffe. Den kan forekomme under svært sjeldne omstendigheter.<br>Eksempel: En hendelse som skjer en gang hvert 10. år eller sjeldnere. |
| Moderat sannsynlighet                                                                                                                                                                  |
| Definisjon: Hendelsen er sannsynlig å inntreffe ofte. Det er nesten sikkert at den vil forekomme i nær fremtid.<br>Eksempel: En hendelse som skjer en gang hvert 1-3 år.               |
| Høy sannsynlighet                                                                                                                                                                      |
| Definisjon: Hendelsen er sannsynlig å inntreffe ofte. Det er nesten sikkert at den vil forekomme i nær fremtid.                                                                        |



Eksempel: En hendelse som skjer flere ganger i året.

## RISIKOMATRISE

| Sannsynlighet / Konsekvens | Lav konsekvens | Moderat konsekvens | Høy konsekvens |
|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Lav sannsynlighet          | 1              | 2                  | 3              |
| Moderat sannsynlighet      | 2              | 4                  | 6              |
| Høy sannsynlighet          | 3              | 6                  | 9              |

| Grønn | Kan aksepteres uten ytterligere tiltak, men overvåkes og revurderes regelmessig                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gul   | Krever tiltak for å redusere risikoen, regelmessig overvåking og gjennomgang av tiltak         |
| Rød   | Krever umiddelbare og omfattende tiltak, nøye overvåking og beredskapsplaner bør være på plass |

## KONSEKVENSS

| Kategori                      | Lav konsekvens                                                                                                                                                           | Moderat konsekvens                                                                                                                                                                                     | Høy konsekvens                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menneske                      | Mindre personskader som ikke krever medisinsk behandling eller bare minimal førstehjelp (f.eks. små kutt eller blåmerker)                                                | Moderat personskade som krever medisinsk behandling, men ikke livstruende (f.eks. brudd, mindre brannskader)                                                                                           | Alvorlig personskade eller dødsfall (f.eks. permanent funksjonshemming, dødsfall)                                                                                                                                         |
| Materiell                     | Mindre skader på eiendom eller utstyr som enkelt kan repareres med lav kostnad (f.eks. små riper, mindre mekaniske feil)                                                 | Moderat skade som krever mer betydelig reparasjon eller utskifting (f.eks. skade på maskiner som medfører noen dagers nedetid)                                                                         | Betydelig skade som krever omfattende reparasjon eller total utskifting, høy kostnad (f.eks. totalskade på bygninger eller dyrt utstyr)                                                                                   |
| Miljø                         | Mindre miljøpåvirkninger som er reversible og uten langvarige effekter (f.eks. mindre utslipp som raskt brytes ned)                                                      | Moderat miljøskade som krever tiltak for å håndteres, men med begrenset varighet (f.eks. utslipp som krever opprydding over noen uker eller måneder)                                                   | Alvorlig miljøskade med langvarige eller irreversible effekter (f.eks. stort oljeutslipp, langvarig forurensning av vannkilder)                                                                                           |
| Produkt                       | Mindre feil i produktet som ikke påvirker funksjonaliteten betydelig og kan enkelt rettes (f.eks. små produksjonsfeil som kan rettes med enkel etterarbeid)              | Moderat produktfeil som påvirker funksjonaliteten og krever reparasjon eller delvis utskifting (f.eks. produksjonsfeil som fører til midlertidig tilbakekalling av produkter)                          | Alvorlige produktfeil som fører til store tilbakekallinger, tap av kundetilitt, eller farlige produkter (f.eks. produksjonsfeil som fører til omfattende tilbakekalling og negativ mediedekning)                          |
| Produksjon                    | Mindre forstyrrelser i produksjonen som kan håndteres uten betydelig tap av tid eller ressurser (f.eks. kortvarige stopp som enkelt kan løses)                           | Moderat produksjonsforstyrrelse som krever merkbare tiltak og resulterer i noe nedetid (f.eks. maskinhavari som medfører flere dagers produksjonsstans)                                                | Alvorlig produksjonsstans som medfører betydelig tap av tid, ressurser og inntekt (f.eks. langvarig nedetid på grunn av storfeil på nøkkelutstyr)                                                                         |
| Omdømme                       | Mindre negativ omtale som raskt blir glemt og ikke påvirker organisasjonens omdømme betydelig (f.eks. negative kommentarer i sosiale medier som går over etter kort tid) | Moderat negativ omtale som påvirker omdømmet midlertidig, men kan håndteres med god PR (f.eks. negativ presseomtale som krever en PR-kampanje for å rette opp)                                         | Alvorlig skade på omdømmet som fører til langvarig tap av tillit fra kunder, partnere og offentligheten (f.eks. skandaler som fører til massiv negativ mediedekning og langvarig tap av tillit)                           |
| Finansiell                    | Mindre økonomiske tap som ikke påvirker organisasjonens finansielle stabilitet (f.eks. små ekstra kostnader, mindre tap av inntekter)                                    | Moderat økonomiske tap som krever justeringer i budsjettet, men som ikke truer organisasjonens overlevelse (f.eks. moderate bøter, midlertidige inntektstap)                                           | Betydelige økonomiske tap som kan true organisasjonens overlevelse eller kreve betydelige finansielle omstruktureringer (f.eks. store bøter, betydelige tap av inntekter, konkurs)                                        |
| Juridisk                      | Mindre brudd på forskrifter som kan løses uten store konsekvenser (f.eks. mindre administrative feil)                                                                    | Moderat brudd på forskrifter som kan resultere i bøter eller nødvendigheten av omfattende korrektive tiltak (f.eks. moderate lovbrudd som fører til bøter)                                             | Alvorlige brudd på forskrifter som kan føre til betydelige juridiske straffer, tap av lisenser eller rettslige tiltak (f.eks. alvorlige lovbrudd som fører til rettssaker, tap av tillatelser)                            |
| Sikkerhet (IT og informasjon) | Mindre sikkerhetshendelser som ikke fører til tap av sensitiv informasjon eller betydelig systemnedetid (f.eks. mindre virusinfeksjoner som raskt fjernes)               | Moderat sikkerhetshendelse som resulterer i tap av noen data eller midlertidig systemnedetid, men som kan håndteres uten varige konsekvenser (f.eks. datainnbrudd som fører til tap av noen kundedata) | Alvorlige sikkerhetshendelser som fører til omfattende tap av sensitiv informasjon, langvarig systemnedetid eller stor skade på organisasjonens IT-infrastruktur (f.eks. storstilt datainnbrudd, langvarig systemnedetid) |
| Operasjonell                  | Mindre forstyrrelser i driften som enkelt kan håndteres uten betydelig påvirkning på daglig drift (f.eks. kortvarige tekniske problemer)                                 | Moderat forstyrrelser som krever betydelige justeringer og kan føre til midlertidig tap av effektivitet (f.eks. midlertidige personalmangler)                                                          | Betydelige forstyrrelser som alvorlig påvirker driften og krever omfattende tiltak for å gjenopprette normal drift (f.eks. langvarige personalstreiker, omfattende tekniske problemer)                                    |
| Kunde                         | Mindre kundemisnøye som enkelt kan håndteres med kundeservice (f.eks. noen klager som raskt løses)                                                                       | Moderat kundemisnøye som krever betydelige tiltak for å gjenopprette kundetilfredshet (f.eks. tilbakekalling av produkter)                                                                             | Betydelig kundemisnøye som fører til tap av kunder, omfattende negativ feedback og mulig skade på markedet (f.eks. stor produktfeil som fører til masseklager og tap av store kunder)                                     |
| Samfunn og sosial             | Mindre negativ sosial påvirkning som raskt kan løses og ikke har varige effekter (f.eks. små lokale klager)                                                              | Moderat negativ sosial påvirkning som krever betydelige tiltak for å rette opp, men som ikke har langvarige effekter (f.eks. moderat protest mot virksomhetens)                                        | Alvorlig negativ sosial påvirkning som fører til omfattende protester, sosial uro eller langsiktige skader på samfunnsforhold (f.eks. stor                                                                                |







## Kompakt oppsummering av hendelser

---

- 1 Elektriske systemer og utstyr
- 2 Maskiner og utstyr
- 3 Lagring av trevirke og flis
- 4 Kjemikalier
- 5 Arbeidsprosesser
- 6 Feilaktig håndtering av brennbare materialer
- 7 Mangel på brannsikkerhetsutstyr og beredskapsprosedyrer
- 8 Miljømessige forhold



Hendelser

1 Elektriske systemer og utstyr

Beskrivelse

Risiko for elektriske feil, kortslutning og overbelastning som kan føre til brann.

Kverning av trevirke/avfall generer mye støv. Dette legger seg på ulike elektriske systemer og utstyr og kan tette som fører til varmgang.

Eksisterende barriere

Eksterne tilsyn fra FireSafe. Varmekamera inne i hallen.

Forslag til nye tiltak

Få tilsendt tilstandsrapport fra FireSafe.

Kontakte eksterne for tilsyn av hallen på flisavdelingen.

Tiltaksvurdering

Risikovurdering

|                          | Før tiltak |      | Etter tiltak |      |
|--------------------------|------------|------|--------------|------|
| Sannsynlighet            | 1          |      | 0            |      |
|                          | Kons.      | Risk | Kons.        | Risk |
| Menneske                 | Lav        |      |              |      |
| Materiell                | Middels    |      |              |      |
| Miljø                    | Lav        |      |              |      |
| Produkt                  | Middels    |      |              |      |
| Produksjon               | Middels    |      |              |      |
| Omdømme                  | Lav        |      |              |      |
| Finansiell               |            |      |              |      |
| Juridisk                 |            |      |              |      |
| Sikkerhet (IT og informæ |            |      |              |      |
| Operasjonell             |            |      |              |      |
| Kunde                    |            |      |              |      |
| Samfunn og sosial        |            |      |              |      |

2 Maskiner og utstyr

Beskrivelse

Risiko for overoppheting, gnister eller mekaniske feil på tunge kjøretøy og maskiner som brukes i driften.

Det har forekommet branner i maskiner og kjøretøy av ukjent årsak.

Eksisterende barriere

Forslag til nye tiltak

Utarbeide klare prosedyrer for brann.

Tiltaksvurdering

Risikovurdering

|               | Før tiltak |      | Etter tiltak |      |
|---------------|------------|------|--------------|------|
| Sannsynlighet | 1          |      | 0            |      |
|               | Kons.      | Risk | Kons.        | Risk |
| Menneske      | Lav        |      |              |      |
| Materiell     | Middels    |      |              |      |
| Miljø         | Lav        |      |              |      |
| Produkt       | Middels    |      |              |      |
| Produksjon    | Middels    |      |              |      |
| Omdømme       | Lav        |      |              |      |

3 Lagring av trevirke og flis

Beskrivelse

Risiko for selvantenning av trevirke på grunn av varmegenerering fra komprimering og høye konsentrasjoner av trevirke.

Per i dag (11.04.2024) er dette fraværende/lav da det er svært lite trevirke som blir liggende. Det kan derimot være annet farlig avfall i trevirke som batter, som kan starte varmegang.

Eksisterende barriere

Forslag til nye tiltak

Tiltaksvurdering

Risikovurdering

|               | Før tiltak |      | Etter tiltak |      |
|---------------|------------|------|--------------|------|
| Sannsynlighet | 1          |      | 0            |      |
|               | Kons.      | Risk | Kons.        | Risk |
| Menneske      | Lav        |      |              |      |
| Materiell     | Lav        |      |              |      |
| Miljø         | Lav        |      |              |      |
| Produkt       | Lav        |      |              |      |
| Produksjon    | Lav        |      |              |      |
| Omdømme       | Lav        |      |              |      |

4 Kjemikalier

Beskrivelse

Risiko for brann og eksplosjon ved bruk og lagring av brannfarlige kjemikalier eller andre stoffer som kan være til stede på lokasjonen.

Eksisterende barriere

Forslag til nye tiltak

HMS-koordinator har satt sammen en arbeidsgruppe som skal kartlegge kjemikalier/stoffer på avdelingene. Se Stogggkartoteket for egen risikovurdering.

Tiltaksvurdering

Risikovurdering

|               | Før tiltak |      | Etter tiltak |      |
|---------------|------------|------|--------------|------|
| Sannsynlighet | 1          |      | 0            |      |
|               | Kons.      | Risk | Kons.        | Risk |
| Menneske      | Middels    |      |              |      |
| Materiell     | Lav        |      |              |      |
| Miljø         | Lav        |      |              |      |
| Produkt       | Lav        |      |              |      |
| Produksjon    | Lav        |      |              |      |
| Omdømme       | Lav        |      |              |      |

5 Arbeidsprosesser



## Hendelser

### Beskrivelse

Risiko for utilsiktet antenning eller spredning av brann som følge av arbeidsprosesser som sveising, skjæring eller annen bruk av varmekilder.

Det kan hende at man må sveise/skjære på maskiner/utstyr.

### Eksisterende barriere

Gode rutiner på varmearbeid. Utfører ikke varmearbeid i nærhet av bygg, farlige kjemikalier/gasser eller andre kjøretøy/maskiner.

### Forslag til nye tiltak

### Tiltaksvurdering

### Risikovurdering

|               | Før tiltak |      | Etter tiltak |      |
|---------------|------------|------|--------------|------|
|               | 1          |      | 0            |      |
| Sannsynlighet | Kons.      | Risk | Kons.        | Risk |
| Menneske      | Middels    |      |              |      |
| Materiell     | Middels    |      |              |      |
| Miljø         | Lav        |      |              |      |
| Produkt       | Lav        |      |              |      |
| Produksjon    | Lav        |      |              |      |
| Omdømme       | Lav        |      |              |      |

## 6 Feilaktig håndtering av brennbare materialer

### Beskrivelse

### Eksisterende barriere

### Forslag til nye tiltak

### Tiltaksvurdering

### Risikovurdering

|               | Før tiltak |      | Etter tiltak |      |
|---------------|------------|------|--------------|------|
|               | 0          |      | 0            |      |
| Sannsynlighet | Kons.      | Risk | Kons.        | Risk |
| Menneske      |            |      |              |      |
| Materiell     |            |      |              |      |
| Miljø         |            |      |              |      |
| Produkt       |            |      |              |      |
| Produksjon    |            |      |              |      |
| Omdømme       |            |      |              |      |

## 7 Mangel på brannsikkerhetsutstyr og beredskapsprosedyrer

### Beskrivelse

Risiko for at manglende eller utilstrekkelig brannsikkerhetsutstyr og beredskapsprosedyrer kan føre til forsinket respons på brannhendelser eller begrenset evne til å slokke branner effektivt.

### Eksisterende barriere

Avdelingen har en tilhenger som produserer 8 kubikkmeter skum ved behov. Brannslukkere i bygg og maskiner.

### Forslag til nye tiltak

Tilgang til vann på vinteren. Avdelingen har ikke tilstrekkelig tilgang til vann på vinterhalvåret.

### Tiltaksvurdering

### Risikovurdering

|               | Før tiltak |      | Etter tiltak |      |
|---------------|------------|------|--------------|------|
|               | 1          |      | 0            |      |
| Sannsynlighet | Kons.      | Risk | Kons.        | Risk |
| Menneske      | Middels    |      |              |      |
| Materiell     | Middels    |      |              |      |
| Miljø         | Lav        |      |              |      |
| Produkt       | Lav        |      |              |      |
| Produksjon    | Middels    |      |              |      |
| Omdømme       | Lav        |      |              |      |

## 8 Miljømessige forhold

### Beskrivelse

Risiko for eksterne faktorer som værforhold (f.eks. tørke eller vind), som kan øke brannrisikoen eller påvirke brannspredningen.

### Eksisterende barriere

### Forslag til nye tiltak

### Tiltaksvurdering

### Risikovurdering

|               | Før tiltak |      | Etter tiltak |      |
|---------------|------------|------|--------------|------|
|               | 0          |      | 0            |      |
| Sannsynlighet | Kons.      | Risk | Kons.        | Risk |
| Menneske      |            |      |              |      |
| Materiell     |            |      |              |      |
| Miljø         |            |      |              |      |
| Produkt       |            |      |              |      |
| Produksjon    |            |      |              |      |
| Omdømme       |            |      |              |      |







## Varslingsprosedyre ved brann, personskade og forurensing til ytre miljø



### SOS NØDNUMRE

|            |                               |                                                                                      |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>112</b> | <b>Politi</b><br>Police       |   |
| <b>110</b> | <b>Brann</b><br>Fire          |   |
| <b>113</b> | <b>Medisinsk</b><br>Ambulance |  |



Giftinformasjonen  
22 59 13 00



Arbeidstilsynet  
73 19 97 00

### Varsling ved brann eller tilløp til brann

- VARSE** Trykk inn brannmelder og ring **110**
- REDDE** Redde mennesker utsatt for fare – Møt opp på møteplass
- SLUKKE** Forsøk å slukke branntilløp – Tenk egensikkerhet!



### Varsling ved alvorlig personskade og behov for akutt førstehjelp

- Hva skal du gjøre hvis du oppdager personskade
- 1 - Ring **113**
  - 2 - Iverksette nødvendig førstehjelp



### Varsling ved akutt utslipp til miljø

- Hvordan skal du varsle hvis du oppdager akutt utslipp til miljø
- 1 – Ring **110**
  - 2 – Kontakt nærmeste leder



Se også prosedyre ved ulykker [12.1 Prosedyre ved ulykker med personer involvert](#).

Instruks for varsling og innsats ved uønskede hendelser ved Mule skal industrivernet varsles så raskt som mulig. Se [313.2 Beredskapsplan industrivernet](#)







Til:  
Statsforvalteren i Trøndelag  
v/ Endre Aaen  
[sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no)

Fra:  
Retura IR AS  
Åsaunvegen 5  
7609 Levanger

Dato: 19.10.25  
Deres ref.: 2018/10357  
Vår ref.: Espen Bredesen

## Tilleggsinformasjon til søknad –

Vi viser til Statsforvalterens brev datert 07.10.2025, der det bes om tilleggsinformasjon i forbindelse med vår søknad om endring av tillatelse til mellomlagring og behandling av avfall på Fiborgtangen i Levanger kommune.

Retura IR AS ønsker å bidra til en grundig og effektiv saksbehandling og oversender med dette de etterspurte redegjørelsene.

Svaret omfatter:

- 1. Vurdering av forurensningspotensial og risikoreduserende tiltak.**
- 2. Bekreftelse og oppdatering av omsøkt ramme for behandling.**



## 1. Vurdering av forurensningspotensial og risikoreduserende tiltak

Vi har identifisert flere mulige hendelser som kan gi risiko for akutt eller langvarig forurensning. I Tabell nedenfor er det de hendelsene som vurderes å ha størst risiko, med tilhørende tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvens.

### - For Hage- og parkavfall

De omsøkte endringene innebærer blant annet en oppjustering av mottak av hage- og parkavfall fra 5 000 til 10 000 tonn per år. Denne fraksjonen består hovedsakelig av naturlige materialer som greiner/kvist, gress og røtter, og vurderes å ha lavt forurensningspotensial.

| Mulig hendelse                                                             | Konsekvens                                      | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avrenning fra mellomlagret vått materiale ved kraftig nedbør.              | Kan medføre økt næringsinnhold i overflatevann. | -Tidsbegrenset mellomlagring:<br>Rutiner for kverning hver 14. dag etableres. Kvernet materiale uttransportertes umiddelbart til eksternt komposteringsanlegg.<br>Lagerarealet inspiseres jevnlig.<br><br>Hage- og parkavfall lagres på et opparbeidet lagringsområde med fast dekke (asfalt eller betong). Etter kverning etableres rutiner for direkte uttransport til lokasjon for kompostering. |
| Mulig spredning av lett materiale (som løv og små greiner) ved sterk vind. | Forsøpling av nærområder                        | Det blir etablert faste binger for mottak. Lett materiale sikres med kantavgrensninger og vindnett der det er hensiktsmessig.<br><br>Kverning ved sterk vind stoppes. Etablerte rutiner er allerede etablert og videreføres.                                                                                                                                                                        |



- For Blandet næringsavfall

Avfallet ankommer området med bil og omlastes på et opparbeidet omlastingsområde med fast dekke (asfalt eller betong). Avfallet omlastes direkte fra mindre innsamlingsbiler over til større containere for videre transport til godkjente behandlings- eller forbrenningsanlegg.

Risiko for forurensning ansees som liten.

| Mulig hendelse                                                                                                   | Konsekvens                                                                                      | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risiko for flyve avfall.                                                                                         | Forsøpling av nærområder                                                                        | <p>Det planlegges etablering av faste binger med tak til oppstilling av containere i påvente av at de fylles og klargjøres for videre transport.</p> <p>Omlastningscontainere som brukes vil ha lokk/tak som lukkes mellom hver omlastning.</p> <p>Det skal etableres regelmessige rutiner for opprydding og renhold av anlegget for å minimere rot og forsøpling.</p>                          |
| <b>Brann i avfall</b><br>Selvantennning i avfall (f.eks. batterier) eller påsatt brann.                          | Utslipp av giftig røyk, nedfall av sot og partikler, slukkevann som kan forurense jord og vann. | <p>Vi har allerede etablerte rutiner for mottakskontroll av innkommende varer, separat lagring, ryddig av anlegg, overvåkingssystemer, varslingsystem og rutiner, brannøvelser, tilgang på brannslukkingsutstyr og samarbeid med brannvesen.</p> <p>Minsket mulig spredning da avfallet ligger i separate containere i ulike binger.</p> <p>Uttransportering starter ved 2 fulle containere</p> |
| <b>Uhell med maskiner og kjøretøy</b><br>Lekkasjer av diesel, olje eller hydraulikkvæske ved havari eller uhell. | Jord- og vannforurensning.                                                                      | <p>Regelmessig service og kontroll, tanking kun på dedikerte plasser med oppsamling, absorpsjonsmiddel tilgjengelig på området.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |



Beredskap ved hendelser: Eventuelle avvik eller uhell håndteres gjennom etablerte avviksrutiner og internkontrollsystemet i Retura IR AS

Samlet sett vurderes tiltakene å være tilstrekkelige for å hindre forurensning eller forsøpling til Hotterbukta og nærliggende områder.

## 2. Omsøkt ramme for behandling – bekreftelse.

Dagens tillatelse har en årlig ramme på mottak av 50 000 tonn og lagring av totalt 8 000 tonn returtre. Den opprettholdes.

Vi søker **ikke** om reduksjon for den totale rammen for behandling på Fiborgtangen, men utvidelse. Mulig det ble uklart søknaden, men vi søker om utvidelse av den totale rammen av 1. mottak og behandling av Hage- og parkavfall med 10 000 tonn og lagring av 2000 tonn pr. år.

2. mottak og omlastning av Blandet næringsavfall med 10 000 tonn og lagring av 100 tonn pr. år.

Vi har oppjustert årlig mottak av hage- og parkavfall opp fra 5 000 til 10 000. Bakgrunnen for endringen er et tydelig behov i regionen for et mer effektivt og miljømessig forsvarlig mottak av denne fraksjonen. Formålet er å sikre at denne avfallstypen håndteres forskriftsmessig og materialgjenvinnes i stedet for å bli liggende eller disponert ureglementert.

Endringen vil ikke medføre økt forurensningsfare, men tvert imot bidra til bedre miljømessig styring av denne fraksjonen, samt støtte opp under nasjonale mål om økt materialgjenvinning av biologiske ressurser.

Oppdaterte tall for Fiborgtangen:

| Type                  | Konsesjon    | Behandling               | Maksimalt årlig mottak | Maksimal lagring (samtidig) |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Returtre              | eksisterende | Mottak og behandling     | 50 000 tonn            | 8 000 tonn                  |
| Hage- og parkavfall   | ny           | Mellomlagring, omlasting | 10 000 tonn            | 2 000 tonn                  |
| Blandet næringsavfall | ny           | Omlasting                | 10 000 tonn            | 100 tonn                    |



## Avslutning

Retura IR legger stor vekt på miljøhensyn og vil sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og krav fra myndighetene, samt vilkår som medfølger en eventuell godkjenning av det omsøkte tiltaket. Risikovurdering, beredskap og nødvendige tekniske tiltak vil bli fulgt opp fortløpende for å forebygge forurensning og redusere eventuelle uønskede konsekvenser.

Vi er åpne for dialog og inviterer gjerne til befaring eller supplering av tilleggsopplysninger dersom dette behøves.

Med vennlig hilsen

Retura IR AS



Espen Bredeesen

Daglig leder

91666544

[espen.bredeesen@ir.nt.no](mailto:espen.bredeesen@ir.nt.no)