



SURNADAL BETONG AS
Trelastvegen 16
6652 SURNADAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kristin Eide, 71 25 84 33

Tilsyn hos Surnadal Betong AS i Surnadal kommune - Inspeksjonsrapport 2024.042.I.SFMR

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Surnadal Betong AS (virksomhetsnr. 996 760 405) den 5. desember 2024.

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitt frist.

Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket følgende avvik:

- **Avvik 1: Virksomheten har ikke kontroll på egne utslipp**
- **Avvik 2: Virksomheten har ikke risikovurdering for ytre miljø og plan for håndtering av betongavfall**
- **Avvik 3: Virksomheten avvanner slam på grusdekke**
- **Avvik 4: Farlig avfall var ikke deklarerert**

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Surnadal Betong AS må snarest rette opp avvikene. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet **innen 1. mars 2025**.

Dere må betale gebyr

Dyrøy Betong AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfmrpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnr. 24/140 og tilsynsnummer 2024.042.I.SFMR.



Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1 - Virksomheten har ikke kontroll på egne utslipp

Avvik fra:

- [Forurensningsforskriften](#)
 - § 33-11 *Måleprogram*
 - § 33-9 *Måling og beregning av vannforbruk og utslipp av prosessavløpsvann*
 - § 33-10 *Måling og beregning av støy*
- [Internkontrollforskriften](#) (IK-forskriften)
 - § 5 *Innhold i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon punkt 7.*

Beskrivelse av krav:

Virksomheten skal innen ett år etter at kap. 33 i forurensningsforskriften trådte i kraft ha iverksatt et måleprogram for kontrollmåling av utslipp til vann og støy. Måleprogrammets prøvetakingspunkter og -frekvens skal være representative for normal drift. Måleprogrammet skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll, jf. § 33-11.

Ved utslipp av prosessavløpsvann skal virksomheten måle pH, suspendert stoff og relevante utslippskomponenter som er opplistet i § 33-5, og andre stoffer som kan ha miljømessig betydning. Målingene skal gjøres ved at det blir tatt prøver i utslippspunktet til resipienten/kanalen. I tillegg skal virksomheten måle eller beregne vannforbruket, jf. § 33-9.

Virksomheten skal også beregne/måle sitt støybidrag ved nærmeste påvirkede nabo første gang innen ett år etter at kap. 33 trådte i kraft. Beregningene/målingene skal dokumentere at grenseverdiene i § 33-8 overholdes, jf. § 33-10. [Veileder](#) til forskriften utdyper kravene nærmere.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

- Virksomheten har ikke måleprogram for prosessavløpsvann og støy, som inngår i internkontrollen.
- Det er ikke gjort akkreditert analyse av vannprøver tatt i utslippspunktet til resipient (basseng renner ut i åpen kanal) for finne surhetsgrad (pH), suspendert stoff og relevante utslippskomponenter.
- Virksomheten har ikke gjort en skriftlig vurdering av støybidraget fra anlegget til nærmeste nabo. Virksomheten er lokalisert i et større næringsområde og mener at naboer (bolig, institusjon, skole ol.) ikke er plaget av støy fra anlegget. Virksomhetens vurdering inngår ikke i internkontrollen.

Avvik 2 – Virksomheten har ikke risikovurdering for ytre miljø og plan for håndtering av betongavfall i sin internkontroll

Avvik fra:

[Internkontrollforskriften](#) (IK-forskriften) § 5 *Innhold i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon punkt 6 - 8.*

[Forurensningsforskriften](#)

- § 33-12 *Håndtering av betongavfall*
- § 33-15 *Journalføring og dokumentasjon*



Beskrivelse av krav:

Ifølge IK-forskriften § 5 punkt 6 – 8 skal virksomheten skriftlig kartlegge farer og problemer og vurdere risiko, og lage planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Virksomheten skal ha rutiner for å avdekke, rette og forebygge overtredelser av krav i HMS-lovgivningen, som m.a. innbefatter forurensningsforskriften kap. 33. Dere skal også foreta en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

I tillegg skal virksomheten fortløpende journalføre opplysninger om resultat av utslippsmålinger, mengde og type kjemikalier benyttet i produksjonen, og mengde og type avfall fra produksjonen. Journalførte opplysninger skal inngå i virksomhetens internkontroll, jf. forurensningsforskriften § 33-15.

Ifølge forurensningsforskriften § 33-12 er det krav om en skriftlig plan for håndtering av betongavfall, som skal inngå i internkontrollen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

- Virksomheten har ikke en risikovurdering for ytre miljø.
- Virksomheten har ikke en skriftlig plan for håndtering av betongavfall. Dagens praksis er at det blir støpt klosser/stein av restbetongen og slammet. Rester av herda betong blir knust og nyttet som tilslag i klosser. Dere opplyser at levering til godkjent mottak hadde vært et alternativ dersom dere ikke gjenvant restbetongen og slammet.
- Virksomheten har ikke gjennomført internrevisjon av egen internkontroll for ytre miljø, der det kunne blitt oppdaget mangler som nå er avdekt ved tilsyn, jf. IK-forskrift § 5 pkt. 8.
- Avvik for ytre miljø er ikke ført i avvikssystemet, jf. IK-forskrift § 5 pkt. 7. Føring av avvik er en rutine som kan avdekke og rette opp slike funn vi har avdekt ved tilsyn.

Avvik 3 – Virksomheten avvanner slam på grusdekke

Avvik fra:

[Forurensningsforskriften](#) § 33-12 *Håndtering av betongavfall*

Beskrivelse av krav:

Betongslam som mellomagres før endelig disponering, skal avvannes på fast dekke med drenering mot tilfredsstillende renseløsning.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Dere avvanner slam på grusdekke, som drenerer mot kanal inne på næringsområdet.

Avvik 4 – Farlig avfall var ikke deklart

Avvik fra:

[Forskrift om farlig avfall](#) § 11-12 *Virksomhetenes deklarasjonsplikt om avfallets innhold*

Beskrivelse av krav:

Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Ved levering skal virksomheten fylle ut et deklarasjonsskjema, eventuelt gi fullmakt til godkjent mottak slik at de deklarerer avfallet.



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Farlig avfall (batteri, oljebeholder, oljekanner) sto samlet to steder på grusdekke. Virksomheten har ikke deklartert farlig avfall selv ved tidligere levering, og er ukjent med om farlig avfall blir deklartert av godkjent mottak.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Surnadal Betong AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet. Dette er en sats for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 3. desember 2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om kravene i forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn. Tema som ble kontrollert var utslipp til vann og luft, avfallshåndtering, risikovurdering og bruk av avvikssystemet for ytre miljø.

Fra statsforvalteren deltok

- Kristin Eide
- Mari Kaarfald Stubberud

Kontaktperson hos dere:

- Ingvill Jølstad

Regelverk

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- *Forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften)
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften)



Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Kristin Eide
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Surnadal kommune

Bårdshaugvegen 1

6650

SURNADAL