



OMYA HUSTADMARMOR AS
AVD HAMMERFALL DOLOMITT
Sjøvegen 69
6440 Elnesvågen

Saksbehandler:
Hege Rasmussen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hammerfall Dolomittbrudd Kontrollnummer: 2021.037.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Kari Moen

Fra Statsforvalteren i Nordland:

Hege Rasmussen

Andre deltagere fra virksomheten:

Dawid Siembieda
Reinhard Toferer
Tobias Erstad
Eva Marie Målnes
Tor Arne Karlsen
Sigbjørn Tønnesen

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Nordland:

Espen Olaf Henriksen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hammerfall Dolomitt den 18.11.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Farlig avfall er ikke lagret i henhold til kravene
- Oppdatert plan for mottak av avfall og lasterester fra skip er ikke sendt inn innen fristen

Anmerkning:

- Rutinen for avfallshåndtering bør oppdateres og presiseres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

24. november 2021
dato

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Hege Rasmussen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi av rapporten sendes til:

- Sørfold kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: OMYA HUSTADMARMOR AS AVD HAMMERFALL DOLOMITT	
Organisasjonsnr.: 971746351	Eies av: 912864227
Bransjenr. (NACE-kode): 08.112 - Bryting av kalkstein, gips og kritt	

Kontrollert enhet

Navn: Hammerfall Dolomittbrudd	Anleggsnr.: 1845.0003.01
Kommune: Sørfold	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	
Tillatelse gitt: 8. juli 2009	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller med medhold i forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført med medhold i forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller med medhold i lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Omya Hustadmarmor AS plikter snarest å rette opp det avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må dere sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet innen 7. januar 2022.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt den 29. september 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Omya Hustadmarmor AS bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland og på nettsiden vår (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Farlig avfall er ikke lagret i henhold til kravene

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall § 11-5

Kommentarer:

Den som håndterer farlig avfall *skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr*. I dette ligger blant annet et krav om at lagerområdet eller lagringsenhetene skal være sikret slik at det er mulig å oppdage og ta rede på søl og lekkasjer. Alle beholdere med farlig avfall skal være merket med hva de inneholder. De ulike avfallsfraksjonene skal ikke sammenblandes, og avfallstyper som kan reagere kjemisk med hverandre skal lagres med tilstrekkelig avstand til hverandre.

Under tilsynet observerte vi at beholdere med spillolje som var lagret i serviceområde inne i gruva ikke var merket med at de inneholder spillolje (bilde 1). Det var også plassert en IBC med spillolje i utkanten av området, slik at en eventuell lekkasje ville renne utover området (bilde 2). Dette er riktig nok inne i gruva, og risikoen for akutt forurensning for omgivelsene utenfor er liten. Dette er likevel ikke god lagring av farlig avfall.

Også spilloljetanken som er plassert bak verkstedbygget skal være merket (bilde 3).



Bilde 1



Bilde 2



Bilde 3

Avvik 2

Oppdatert plan for mottak av avfall og lasterester fra skip er ikke sendt inn innen fristen

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning § 20-6

Kommentar:

Avfallsplanen for kaia til Omya Hustadmarmor AS avd. Hammerfall ble godkjent i vårt brev av 19.6.2017. Godkjenningen gjelder i tre år, og planen gikk dermed ut på dato i juni 2020. Forurensningsforskriften § 20-6 fjerde ledd krever at planen *skal evalueres og oversendes statsforvalteren for ny godkjenning minst hvert tredje år og ved vesentlige endringer i driften av*

havnen. Videre sier bestemmelsen også at utkast til avfallsplan skal *sendes statsforvalteren senest tre måneder før gjeldende avfallsplan utløper*.

Vi anmerker også at dere bør lage en rutine som sikrer at oppdateringskravet blir oppfylt. Til informasjon nevner vi at Miljødirektoratet i oktober sendte ut et høringsforslag til endring av forurensningsforskriftens kap. 20. Hvis endringsforslaget blir vedtatt, vil gyldighetsperioden for avfallsplaner bli økt til fem år, men kravet om ny innsending tre måneder før utløp vil stå fast.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Rutinen for avfallshåndtering bør oppdateres og presiseres

Kommentarer:

Rutinen for avfallshåndtering var datert i 2010. Den inneholder en beskrivelse av avfallsproduksjonen ved anleggene til Omya i Fauske og Sørfold, men er noe uklar på å identifisere avfallsfraksjoner som er klassifisert som farlig avfall. Det bidrar til uklarhet at rutinen enkelte steder bruker begrepet «spesialavfall», som fram til 2003 beskrev det som i dag heter farlig avfall.

Avfallsplaner og rutiner for håndtering av avfall bør beskrive alle avfallsfraksjoner som man normalt kan forvente vil kunne oppstå som følge av virksomheten. For farlig avfall er det særskilte bestemmelser, som er fastsatt i avfallsforskriften kapittel 11. For å ivareta kravene til sikker håndtering av farlig avfall er det forventet at virksomhetene har identifisert hvilke typer farlig avfall som kan oppstå, og har rutiner som sikrer at farlig avfall ikke kommer på avveie eller fører til fare for forurensning.

For å oppnå dette bør dere ha gjort en kartlegging av hvilke typer farlig avfall som kan oppstå i de ulike operasjonene, og hvilke mengder det er snakk om. Det skal også finnes en rutine som beskriver hvordan de ulike avfallstypene skal sorteres, oppbevaringsbeholdere, lagerområder, tømme-/leveringsrutiner, deklareringskrav og eventuell annen relevant informasjon.

8. Andre forhold

Utslippstillatelsen for anlegget i Hammerfall var utstedt i 2009. Etter bestemmelsen i forurensningsloven § 18, 3. ledd kan tillatelser endres eller tilbakekalles når det er gått 10 år. I dette ligger det en forventning til forurensningsmyndigheten til å vurdere eldre tillatelser.

Vi vurderer det slik at vi ikke vil fremme krav om oppdatering av utslippstillatelsen for Hammerfall Dolomittbrudd på det nåværende tidspunktet. Dersom Omya ser at det er elementer i denne tillatelsen som dere mener er uhensiktsmessige i forhold til driften av anlegget, så ber vi om at dere eventuelt søker om endringer på de punktene dere ser behov for endring på.

Avfallsforskriftens kapittel 17 om håndtering av mineralavfall fra mineralindustrien trådte i kraft i 2014. Det er ikke tatt inn bestemmelser om dette i utslippstillatelsen for Hammerfall. Vår foreløpige vurdering etter forskriftens § 17-4 er at det ikke er krav om tillatelse for avfallsanlegg her. Dette begrunner vi med at all håndteringen av mineralavfall skjer inne i gruva eller i det

gamle dagbruddet. Vi vurderer det derfor til å være liten risiko for forurensning. Håndteringa er heller ikke skjæmmende for omgivelsene, da det ikke er innsyn fra publikum til disse områdene. Dere bør likevel utarbeide en avfallsplan for denne aktiviteten.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen