



NORDASFALT AS AVD BODØ VIKAN INDUSTRIOMRÅDE
Vikan Industriområde
8001 Bodø

Saksbehandler:

Espen Olaf Henriksen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nordasfalt AS avd. Bodø - Asfaltverket Vikan Kontrollnummer: 2022.064.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Kevin Slettmyr

Fra Statsforvalteren i Nordland:

Espen Olaf Henriksen

Andre deltagere fra virksomheten:

Stian Øigård

Thomas Vatnan

Dag Steinar Tønder

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Nordland:*

Hege Rasmussen

Kristine Vevik

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nordasfalt AS avd. Bodø - Asfaltverket Vikan den 31.08.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens dokumenterte internkontroll mangler et program for kontrollmåling av støy.
- Miljørisikoanalysen for tanklagringen av diesel mangler vurdering av sårbarhet til miljøet som kan bli berørt av forurensning.
- Virksomheten manglet dokumentert vurdering av risikoen for utslipp av sand og silt til sjø og hadde heller ikke iverksatt tilstrekkelige risikoreducerende tiltak.
- Virksomheten mangler plan for mottak og håndtering av avfall fra båter som kommer til bedriftens kai.

Anmerkninger:

- Virksomheten bør forbedre orden og merking i miljøkontaineren.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20. september 2022 Espen Olaf Henriksen

Tilde Nygård

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Bodø kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NORDASFALT AS AVD BODØ VIKAN INDUSTRIOMRÅDE	
Organisasjonsnr.: 991235507	Eies av: 950501480
Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 - Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted	

Kontrollert enhet

Navn: Nordasfalt AS avd. Bodø - Asfaltverket Vikan	Anleggsnr.: 1804.0153.02
Kommune: Bodø	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Asfaltverk	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Nordasfalt AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Nordasfalt AS innen 1. desember 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. juli 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Nordasfalt AS avd. Bodø Vikan industriområde bli ilagt et gebyr på kr 14 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens dokumenterte internkontroll mangler et program for kontrollmåling av støy.

Avvik fra:

Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 24 (Forurensninger fra asfaltverk), § 24-9.

Kommentarer:

Etter forurensningsforskriftens § 24-9 (*Måling og beregning av utslipp*) er stasjonære asfaltverk forpliktet til årlige kontrollmålinger av støy. Veiteknisk institutt gjennomførte høsten 2021 måling og beregning av støy til naboer fra Nordasfalt AS sitt anlegg på Vikan. Under tilsynet fikk vi opplyst at tilsvarende målinger gjennomføres årlig, men at Nordasfalt AS ikke har en nedskrevet rutine for hvilke målinger som skal gjøres for å kontrollere at støygrensene overholdes. Nordasfalt AS mangler dermed et dokumentert måleprogram for kontrollmåling av støy fra asfaltverket på Vikan.

Ut fra de beregnede verdiene i målerapporten fra Veiteknisk institutt fra høsten 2021 er asfaltverkets bidrag til utendørs støy klart innenfor grenseverdiene i forurensningsforskriften § 24-8. Forurensningsforskriften § 24-9 tredje ledd krever uansett et iverksatt måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft og støy som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. I paragrafens første ledd heter det at målingene skal gjennomføres hvert år.

I *Miljøveileder for asfaltverk*¹ heter det:

Dersom virksomheten ikke ligger i nærheten av støyfølsom bebyggelse som kan bli nevneverdig plaget av støyen, behøver det ikke være nødvendig å dokumentere støynivået årlig gjennom målinger. Særlig gjelder dette hvis virksomheten har utarbeidet et støysonekart og driften har vært uendret siden forrige beregning. Virksomheten skal ha vurdert og dokumentert dette i sin risikovurdering i internkontrollen og kan søke fylkesmannen om unntak etter § 24-12 fra kravet om årlige målinger for en periode (se veiledning til § 24-12 Unntak mv.).

Målerapporten fra Veiteknisk institutt høsten 2021 inkluderer beregning av støyverdier ved nærmeste bolig, men ikke støysonekart.

Avvik 2

Miljørisikoanalysen for tanklagringen av diesel mangler vurdering av sårbarhet til miljøet som kan bli berørt av forurensning.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften kap. 18 (Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall), § 18-4.

Kommentarer:

Nordasfalt AS avd. Bodø Vikan industriområde lagrer diesel i en tank som ikke er nedgravd og som er større enn 10 kubikkmeter. Denne lagringa av petroleumsprodukt faller inn under bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Kapittelet stiller relativt detaljerte krav til miljørisikoanalyse, forebyggende tiltak, beredskap og dokumentasjon. I inspeksjonen gjennomførte vi ikke en fullstendig gjennomgang av all dokumentasjon knyttet til tanklagringen. Det kom imidlertid fram at virksomhetens miljørisikoanalyse ikke oppfyller kravet i forurensningsforskriften § 18-4 om vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen.

¹ Miljødirektoratet (2018), veileder M-934, <https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/januar-2018/miljoveileder-for-asfaltverk/>

Avvik 3

Virksomheten manglet dokumentert vurdering av risikoen for utslipp av sand og silt til sjø og hadde heller ikke iverksatt tilstrekkelige risikoreducerende tiltak.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6.

Kommentarer:

Internkontrollforskriften krever at virksomheten skal *kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.*

Nordasfalt AS sitt anlegg på Vikan grenser ned mot Saltfjorden ved innløpet til Hopen. På anleggets sjøside merket vi oss følgende:

- et område med blakket sjøvann forårsaket av avrenning fra anlegget (figur 1)
- langs en strekning var det satt opp en mur som avgrenset grus på anleggsområdets kjøreområde fra vannkanten, men ellers var det områder som bar preg av at løsmasser var vasket ut i fjorden (figur 1)
- skrotmasser (blandede masser samlet sammen fra spill i produksjonsanlegget) var mellomlagret helt ned mot sjøen



Figur 1. Blakket sjøvann og areal som bærer preg av utvasking (foto: Statsforvalteren i Nordland).

Utslipp av suspendert stoff til sjø var ikke del av de risikovurderingene vi fikk framlagt i løpet av inspeksjonen. Med bakgrunn i internkontrollforskriftens krav til kartlegging av farer og problemer og vurdering av risiko må Nordasfalt AS gjennomføre en risikovurdering der det framgår hvilke forhold som kan føre til utslipp til sjø fra anlegget på Vikan. Risikovurderinger etter internkontrollforskriften skal om nødvendig følges opp med tiltak. Våre observasjoner under inspeksjonen tyder på at det er behov for å iverksette tiltak som reduserer risikoen for utslipp til sjø.

Avvik 4

Virksomheten mangler plan for mottak og håndtering av avfall fra båter som kommer til bedriftens kai.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften kapittel 20 (Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip), § 20-6.

Kommentarer:

Nordasfalt AS avd. Bodø Vikan industriområde har egen kai. For å forebygge dumping av søppel til havs og sikre tilstrekkelige mottaksordninger i havnene pålegger forurensningsforskriftens § 20-6 havneansvarlige å utarbeide avfallsplan. Planen skal blant annet beskrive hvordan dere håndterer avfall som leveres fra båter som kommer til dere. Kravene til innhold i slik plan er nærmere beskrevet i vedlegg 1 til forurensningsforskriften kap. 20. Vi har også lagt ved en mal som kan brukes når planen skal utarbeides.

En plan for mottak av avfall fra skip kan gjelde en enkelt kai/havn eller omfatte flere havner. Hvis det er hensiktsmessig, kan to eller flere havneansvarlige samarbeide om en felles plan. Planen må godkjennes av Statsforvalteren.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten bør forbedre orden og merking i miljøkonteineren.

Kommentarer:

Asfaltverket i Vikan har en egen konteiner for mellomagring av farlig avfall. Konteineren var sikret mot lekkasje. Det aller meste av avfallet var tilfredsstillende merket, men det var også noe merking som ikke var plassert godt synlig (bakside av spilloljebeholder) og noen få umerkede beholdere. Oljeabsorberende materiale var lagret i samme konteiner, men var plassert på innsiden av en stor spilloljebeholder. For å sikre mulighet for rask håndtering av oljesøl på anlegget bør absorbenten lagres slik at den er noe lettere tilgjengelig.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)