



HÅLOGALAND RESSURSELSKAP IKS
Djupvikveien 21
8519 NARVIK

Saksbehandler:

Torunn Slettemark Hovden

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved HRS – Djupvik – regionmottak/sortering av avfall Kontrollnummer: 2020.055.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Eirik Johansen

Fra Fylkesmannen i Nordland:

Torunn Slettemark Hovden

Andre deltagere fra virksomheten:

Svein Kristian Olsen

Line Dalhaug

Sven Rinstad

Frode Larsen

Geir Erik Rølvik

Andreas Stellander

Kjell Andre Eide

John Skog

Tor Arne Akselsen

Andre deltagere:

Tilde Nygård (Fylkesmannen)

Marit Rønning Birkely (Ofoten Brann IKS)

Svein Sommerseth (Ofoten Brann IKS)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Djupvik avfallsmottak den 27.10.2020. Inspeksjonen var et felles tilsyn med Ofoten Brann IKS. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket ingen avvik, men ga to anmerkninger under inspeksjonen.

Anmerkninger:

1. Miljørisikovurderinga bør vise hvilke konsekvenser HRS IKS har lagt til grunn ved fastsetting av konsekvensnivå ved røykutvikling og utslipp av slokkevann.

2. I risikovurderingene bør det være bedre samsvar mellom de definerte kriteriene for sannsynlighetsnivå og faktisk fastsatt sannsynlighetsnivå for de ulike hendelsene som gjelder brann i ulike prosesser og avfallsfraksjoner.

Ofoten Brann IKS avdekket 1 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik 1:

Avfallsanlegget har ikke etablert slukkevann/brannvann i henhold til krav

Anmerkninger:

1. Skilting av bygg for farlig gods mangler på siden mot publikum.
2. Risikoanalysen bør oppdateres med risikoforhold tilknyttet menneskelig aktivitet.
3. Det må etableres en risikovurdering i forhold til Interkontrollens §6 Samordning

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11.11.2020	Torunn Slettemark Hovden	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Narvik kommune
- Ofoten Brann IKS

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HÅLOGALAND RESSURSSKAP IKS	
Organisasjonsnr.: 975 047 814	Eies av: 959 019 126
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: HRS - Djupvik - regionmottak/sortering av avfall	Anleggsnr.: 1806.0044.01
Kommune: Narvik	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt: 03.07.2009	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av om forurensningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven overholdes. Avfallsanlegget er registrert som særskilt brannobjekt jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13, første ledd.

Inspeksjonen inngår i en felles tilsynsaksjon om branner i avfallsanlegg, mellom Fylkesmannen og Brann- og redningstjenesten. Tilsynsaksjonen er landsomfattende, og målsettingen er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og brann- og eksplosjonsvernloven § 13.

Tilsynet er hjemlet i to ulike lover med tilhørende forskrifter. Miljødirektoratet og Fylkesmannen fører tilsyn med forurensningsloven og tilhørende forskrifter, mens Brann- og redningstjenesten fører tilsyn med kravene i brann- og eksplosjonsvernloven og forskriftene om brannforebygging og håndtering av farlig stoff. Internkontrollforskriften er hjemlet i begge lovene.

Ved gjennomføring av felles tilsyn legger vi vekt på områder som er felles for etatene, og områder som grenser opp til hverandre. Dette tilsynet kan derfor ikke betraktes som en full gjennomgang av lovverk bedriften skal forholde seg til. Tema som normalt ville vært tatt opp om etatene hadde gjennomført egne tilsyn er utelatt.

Inspeksjonstema

Hensikten var å kontrollere at avfallsanlegget jobber forsvarlig med brannforebyggende arbeid for å hindre at branner skjer, og for å redusere miljøpåvirkningen dersom brannen først oppstår.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hålogaland ressurselskap IKS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.

Fylkesmannen ber om tilbakemelding på anmerkning 1 og 2 innen 14. desember 2020, men vi presiserer at dette ikke er et krav, siden Fylkesmannen ikke avdekket noen avvik. Vi ber om at dere i tilfelle stiler svarbrevet eller e-post til Fylkesmannen i Nordland.

For at **Ofoten Brann IKS** skal kunne avslutte saken, må dere innen 14. desember 2020 sende en skriftlig redegjørelse med handlingsplan som viser hvordan avviket vil bli rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (marit.ronning.birkely@ofoten-brann.no) til Ofoten Brann IKS v/ Marit Rønning Birkely.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Hålogaland ressurselskap IKS bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil én dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må

betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Fylkesmannen fant følgende avvik under inspeksjonen:

Ingen avvik ble avdekket under inspeksjonen.

Ofoten Brann IKS fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1:

Avfallsanlegget har ikke etablert slukkevann/brannvann i henhold til krav

Avvik fra:

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold

Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Kommentar:

Avfallsanlegget har gjort en risikovurdering med tilhørende handlingsplan som sier at det mangler tilstrekkelig brannvann/slukkevann. Dette tas med som avvik etter tilsyn, da manglende brannvann har vært kjent for virksomheten i lang tid. Det arbeides med å få på plass brannvann, men avviket vil stå til dette er fullt ut etablert.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket av Fylkesmannen under tilsynet:

Anmerkning 1

Miljørisikovurderinga bør vise hvilke konsekvenser HRS IKS har lagt til grunn ved fastsetting av konsekvensnivå ved røykutvikling og utslipp av slukkevann.

Kommentar:

Risikovurderingene som gjelder brann i avfall med utslipp av slukkevann og røykutvikling som konsekvens, forteller ikke om hvem (hvilke tredjeparter) disse utslippene går ut over eller på hvilken måte. Da er det vanskelig å vurdere om konsekvensen er gitt rett nivå.

Anmerkning 2

I risikovurderingene bør det være bedre samsvar mellom de definerte kriteriene for sannsynlighetsnivå og faktisk fastsatt sannsynlighetsnivå for de ulike hendelsene som gjelder brann i ulike prosesser og avfallsfraksjoner.

Kommentar:

Kriteriene for ulike sannsynlighetsnivå slik de er definert i miljørisikovurderingene til HRS IKS, er basert på hvor ofte hendelsen inntreffer i bransjen (avfallsbransjen) og bedriften (HRS IKS). Det kom fram under tilsynet at sannsynlighetsnivået i flere tilfeller var fastsatt på annet grunnlag enn de definerte kriteriene. Dette gjelder spesielt sannsynligheten for branntilløp i ulike avfallsfraksjoner og prosesser.

Følgende forhold ble anmerket av Ofoten Brann IKS under tilsynet:

Anmerkning 3

Skilting av bygg for farlig gods mangler på siden mot publikum.

Anmerkning 4

Risikoanalysen bør oppdateres med risikoforhold tilknyttet menneskelig aktivitet.

Anmerkning 5

Det må etableres en risikovurdering i forhold til Interkontrollens §6 Samordning.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Brann- og eksplosjonsvernloven
- Forskrift om brannforebygging

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Beskrivelser av aktiviteter og mengder avfall – Djupvik Miljøpark
- Brannrisikovurdering – Djupvik Miljøpark
- Miljørisikovurdering HRS Miljø avd. Djupvik
- Miljørisikovurdering HRS Husholdning avd. Djupvik
- Branninstruks Djupvik Miljøpark inkl. tegninger