



BREEZE TEKSTIL
Bodøsjøveien 80
8013 Bodø

Saksbehandler:

Espen Olaf Henriksen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Breeze tekstil Kontrollnummer: 2021.027.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Lars Brændvik

Fra Statsforvalteren i Nordland:
Espen Olaf Henriksen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Nordland:*
Sten Bruaas

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Breeze tekstil den 28.10.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland registrerte ett avvik og ga to anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Ett av virksomhetens vesentlige utslipp til luft er ikke ført over tak.

Anmerkninger:

- Synlig lo og støv bør fjernes fra området der utslipp fra tørketrommel kommer ut fra rist på vegg.
- Naboklager bør registreres i virksomhetens avvikssystem.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. november 2021	Espen Olaf Henriksen	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder
	Statsforvalteren i Nordland	

Kopi av rapporten sendes til:

- Bodø kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: BREEZE TEKSTIL	
Organisasjonsnr.: 989886851	Eies av: 989361562
Bransjenr. (NACE-kode): 96.010 - Vaskeri- og renserivirksomhet	

Kontrollert enhet

Navn: Breeze tekstil	Anleggsnr.: 1804.0022.01
Kommune: Bodø	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Vaskeri og renseri	
Tillatelse gitt: 10. august 1999	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Breeze Tekstil plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Breeze Tekstil innen 20. januar 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet eller planlagt rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 8. oktober 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Breeze Tekstil bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og på vår nettside.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Ett av virksomhetens vesentlige utslipp til luft er ikke ført over tak.

Avvik fra:

Utslippstillatelse for Salten vask og rens AS av 10.8.1999, vilkår 3.5.

Kommentarer:

I utslippstillatelse av 10.8.1999 er det i vilkår 3.5. er det satt krav om at alle vesentlige utslipp fra bedriften skal føres over tak. I vilkåret er "alle vesentlige utslipp" i parentes konkretisert som "oljefyringsanlegg, utlufting fra produksjonslokaler, tørketromler o. l."

I tilsynet ble vi informert om at tørketrommelen som har sitt utslipp gjennom vegg håndterer en produksjonslinje som behandler matter, mopper og noe arbeidstøy, i alt ca. 10-15 % av samlet tekstilmengde. Andelen av samlet dampmengde kan være noe høyere. Dette skyldes at matter og mopper har mer vann med seg inn i tørketrommelen enn tekstilene som tørkes i de andre tromlene.

Vår vurdering er at vilkåret må forstås som at utslipp fra alle tørketromler skal føres over tak, altså at tørketrommel er nevnt som eksempel på noe som gir et vesentlig utslipp. I vedtaksbrevet for utslippstillatelsen er det nevnt at en nabo har gitt innspill om at utslipp bør skje over tak, for å redusere ulemper med lukt og damp. Videre er kommentert at innspillet ansees ivaretatt med vilkåret om utslipp over tak.

I naboklage av 15. juli 2021 hevdes det at utslippet gjennom vegg er til stor ulempe og sjenanse for de som benytter veien mellom vaskeriet og Håkon Kløkstads vei 2A. Klagerne kommenterer at utslippet noen ganger har "påtagelig 'kjemisk' lukt" og at det rundt risten på veggen har samlet seg betydelige mengder avfall i form av lo og støv.

De fleste vaskerier i Norge drives i dag uten utslippstillatelse. I vedtaksbrevet for utslippstillatelsen gitt til Salten vask og rens i 1999 er det imidlertid kommentert at anlegget har en lokalisering som gjør det nødvendig med spesielt strenge krav: "Lokaliseringen gjør at det stilles større krav med hensyn til driften av virksomheten for å unngå at det oppstår miljømessige ulemper for naboer enn det som ville vært tilfelle dersom bedriften hadde ligget i et mer skjermet område."

Utslipp av damp er svært synlig i kaldt vær. Når det også er synlig opphopning av lo og støv og lukt som rapporteres av naboer, så kan utslippet oppleves som en lokal forurensningskilde. Statsforvalteren kan ikke se at vi har mottatt klager på det aktuelle utslippet tidligere, selv om det har pågått over mange år. Vi har eller ingen grunn til å tro at utslipp fra tørketrommel kan gi helsefare for forbipasserende. Det står likevel fast at utslippet ikke er i tråd med utslippstillatelsen som ble gitt i 1999.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Synlig lo og støv bør fjernes fra området der utslipp fra tørketrommel kommer ut fra rist på vegg.

Kommentarer:

Breeze tekstil uttalte i inspeksjonsmøtet at de ikke har hatt noen rutine for oppfølging av utvendig rist eller området rett under. Det har dermed samlet seg lo og støv og rundt over mange år. Området aller nærmest utslippet framstår som synlig forsøplet og bør rengjøres.

Anmerkning 2

Naboklager bør registreres i virksomhetens avvikssystem.

Kommentarer:

I inspeksjonsmøte fikk vi se at virksomheten har et system for registrering og oppfølging av uønskede hendelser. Så langt vi kunne se, dreide de registrerte hendelsene dreide seg om arbeidsmiljø og produktkvalitet. Virksomhetens internkontroll må også behandle eventuelle hendelser som kan ha betydning for ytre miljø, for eksempel i form av fare for unormale utslipp eller forsøpling. Vi anmerker at naboklager om utslipp eller forsøpling bør dokumenteres i virksomhetens avvikssystem.

8. Andre forhold

Breeze tekstil slipper sitt prosessavløpsvann til kommunalt nett etter at vannet er filtrert for lo og ført gjennom sandfang. Kommunen kan vedta krav til påslipp til offentlig avløpsnett ut fra kriteriene gitt i forurensningsforskriften § 15A-4. På inspeksjonstidspunktet hadde Breeze tekstil ingen dokumentasjon som viser at Bodø kommune har stilt skriftlige krav til utslippet fra bedriften. Breeze tekstil har etter inspeksjonen bedt Bodø kommune om å få en formalisert avtale om påslipp til kommunalt avløpsnett.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren