



JAKOBSEN MEKANISKE VERKSTED DRIFT AS
Slenesveien 60 (JE)
8762 Sleneset

Saksbehandler:

Espen Olaf Henriksen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jakobsen mekaniske verksted drift AS

Kontrollnummer: 2020.110.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Jorunn Anita Jakobsen Pedersen

Fra Fylkesmannen i Nordland:

Espen Olaf Henriksen

Andre deltagere fra virksomheten:

Roar Pettersen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:

Sten Bruaas

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Jakobsen mekaniske verksted drift AS den 6.10.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland registrerte 5 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens internkontroll er mangelfull
- Virksomheten kan ikke dokumentere at alle fraksjoner farlig avfall som oppstår i driften har blitt korrekt oppbevart, innlevert og deklart.
- Virksomheten mangler måleprogram og kan dermed verken dokumentere at utslipp til vann er uten miljømessig betydning eller at grenseverdier for støy overholdes.
- Fram til inspeksjonstidspunktet har virksomheten ikke samlet opp avviket materiale fra brukt spylevann.
- Virksomheten har egen kai, men mangler plan for mottak og håndtering av avfall fra båter som kommer til kaia.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

3. november 2020	Espen Olaf Henriksen	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Lurøy kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: JAKOBSEN MEKANISKE VERKSTED DRIFT AS	
Organisasjonsnr.: 971817704	Eies av: 823119542
Bransjenr. (NACE-kode): 33.150 - Reparasjon og vedlikehold av skip og båter	

Kontrollert enhet

Navn: Jakobsen mekaniske verksted	Anleggsnr.: 1834.0003.02
Kommune: Lurøy	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Mekanisk overflatebehandling og verft	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Jakobsen mekaniske verksted plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Jakobsen mekaniske verksted innen 15. januar 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland v/Espen Olaf Henriksen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28. august 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Jakobsen mekaniske verksted bli ilagt et gebyr på kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova) og Fylkesmannens nettsider.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens internkontroll er mangelfull.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd, nr. 4, 6 og 7.

Kommentarer:

Internkontrollforskriften (§ 5 andre ledd nr. 6) sier at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. I inspeksjonen kom det klart fram at virksomheten har gjort

risikovurderinger med tanke på mulige miljøskader. Som en konsekvens av vurderingene som er gjort har Jakobsen mekaniske verksted drift AS satt i verk og påbegynt flere tiltak. Disse tiltakene inkluderer innkjøp av oljelenser og oljeabsorbent, samt etablering av oppsamlingsrenne for spylevann/avvirket materiale. Risikovurderingene var imidlertid ikke dokumentert skriftlig, slik internkontrollforskriften krever. Det forelå på inspeksjonstidspunktet heller ikke skriftlige mål, rutinebeskrivelser eller avviksbehandling knyttet til ytre miljø. En mangel i risikovurderingene var også at det ikke var fullstendig kartlagt hvilke typer farlig avfall som regelmessig oppstår i virksomheten. Dermed var for eksempel verken tomme spraybokser (som kan være farlig avfall av type *EAL-*16 05 04 gass i trykkbeholdere som inneholder farlige stoffer*) eller lysrør samlet opp på lagringsplassen for farlig avfall.

Avvik 2

Virksomheten kan ikke dokumentere at alle fraksjoner farlig avfall som oppstår i driften har blitt korrekt oppbevart, innlevert og deklarerert.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-5, 11-8 og 11-12.

Kommentarer:

Farlig avfall er avfall som på grunn av fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr ikke kan håndteres sammen med vanlig forbruksavfall. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og det skal gjennomføres tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes (avfallsforskriften § 11-5). Videre er det en årlig leveringsplikt på alt farlig avfall dersom virksomheten produserer over 1 kg farlig avfall per år (§ 11-8). Ved levering av farlig avfall skal dette deklarerer (§11-12).

I og med at det ikke er gjort en fullstendig kartlegging av hvilke typer farlige avfall som oppstår, er det heller ikke mulig å ettergå om disse har blitt riktig innlevert. Virksomheten har i september 2020 deklarerert innleveringer av farlig avfall til Helgeland avfallsforedling (tre forskjellige typer oljer/spillolje). Virksomheten kunne imidlertid ikke dokumentere innlevering av farlig avfall for tidligere år. Tidligere har det farlige avfallet blitt innlevert til lokal miljøstasjon, men ikke deklarerert som farlig avfall fra næringsvirksomhet, noe som er et krav i avfallsforskriften (§ 11-12). Ved levering uten deklarerer blir det heller ikke dokumentert at den årlige leveringsplikten (§ 11-8) er overholdt. Tomme spraybokser, som ofte må regnes som farlig avfall, har blitt levert som ordinært avfall. Virksomheten hadde under tilsynet en forsvarlig plassering av mellomlageret for farlig avfall, men det var ingen markering av at dette var lager for farlig avfall eller indikering av hvordan forskjellige avfallstyper skulle plasseres. Avfallsforskriften (§ 11-5) sier at ulike typer farlig avfall ikke skal sammenblandes. For å unngå dette, bør hver beholder merkes med avfallstypens navn og EAL-kode (Europeisk avfallsliste-kode).

Ellers må vi for ordens skyld nevne at vi i løpet av inspeksjonen kommenterte at brukte oljefilter er en egen avfallstype. Vi ser i ettertid at dette gjelder oljefiltre fra kasserte kjøretøy. Andre oljefiltre og tørkekluter/absorbenter kan sorteres som same type farlig avfall med EAL-kode *15 02 02 *absorbenter, filtreringsmaterialer*).

Avvik 3

Virksomheten mangler måleprogram og kan dermed verken dokumentere at utslipp til vann er uten miljømessig betydning eller at grenseverdier for støy overholdes.

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 29 Forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner i tilknytning til faste anlegg/installasjoner (inkludert skipsverft) § 29-9.

Kommentarer:

Etter forurensningsforskriftens § 29-9 skal virksomheter iverksette et måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft, vann og støy. Måleprogrammet skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Jakobsen mekaniske verksted drift AS hadde på inspeksjonstidspunktet ikke utarbeidet noe måleprogram. Virksomheten er imidlertid kommet langt på vei i å installere anlegg for oppsamling av spylevann, der det blir lagt til rette for kontrollmåling av utslipp til vann.

Avvik 4

Fram til inspeksjonstidspunktet har virksomheten ikke samlet opp avvirket materiale fra brukt spylevann.

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 29 Forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner i tilknytning til faste anlegg/installasjoner (inkludert skipsverft) § 29-4.

Kommentarer:

Forurensningsforskriftens § 29-4 krever at virksomheter som driver overflatebehandling skal samle opp avvirket materiale. Uten oppsamling av spylevann, vil en del av det avvirkede materialet gå ut med spylevannet. På inspeksjonstidspunktet hadde virksomheten nesten fullført montering av anlegg for oppsamling av spylevann. I dette anlegget skal spylevannet føres inn i en oppsamlingstank som fungerer som oljeutskiller og sedimenteringstank for avvirket materiale.

Avvik 5

Virksomheten har egen kai, men mangler plan for mottak og håndtering av avfall fra båter som kommer til kaia.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften kapittel 20 avfallsplan i havn, § 20-6.

Kommentarer:

Som havneansvarlig (eier av kai som brukes i næring) har virksomheten plikt til å utarbeide en avfallsplan som beskriver hvordan dere håndterer avfall fra båtene som anløper kaia¹. Bestemmelsene om dette i forurensningsforskriftens kapittel 20 skal sikre at det finnes tilstrekkelige ordninger for levering av avfall fra skip. Det er Fylkesmannen som godkjenner denne typen avfallsplaner. Kravene til hva avfallsplanen må inneholde er oppsummert i vedlegg 1 til forurensningskapittel 20.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

¹ Se kapittel 20 i forurensningsforskriften og Miljødirektoratets veileder M-714 Veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner.