



B-O SERVICE AS
Storsandøyveien 283
6533 AVERØY

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kristin Eide, 71 25 84 33

Tilsyn hos B-O Service AS - Averøy kommune - inspeksjonsrapport 2026.010.I.SFMR

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos B-O Service AS, orgnr. 950071753, den 5. mars 2026.

Del 1: Resultatet av tilsynet

Her gir vi en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

- Avvik 1: Virksomheten har manglende kjennskap til sine utslipp
- Avvik 2: Avfall blir ikke tilfredsstillende lagret og levert
- Avvik 3: Miljørisikovurderingen har mangler
- Avvik 4: Virksomheten har ikke godkjent avfallsplan i havn

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

B-O Service AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet **innen 1. mai 2026**.

Dere må betale gebyr

B-O Service AS må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfmrpost@statsforvalteren.no ved Kristin Eide. Merk svaret med saksnummer 2026/1818.



Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten har manglende kjennskap til sine utslipp

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Forurensningsforskriften

- § 29-3 Forurensende utslipp til sjø er ikke tillatt
- § 29-6 Utslipp til vann
- § 29-9 Måling og beregning av utslipp, bokstav b og d
- § 29-10 Journalføring

Beskrivelse av krav

Det er ikke tillatt for virksomheten å drive overflatebehandling av skip/installasjoner i sjøen dersom det medfører forurensende utslipp til sjø.

Utslipp av prioriterte stoffer (jf. vedlegg 1) til vann skal begrenses mest mulig, og er kun tillatt dersom det skjer på en slik måte at utslippene er uten miljømessig betydning.

Dersom virksomheten har utslipp til vann, skal den kunne dokumentere hvordan utslipp av prioriterte stoffer (jf. vedlegg 1) blir målt/kontrollert og hvilke tiltak som er gjort for å begrense utslippene.

Virksomheten skal innen 1 år fra dette kapittelets ikrafttredelse iverksette et måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft, vann og støy som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.

Virksomheten skal journalføre m.a. mengde og type oppsamlede materialer og disponeringen av dette.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Dere antar å være et verft med mindre enn 10 000 m² våt flate spylt/år. For flere år siden ble det tatt noen spylevannsprøver (2017-2019), som er ment å dokumentere utslipp fra verftet. Det går ikke frem av måleprogrammet om dette er representative prøver.

- Måleprogrammet mangler en vurdering av hvor mye utslipp verftet har av prioriterte stoffer per år. Vi savner her en vurdering av nøyaktigheten og usikkerheten ved målinger/beregninger, og hvordan usikkerheten kan reduseres. Har for eksempel verftet diffuse utslipp til sjø, blir alt avvirket materiale samlet opp, virker settlingskummene som ønsket, er eksisterende målinger representative for dagens båter som spyles og dagens drift osv.
- Dere har ikke en arbeidsrutine/prosedyre for spyleprosessen i slipp.
- Verftet har ikke journal over hvor mye avvirket materiale (fra spyling i slippet) som er levert godkjent mottak.

Avvik 2: Avfall blir ikke tilfredsstillende lagret og levert

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Avfallsforskriften § 11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall



*Internkontrollforskriften (IK-forskriften) § 5 punkt 6 om planer og tiltak
Avfallsforskriften kap. 10a-8 Plikt til utsortering av avfall*

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet, avfallsforskriften § 11-5.

Virksomheten skal m.a utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforhold, jf. IK-forskriften § 5.

Virksomheter som genererer husholdningslignende avfall skal sørge for at husholdningslignende matavfall, plastavfall, papp- og papiravfall, glass- og metallemballasjeavfall, park- og hageavfall og tekstilavfall utsorteres ved kildesortering.

Plikten til kildesortering av plastavfall og tekstilavfall jf. første ledd gjelder kun plastavfall og tekstilavfall som kan forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes.

Kildesortering av husholdningslignende plastavfall og metallemballasjeavfall kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsandel og andel avfall som forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes som ved kildesortering, avfallsforskriften § 10a-8.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

B-O Service AS har ikke en avfallsplan for virksomheten.

- Avvirket materiale fra spyleprosessen i slipp blir levert som restavfall. Avvirket materiale i beholdere var ikke tildekket. Slikt avfall skal oppbevares og leveres som farlig avfall.
- Verftet leverer papp/papir og plast sammen med annet restavfall. Kontainere med slikt restavfall står ute, med fare for at papp/papir blir vått. På tilsynet så vi at plast og papp/papir var tilgriset av annet restavfall, noe som vil gi dårligere andel til ombruk eller materialgjenvinning.
- Flere batteri sto ute i beholdere uten lokk.
- Det var manglende merking av avfallskontainere og beholdere på stedet. Vi observerte flere IBCer med sloppvann, oljeholdig vann og spillolje på grusdekke uten oppsamling, og uten merking.





Avvik 3: Miljøriskovurderingen har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 første ledd pkt. 6 kartlegge farer og problemer

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal skriftlig *kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.*

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Dere har en risikovurdering for ytre miljø som mangler:

- en risikovurdering av spyleprosess i slipp
- en risikovurdering av støysituasjonen

Avvik 4: Virksomheten har ikke godkjent avfallsplan i havn

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsforskriften § 20-6 femte ledd, om avfallsplaner og rapportering

Beskrivelse av krav

Avfallsplanen skal evalueres og oversendes statsforvalteren for ny godkjenning minst hvert femte år og ved vesentlige endringer i driften av havnen. Godkjenningen gjelder i fem år fra den dato statsforvalteren godkjente planen. Planer godkjent før 1. oktober 2023 skal gjelde i fem år fra den dato statsforvalteren godkjente planen. Ved ny godkjenning må utkast til avfallsplan sendes statsforvalteren senest tre måneder før gjeldende avfallsplan utløper.

Forurensningsforskriften kapittel 20 sitt formål er å verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av mottaksordninger for avfall fra skip.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I 2018 godkjente Statsforvalteren virksomhetens avfallsplan i havn. Godkjenningen gikk ut på dato i 2023, og ny plan må sendes oss snarest. Vi viser til [Veileder M-2598 Avfallsplaner i havner](#), som har noen endringer siden 2018.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at verftet må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr [dato for varsel om gebyr] og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.



Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av B-O Service AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus. Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra statsforvalteren deltok

- Kristin Eide
- Mari Kaarfald Stubberud

Til stede fra verftet var

- Odd Inge Gjetøy – daglig leder
- Peder Hoel - kontorsjef

Tema kontrollert

- utslipp til vann
- utslipp til luft
- støy
- håndtering av avfall, inkl. farlig avfall
- internkontroll, inkl. risikovurdering, rutiner og avviksbehandling
- kjemikaliehåndtering

Regelverk

- forurensningsloven
- forurensningsforskriften
- avfallsforskriften
- internkontrollforskriften
- produktkontrollloven

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Kristin Eide
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:
Averøy kommune

Postboks 152, Bruhagen

6538

AVERØY