



GREEN YARD KLEVEN AS
Klubbenesvegen 39
6065 ULSTEINVIK

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kristin Eide, 71 25 84 33

Inspeksjonsrapport 2026.011.I.SFMR - Tilsyn hos Green Yard Kleven i Ulstein kommune

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Green Yard Kleven, orgnr. 925 396 060, den 12. mars 2026.

Del 1: Resultatet av tilsynet

Her gir vi en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til en gitt frist. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

- Avvik 1: Virksomheten mangler måleprogram og skriftlige rutiner for vedlikehold av oljeutskillere
- Avvik 2: Miljøriskovurderingen har mangler
- Avvik 3: Ikke alt farlig avfall blir tilfredsstillende lagret

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Green Yard Kleven må snarest rette opp avvik. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet **innen 15. mai 2026**.

Dere må betale gebyr

Green Yard Kleven må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfmrpost@statsforvalteren.no ved Kristin Eide. Merk svaret med 2008/6464.



Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten mangler måleprogram og skriftlige rutiner for vedlikehold av oljeutskillere

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse for rensing av lett oljeholdig vaskevann (gitt 26.01.2021)
 - pkt. 3.2 Utslippskontroll
 - pkt. 2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold
- Forurensningsforskriften § 29-9 Måling og beregning av utslipp
- Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal ha et måleprogram som inngår i bedriftens dokumenterte interkontroll. Virksomheten skal gjennomføre målinger av utslipp til vann, hvor de fastsatte grenseverdiene må overholdes. Virksomheten skal ha dokumentasjon på hvordan grenseverdiene overholdes. Det skal tas prøver tre ganger i året, jf. tillatelse pkt. 3.2.

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jf. tillatelsen pkt. 2.4.

Virksomheten skal iverksette et måleprogram for kontrollmåling av sine utslipp til luft, vann og støy som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes, jf. forurensningsforskriften § 29-9 bokstav d.

Virksomheten skal iverksette skriftlige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av m.a. krav fastsatt i HMS-lovgivningen, jf. IK-forskriften § 5.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Verftet har ikke et skriftlig [måleprogram](#) som inngår i internkontrollen, og som:

- beskriver de målinger/beregninger verftet gjør for å vurdere sine utslipp, og hvordan disse målingene/beregningene utføres. Dette gjelder både verftets utslipp til sjø, luft og støy.
- vurderer nøyaktigheten og usikkerheten ved de målingene/beregningene som gjøres, og hvordan usikkerheten kan reduseres.

Vannprøvetaking og vedlikehold/tømming av oljeutskillerne er ikke nedfelt i skriftlige rutiner i internkontrollen.

Avvik 2: Miljørisikovurderingen har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 pkt. 6

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Verftet har en risikovurdering, men oljeutskillerne er ikke miljørisikovurdert.



Avvik 3: Ikke alt farlig avfall blir tilfredsstillende lagret

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Avfallsforskriften § 11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Både ute og innendørs sto diverse umerkede beholdere med avfall. Innendørs sto det umerkede beholdere med farlig avfall. I tillegg forekommer feilmerking fordi gammel merking ikke er tatt av beholderne. I egen prosedyre for farlig avfall står mellom annet at dere skal merke avfallsbeholdere.

Beholdere med oljeholdig avfall har ikke oppsamlingskar. Av egen risikovurdering går det frem at alle beholdere med oljeholdig avfall skal ha traub, dvs. oppsamlingskar, for å redusere sannsynligheten for forurensning.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Green Yard Kleven må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet, og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr gitt tilsynsdagen, og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Green Yard Kleven sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.



Fra statsforvalteren deltok

- Kristin Eide
- Magnus Tornes

Fra verftet deltok

- Steinar Lien – Quality Manager
- Anne-Solgunn Berge Sandnes – HSE-Manager
- Karl Erik Sæbønes – Department Manager
- Hans Olav Rovde – Production Manager (deltok på sluttmøtet)

Tema kontrollert

- utslipp til vatn
- utslipp til luft
- støy
- håndtering av avfall, inkl. farlig avfall
- internkontroll, inkl. risikovurdering, rutiner og avviksbehandling
- kjemikaliehåndtering

Regelverk

- forurensningsloven
- forurensningsforskriften
- Tillatelse til anlegg for opphugging av skip for Green Yard Kleven AS i Ulstein kommune
- Tillatelse etter forurensningsloven til Green Yard Kleven AS for rensing av lett oljeholdig vaskevann
- avfallsforskriften
- internkontrollforskriften
- produktkontrollloven

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Rapporten vil også vere tilgjengeleg på nettstaden Norske Utslipp, www.norskeutslipp.no.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Kristin Eide
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Ulstein kommune

Postboks 143

6067

ULSTEINVIK