



SLETTA VERFT AS  
Mjosundvegen 294  
6693 MJOSUNDET

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Mari Kaarfald Stubberud,

## Rapport etter tilsyn hos Sletta Verft AS - inspeksjonsrapport 2026.009.I.SFMR

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Sletta Verft AS  
4. mars 2026 (virksomhetsnummer: 871769192).

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

- Avvik 1: Virksomheten har ikke utslippskontroll eller måleprogram for kontrollmåling av utslipp til vann og støy
- Avvik 2: Virksomhetens avfallshåndtering er ikke tilfredsstillende
- Avvik 3: Miljørisikovurderingen er mangelfull
- Avvik 4: Virksomheten har ikke godkjent avfallsplan i havn

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Sletta Verft AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **15. mai 2026**.

#### Dere må betale gebyr

Sletta Verft AS må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet.

#### Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sfmrpost@statsforvalteren.no](mailto:sfmrpost@statsforvalteren.no) ved Mari Stubberud. Merk svaret med saksnummer 2014/5299 og tilsynsnummer 2026.009.I.SFMR.



## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Virksomheten har ikke utslippskontroll eller måleprogram for kontrollmåling av utslipp til vann og støy

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsforskriften §§ 29-6 Utslipp til vann og 29-9 Måling og beregning av utslipp

#### Beskrivelse av krav

##### § 29-6 Utslipp til vann

*Utslipp av prioriterte stoffer (jf. vedlegg 1) til vann skal begrenses mest mulig, og er kun tillatt dersom det skjer på en slik måte at utslippene er uten miljømessig betydning, jf. § 29-9 b.*

*Ved blåserensing/høytrykkspyling av overflater påført begroingshindrende midler skal det utvises særskilt aktsomhet for å begrense utslipp av miljøskadelige stoffer.*

##### § 29-9 Måling og beregning

###### b. Utslipp til vann

*Dersom virksomheten har utslipp til vann, skal den kunne dokumentere hvordan utslipp av prioriterte stoffer (jf. vedlegg 1) blir målt/kontrollert og hvilke tiltak som er gjort for å begrense utslippene.*

###### c. Støy

*Virksomheten skal innen ett år etter at dette kapittelet trer i kraft foreta måling av støy ved nærmeste nabo.*

###### d. Generelle bestemmelser

*Utslippsmålingene skal være representative for normal drift. Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS) der slik standard finnes. Annen metode brukes dersom det kan dokumenteres at den metoden som brukes gir minst samme nøyaktighet som NS. Prøvetakning og måling skal være kvalitetssikret.*

*Virksomheten skal innen 1 år fra dette kapittelets ikrafttredelse iverksette et måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft, vann og støy som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.*

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Verftet har dokk uten oppsamling av spylevann. Dere har ikke et måleprogram for utslipp til sjø og har ikke målt eller beregnet hvor mye utslipp verftet har av prioriterte stoffer per år. Et måleprogram skal beskrive hvilke målinger eller beregninger verftet gjør for å vurdere utslippene og hvordan målingene/beregningene utføres. Dere har ikke dokumentert at utslipp av prioriterte stoffer fra verftet ikke er til skade for miljøet og innenfor grenseverdier i veilederen [Miljøkrav for skipsverft M-486](#).

Støy skal etter forskriften dokumenteres hos den mest støyutsatte nabo. Dere har vurdert at det ikke er utslipp av støy av betydning fra virksomhetens aktiviteter og har derfor ikke foretatt en måling eller beregning av støy ved nærmeste nabo. Dersom virksomheten ikke har naboer som kan bli nevneverdig plaget av støy fra bedriften, er det ikke nødvendig å dokumentere støy av hensyn til ytre miljø. Dere har ikke gjort en vurdering av behovet for dokumentasjon av støy. Dokumentasjon av støy og støyvurderinger skal inngå i måleprogrammet for måling og beregning av utslipp.



## Avvik 2: Virksomhetens avfallshåndtering er ikke tilfredsstillende

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7
- Avfallsforskriften § 11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall
- Avfallsforskriften § 10a-8 Plikt til utsortering av avfall
- Forurensningsforskriften § 29-10 Journalføring

### Beskrivelse av krav

*Internkontroll innebærer at virksomheten skal:*

- iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

Rutiner må dokumenteres skriftlig i internkontrollen.

#### *Avfallsforskriften § 11-5*

*Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.*

*Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet*

#### *Avfallsforskriften § 10a-8*

*Virksomheter som genererer husholdningslignende avfall skal sørge for at husholdningslignende matavfall, plastavfall, papp- og papiravfall, glass- og metallemballasjeavfall, park- og hageavfall og tekstilavfall utsorteres ved kildesortering*

#### *Forurensningsforskriften § 29-10*

*Virksomheten skal journalføre opplysninger om:*

- mengde og type oppsamlet materiale jf. § 29-4 og disponeringen av dette

*Opplysningene skal tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten*

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten mangler en rutine/plan for avfallshåndtering som sikrer at regelverket for håndtering av avfall etterleves.

Dere har flere containere for restavfall som står utendørs uten lokk. Husholdningslignende næringsavfall som papp- og papiravfall og plastavfall skal utsorteres om det kan materialgjenvinnes. På tilsynet så vi at avfall som kunne vært utsortert var tilgriset av annet restavfall, samt farlig avfall, som kan føre til at en mindre eller ingen andel av avfallet kan materialgjenvinnes.

Oppsamlet avvirket materiale fra dokka var lagret utendørs på grus. Avvirket materiale er kategorisert som farlig avfall og skal håndteres forsvarlig. Det er krav om å journalføre mengden avvirket materiale som er levert til godkjent mottak. Dere kunne ikke vise dokumentasjon over mengden oppsamlet materiale som er levert fra verftet.



### Avvik 3: Miljøriskovurderingen er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 pkt. 6 Kartlegge farer og problemer

#### Beskrivelse av krav

*Virksomheten skal skriftlig kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.*

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Dere har en miljøriskovurdering som ikke har vært revidert siden 2015-16. Dere har ikke oppdatert miljøriskovurderingen for aktiviteter med risiko for forurensning til det ytre miljø slik det er i dag, med tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Under befaringen bemerket vi følgende forhold med fare for forurensning:

- Utslipp til sjø fra aktiviteter på kai og i dokk
- Utendørs lagring av kjemikalier på kai
- Lagring av avvirket materiale på grusdekke
- Diesel/oljeprodukt uten oppsamling
- Avfallshåndtering

### Avvik 4: Virksomheten har ikke godkjent avfallsplan i havn

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsforskriften § 20-6 femte ledd, om avfallsplaner og rapportering

#### Beskrivelse av krav

*Avfallsplanen skal evalueres og oversendes statsforvalteren for ny godkjenning minst hvert femte år og ved vesentlige endringer i driften av havnen. Godkjenningen gjelder i fem år fra den dato statsforvalteren godkjente planen. Planer godkjent før 1. oktober 2023 skal gjelde i fem år fra den dato statsforvalteren godkjente planen. Ved ny godkjenning må utkast til avfallsplan sendes statsforvalteren senest tre måneder før gjeldende avfallsplan utløper.*

Forurensningsforskriften kapittel 20 sitt formål er å verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av mottaksordninger for avfall fra skip.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I 2018 godkjente Statsforvalteren avfallsplan i havn for Sletta Verft. Godkjenningen gikk ut på dato i 2023, og ny plan må sendes oss snarest. Vi viser til [Veileder M-2598 Avfallsplaner i havner](#), som har noen endringer siden 2018.



## Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Sletta Verft AS må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr under tilsynet 4. mars 2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Sletta Verft AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus. Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Mari Stubberud
- Kristin Eide

Fra Sletta Verft AS deltok

- Ronny Haltbakk

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Sletta Verft AS ble kontrollert under tilsynet:

- 1576.0094.01, Mjosundvegen 294 6693 Mjosundet

### Tema kontrollert

- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Støy
- Håndtering og lagring av avfall/farlig avfall
- Håndtering og lagring av kjemikalier
- Internkontroll

### Tilsynet omfattet følgende regelverk

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrollloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften)



## Del 4: Annen informasjon

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)  
underdirektør

Mari Kaarfald Stubberud  
rådgivar

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

AURE KOMMUNE

Postboks 33

6689

AURE