



Fylkesmannen i Nordland

AVINOR AS AVD HARSTAD/NARVIK LUFTHAVN

Bodø, 02.06.2017

8534 Liland

Deres ref.:
Anne Britt Bekken, lufthavnsjef

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2005/13381
Saksbehandler:
Sten Bruaas

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Harstad/Narvik Lufthavn Evenes Kontrollnummer: 2017.029.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Anne Britt Bekken, lufthavnsjef

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Sten Bruaas

Andre deltagere fra virksomheten:
Reidar Karlsen, driftssjef
Cato André Eriksen, teamleder/FK-miljø
Lars Håkon Martnes, EL-leder/
avfallskontakt
Ingvild Helland, Miljøavdelingen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Nordland:*
Robert Helskog, rådgiver

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Harstad/Narvik Lufthavn Evenes (Harstad/Narvik Lufthavn Evenes) den 03.05.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens håndtering av farlig avfall har enkelte mangler
- Virksomhetens internkontroll for ytre miljø har enkelte mangler
- Grenseverdien på 50 mg/l for utslipp av oljeutskiller ved driftsbygg (OU-V) er overskredet

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

	Sten Bruaas	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Fylkesmannen i Nordland	

Kopi av rapporten sendes til:

- Evenes kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: AVINOR AS AVD HARSTAD/NARVIK LUFTHAVN	
Organisasjonsnr.: 974719851	Eies av: 985198292
Bransjenr. (NACE-kode): 52.230 - Andre tjenester tilknyttet lufttransport	

Kontrollert enhet

Navn: Harstad/Narvik Lufthavn Evenes	Anleggsnr.: 1853.0004.01
Kommune: Evenes	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Flyplasser	
Tillatelse gitt: 10. januar 2001	Sist endret: 26.11.2001

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann
- Tillatelse

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Harstad/Narvik Lufthavn Evenes plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Harstad/Narvik Lufthavn Evenes innen 14.07.2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland v/Sten Bruaas.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. april 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Harstad/Narvik Lufthavn Evenes bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens håndtering av farlig avfall har enkelte mangler

Avvik fra:

Avvik fra avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-8.

Kommentarer:

Det fremgår av avfallsforskriften § 11-5 at farlig avfall skal tas hånd om forsvarlig. Dette innebærer at farlig avfall skal oppbevares på fast dekke med muligheter for oppsamling

væskelekkasjer, at avfallsbeholdere skal være tydelig merket med type farlig av avfall og at avfallet skal opp bevares utilgjengelig for uvedkommende.

Det oppbevares enkelte fraksjoner farlig avfall (batterier, lysrør) i «varegården». Denne er ulåst og tilgjengelig for uvedkommende.

Det fremgår av forskriften § 11-8 at det er årlig leveringsplikt for farlig avfall når samlet mengde overstiger 1 kg. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at årlig leveringsplikt for alle fraksjoner er overholdt siste tre år. I elektronisk deklarasjon med status ferdig 10.02.2015 til 07.12.2016 og Norbas for år 2014 er det f.eks. ikke registrert leveranser av blybatterier. Leveranse av oljeholdig adsorbent (EAL-kode 150202) er registrert en gang i perioden (ferdig 07.12.2016).

Avvik 2

Virksomhetens internkontroll for ytre miljø har enkelte mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd pkt. 6.

Kommentarer:

Det fremgår av pkt. 6 at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Det er utarbeidet rutine for farlig avfall i Avinors sentrale styringssystem for HMS. Det foreligger imidlertid ikke lokale tilpasninger som sikrer at virksomheten på Evenes har kartlagt og har oversikt over alle typer/fraksjoner farlig avfall som oppstår. Det er heller ikke utarbeidet rutiner som sikrer at farlig avfall håndteres i samsvar med kravene i avfallsforskriften kap. 11. Dette gjelder bla. oppbevaring, merking og leveringsplikten.

Avvik 3

Grenseverdien på 50 mg/l for utslipp av oljeutskiller ved driftsbygg (OU-V) er overskredet

Avvik fra:

Tillatelsen vilkår 2.3 Utslipp av oljeholdig avløpsvann

Kommentarer:

Det er i tillatelsens vilkår 2.3 Utslipp av oljeholdig avløpsvann satt en grense på 50 mg/l for utslipp av olje fra verksteder, vaskeplasser drivstoffanlegg mv.

Årsrapport oljeutskiller 2016 verksted-vaskehall fra Ragnsells ettersendt etter tilsynet viser et innhold av olje C10 -C40 på 259 mg/l for 2. runde høst 2016. Det fremkommer også i rapportens anmerkninger at: «*Dette anlegget har hatt høye verdier flere ganger og bør utbedres eller byttes. Det er også vanskelig tilkomst for prøvetaking. Utløpsdykker er*

fjernet.»

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes datert 10.01.2001 med endring av 26.11.2001

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Årsrapport for oljeutskiller 2016 verksted vaskehall (Ragnsells)
- Rapport fra miljøovervåkning 2015 -2016 for Harstad/Narvik lufthavn Evenes (Avinor AS)
- Miljøovervåkningsprogram Harstad/Narvik lufthavn Evenes 04.09.2015
- Ytre miljø- Miljøstyring -Lokal handlingsplan – Evenes (Harstad/Narvik) lufthavn 2017
- Miljørisikoanalyse Evenes lufthavn 13.05.2016