



Fylkesmannen i Nordland

Lofotpukk AS
Grundstadveien 30
8360 Bøstad

Bodø, 09.07.2018

Deres ref.:
Knut Tetlie

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2011/7423

Saksbehandler:
Sten D. Bruaas

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Lofotpukk AS Kontrollnummer: 2018.051.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Knut Tetlie, driftsleder/plassansvarlig
Roger Fløan. KS/HMS-ansvarlig

Fra Fylkesmannen i Nordland:

Sten D. Bruaas, tilsynsleder

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Lofotpukk AS den 08. juni 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble funnet 4 avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

09.07.2018	Sten D. Bruaas	Hege Rasmussen
dato	kontrollør	senioringeniør

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Austvågøy kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Lofotpukk AS	
Organisasjonsnr.: 992497641	Eies av: Thore Magnussen og sønn AS
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120	

Kontrollert enhet

Navn: Lofotpukk AS	Anleggsnr.: 1865.0192.01
Kommune: Vestvågøy	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Pukkverk	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Lofotpukk AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Lofotpukk AS innen 15. september 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, samt kort redegjøre for tiltak for å rette opp anmerkning.

4. Pålegg om opplysninger

Lofotpukk AS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger **innen 15. september 2018** (jf. forurensningsloven § 49):

- Redegjørelse for videre håndtering av mottatte masser. Redegjørelsen må omfatte forpliktende plan for sluttdisponering av allerede mottatte masser, eventuelt melding med søknad til fylkesmannen om tillatelse til behandling av avfallsmasser, jf avvik 1 og 2 med rutine for mottakskontroll av returmasser som sikrer ivaretagning av kriteriene for mottak av returmasser, jf avvik 2
- Dokumentasjon på at farlig avfall lagres på tett dekke med mulighet for oppsamling ved eventuell lekkasje, oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og at beholdere er tydelig merket med type farlig
- Dokumentasjon på bedriften har gjennomført de tiltak som er nødvendig for å overholde grenseverdiene i forurensningsforskriften § 30-7

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. mai 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Lofotpukk AS bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

7. Avvik

Avvik 1:

Virksomheten har ikke meldt til Fylkesmannen at den tar imot returmasser

Avvik fra forurensningsforskriften § 30-11. Meldeplikt

Lofotpukk tar imot returasfalt, noe betongrester, bygge- og gravemasser som mellomlagres i bruddet. Dette er ikke meldt til Fylkesmannen. Det fremgår av forurensningsforskriften § 30-11. at i god tid før en virksomhet som omfattes av dette kapitlet starter opp, eller foretar endringer/utvidelser av en virksomhet skal den ansvarlige sende melding til Fylkesmannen med opplysninger om virksomheten. Lofotpukk ble satt i drift før forskriften trådte i kraft (01.01.2010). Mottak av returmasser er anse som en endring/utvidelse av virksomheten, som skulle vært meldt til Fylkesmannen. Etter forurensningsloven § 29 må den som driver opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som kan medføre forurensning eller virke skjemmende ha tillatelse. Mottak av returmasser som betongavfall, armert betong krever egen tillatelse etter forurensningsloven.

Avvik 2:

Virksomhetens systematiske internkontroll har enkelte mangler

Avvik fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter vedtatt 06.11.1996.

Kommentarer

Virksomheten har omfattende dokumentasjon over sitt systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det er likevel ikke utarbeidet rutine for mottakskontroll av returmasser.

Forskriften § 5 2 ledd setter konkrete krav til skriftlig dokumentasjon når det gjelder:

Pkt 6: kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Enkelte typer returmasser er omfattet av virkeområde (§ 30-1) og som kan tas imot og gjenvinnes uten tillatelse. Slike masser må oppfylle alle følgende kriterier:

- Massene må ha lignende egenskaper som de som produseres på anlegget
- Massene kan ikke inneholde forbudte stoffer (PCB, tjære el.) over grenseverdiene til tilstandsklasse 1 (jf. forurensningsforskriften kap. 2 vedlegg 1)
- Massene kan ikke inneholde plast- eller metallarmering
- Massene skal gjenvinnes 100% i ny produksjon
- Massene skal ikke lagres i mer enn tre år

Eksempler på masser som kan brukes og gjenvinnes uten tillatelse, er returafalt og ren restbetong. For å kunne dokumentere at returmassene ikke vil medføre økt fare for forurensning, plikter virksomheten å kontrollere massene ved mottak. Bedriften skal ha mottakskontroll på alle leveranser inn til anlegget, og dette skal dokumenteres i bedriftens internkontroll. Dersom lagringstiden for mottatte masser er mer enn 1 år før massene går til sluttbehandling eller mer enn 3 år før massene går til gjenvinning eller behandling gjelder kravene til deponi i avfallsforskriften kap. 9.

Avvik 3:

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull.

Avvik fra avfallsforskriften § 11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall

Det fremgår av avfallsforskriften § 11- 5 at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Dette innebærer at avfallet må lagres på tett dekke med mulighet for oppsamling ved eventuell lekkasje. Avfallet må oppbevares slik at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende og beholdere må være tydelig merket med type farlig avfall. Merkingen skal sikre at farlig avfall ikke blandes sammen med annet avfall og at ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes med bakgrunn i at dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Spillolje oppbevares på tank uten oppsamlingsmuligheter. Øvrig farlig avfall er lagret usikret og umerket, bl.a. ble det observert bilbatteri lagret utendørs på bakken.

Avvik 4:

Det er ikke dokumentert at virksomhetens bidrag til utendørs støy er under grenseverdiene i forurensningsforskriften § 30-7. Støy

Avvik fra forurensningsforskriften § 30-7. Støy

Multiconsult har utarbeidet støyfaglig utredning datert 31.05.2018 «Rækøya molo og kaier i Kabelvåg - støy fra massetak.» Utredningen legger til grunn at grenseverdien skjerpes med 5 dBA med bakgrunn i at impulslyd opptreer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time. Beregningen inkluderer ikke pigging som støykilde.

Beregningene av døgnmiddel for verste døgn viser at i startfasen av driften i nåværende godkjente driftsplan har ca. 10 boliger overskridelse av støygrensen på 50 dBA ved fasade. I slutfasen av driften vil kun enkelte boliger bli marginalt berørt av gul sone. Grenseverdien gjelder ikke for eventuelle boliger oppført etter 01.01.2010, jf § 30-7, siste ledd.

Eventuell støyskjermingseffekt av produktlager eller andre støydempendetiltak er ikke innarbeidet i beregningene. Virksomheten må gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å overholde grenseverdiene i forskriften § 30-7.

8. Anmerkninger

Det ble ikke påpekt anmerkninger under tilsynet.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)