



Fylkesmannen i Nordland

Rombak Pukkverk Narvik AS
Postboks 265
8501 Narvik

Bodø, 28.06.2018

Deres ref.:
Torstein Larsen (daglig leder)

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/3360
Saksbehandler:
Sten Bruaas

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rombak Pukkverk Narvik AS Kontrollnummer: 2018.052.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Torstein Larsen (daglig leder)

Fra Fylkesmannen i Nordland:

Sten Bruaas

Andre deltagere fra virksomheten:

Karl Magnus Johansen (kontorleder)

Morten Garnes (driftsleder)

Andre deltagere fra Fylkesmannen i

Nordland:

Marit Torsvik

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Rombak Pukkverk Narvik AS (Rombak Pukkverk Narvik AS) den 31. mai 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 3 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

28.06.2018

Torfinn Sørensen

Sten D. bruaas

dato

fylkesmiljøvernssjef

kontrollør

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Narvik kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|--|-----------------|
| Navn: Rombak Pukkverk Narvik AS | |
| Organisasjonsnr.: 967417726 | Eies av: |
| Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 | |

Kontrollert enhet

| | |
|--|------------------------|
| Navn: Rombak Pukkverk Narvik AS | Anleggsnr.: |
| Kommune: Narvik | Fylke: Nordland |
| Anleggsaktivitet: Utvinning fra grus og sandtak | |
| Tillatelse gitt: 19. april 1996 | Sist endret: |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet har hovedfokus på krav fastsatt i forurensningsforskriften kap 30, avfallsforskriften kap. 11 og tillatelse til drift av pukkverk på Sørnesodden i Rombaken, Narvik kommune datert 19.04.1996.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og rensutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Forurensningsforskriften kap 30

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Rombak Pukkverk Narvik AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Rombak Pukkverk Narvik

AS innen 15. september 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, samt kort redegjøre for tiltak for å rette opp anmerkning.

4. Pålegg om opplysninger

Rombak Pukkverk Narvik AS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger **innen 15. september 2018** (jf. forurensningsloven § 49):

- Systematisk risikovurdering mht. skade på ytre miljø, jf. avvik 1
- Rutine for håndtering av farlig avfall basert på kartlegging av hvilke fraksjoner farlig avfall som oppstår i virksomheten.
- Oppdatert rutine for avviksregistrering som omfatter hendelser knyttet til forurensningsregelverket jf. avvik 1
- Måleprogram for kontroll av utslipp til vann, støv og støy, jf. avvik 2
- Bekreftelse på at målinger av nedfallstøv og innhold av suspendert stoff i utslipp til vann er igangsatt/satt i bestilling hos kompetent leverandør, jf. avvik 3.
- Dokumentasjon på at farlig avfall som lagres i påvente av levering er tydelig merket, jf. anmerkning 1.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. mai 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Rombak Pukkverk Narvik AS bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

7. Avvik

Avvik 1:

Virksomhetens systematiske internkontroll har mangler

Avvik fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter vedtatt 06.11.1996.

Kommentarer

Virksomheten gjennomfører i praksis omfattende aktiviteter innenfor miljø- og sikkerhetsarbeidet. Det praktiske arbeidet er imidlertid i liten grad nedfelt i tilhørende dokumentasjon. Forskriften setter også krav om at virksomheten skal sørge for de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig og, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. Virksomheten har manglende oversikt bl.a. over konkrete krav i forurensningsforskriften kap 30.

Forskriften § 5 2 ledd setter videre konkrete krav til skriftlig dokumentasjon når det gjelder:

Pkt 6: kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Virksomheten kunne ikke dokumentere at det var gjennomført en systematisk risikovurdering med hensyn til fare for skade på ytre miljø.

Virksomheten har ikke kartlagt hvilke fraksjoner farlig avfall som oppstår og utarbeidet rutine som beskriver håndtering, mellomlagring og levering av det farlige avfallet.

Det gjennomføres omfattende og effektiv støvdemping, bl.a. benyttes overflateaktivt stoff, dyser og slanger som fungerer i kulde. Aktivitetene er ikke beskrevet i tilhørende rutiner. Dette gjelder også gjennomføring av støvdempende tiltak på arealer og veier.

Pkt 7: iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Virksomhetens rutiner for avviksregistrering er mangelfulle og har ikke fanget opp avvik knyttet til krav i forurensningsforskriften kap 30. dette gjelde bl.a. manglende måleprogram. Det er heller ikke utarbeidet rutine med oversikt over hvilke fraksjoner farlig avfall som oppstår i virksomheten og hvordan disse skal lagres, merkes og deklarerer.

Avvik 2:

Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram for kontroll av utslipp og støv, støv og utslipp til vann.

Avvik fra forurensningsforskriften § 30 -9**Kommentarer**

Forurensningsforskriftens kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel, gir grenseverdier for utslipp til luft og vann, samt støv. Både for stasjonære og mobile knuseverk skal det finnes et måleprogram for overvåking av gjeldende grenseverdier for støv, suspendert stoff og støv. Krav om måleprogram gjelder uavhengig av avstanden til nærmeste nabo. Med nabo menes omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager. Av forskriften § 30-9 siste ledd fremgår at «*virksomheten skal innen 1 år fra dette kapitlet trer i kraft iverksette et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støv som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.*»

Virksomheten har ikke utarbeidet måleprogram som sikrer at den overholder forskriftens krav til støymisjon i § 30-7, støvnedfall i § 30-5 og utslipp av suspendert stoff til vann i § 30-6. Omfang og behov for målinger må reflektere avstand til naboer og endringer i aktivitetsnivå, produksjons- og utslippsforhold og resipientforholdene. Det må også sikres at målingene er representative for normal drift og at prøvetaking og målinger er kvalitetssikret.

Avvik 3:

Virksomheten har ikke gjennomført målinger av nedfallstøv og utslipp til vann

Avvik fra forurensningsforskriften § 30-9 a) Støvnedfall og b) Utslipp til vann og støv**Kommentarer**

Av tilgjengelige kart fremgår at avstand bl.a. til berørt nabo på Moen fra bruddet er mindre enn 500 m. Det fremgår av § 30-9 a) Støvnedfall at virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i § 30-5 overholdes.

Vann samles opp og pumpes bl.a. opp fra bruddområdet og brukes til støvbekjemping. Det ble opplyst at ved overskudd av vann pumpes vann opp fra oppsamlingsdam og videre til utslipp i sjøen ved anlegget. Forskriften setter krav om at maksimalkonsentrasjonen av faststoff/suspendert stoff (SS) for prosessvann som slippes til resipient i utslippspunktet er under 50 mg/l.

Virksomheten har tidligere gjennomført støymålinger, bl.a. til naboer i Tyttebærvik. Det er ikke gjennomført målinger av nedfallstøv.

8. Anmerkninger

Anmerkning 1:

Virksomhetens merking av farlig avfall som lagres i påvente av levering er mangelfull.

Det fremgår av avfallsforskriften § 11- 5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Dette innebærer at beholderen må være tydelig merket med type farlig avfall. Merkingen skal sikre at farlig avfall ikke blandes sammen med annet avfall og at ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes med bakgrunn i at dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Det er i 2017 og 2018 levert en rekke ulike fraksjoner farlig avfall. Spillolje lagres på tank med oppsamling. Øvrige fraksjoner farlig avfall bl.a. oljefilter lagres inne på verkstedet. Oljeholdig adsorbent lagres i beholdere for brennbart avfall. Beholderne er ikke tilstrekkelig merket med type farlig avfall.

9. Andre forhold

Det er plassert en dieseltank på pukkverksområdet. Tankens volum er mer enn 10 m³. Vi viser i denne forbindelse til forurensningsforskriften kap 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tanken kommer inn under forskriftens virkeområde, jf § 18-2. hvor det fremkommer at Kapitlet gjelder for tanker for petroleumsprodukter på mer enn 10 m³. Tanken har ikke oppsamlingsarrangement. Det fremgår av forskriften at tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum (§ 18-6 c). For tank etablert før 1. januar 2014, gjelder § 18-6 bokstav c) andre og tredje ledd først fra 1. januar 2019.

Dette innebærer at tanken ikke kan benyttes etter 1. januar 2019 med mindre den utstyres med oppsamlingsarrangement slik som beskrev i § 18-6 c.). Forskriften har også en rekke andre krav, bl.a. til innhold i risikovurdering av tanklagringen.

Virksomheten har tillatelse etter forurensningsloven datert 19.04.1996. Rammen i tillatelsen er høyere enn dagens produksjon. Tillatelsen setter konkrete begrensninger på tillatt driftstid og krav til immisjonsstøy, mens forskriften indirekte regulerer driftstiden basert på grenseverdier for immisjonsstøyen ved ulike tidsrom. Virksomhetens aktiviteter i regulert både i tillatelsen og i forskriften slik at strengeste krav gjelder, jf forskriften § 30-14 Overgangsbestemmelser. Det fremgår videre at krav som er strengere enn kravene i kapitlet gjelder inntil fylkesmannen opphever eller endrer tillatelsen med enkeltvedtak. Virksomheten kan søke om at Fylkesmannen fatter vedtak om oppheving av tillatelsen.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen