



MOWI AVD SLAKTERI HERØY  
Sandviksbodene 77A/B (JE)  
5035 Bergen

Saksbehandler:

Torunn Slettemark Hovden

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved MOWI avd. slakteri Herøy Kontrollnummer: 2020.049.I.FMNO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Johanne Falch

*Fra Fylkesmannen i Nordland:*

Torunn Slettemark Hovden

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Gunnar Hamarsland

Roy Jensen

Thor Arne Øvre-Johansen

*Andre deltakere fra Fylkesmannen:*

Espen Olaf Henriksen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved MOWI avd. slakteri Herøy den 24.06.2020. Av hensyn til koronasituasjonen ble inspeksjonen gjennomført som en kombinasjon av videomøte og dokumentkontroll. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- MOWI avd. slakteri Herøy har ikke en skriftlig prosedyre for prøvetaking av avløpsvannet
- MOWI avd. slakteri Herøy har ikke etablert mål for ytre miljø
- MOWI avd. slakteri Herøy mangler skriftlige prosedyrer for håndtering av farlig avfall.
- MOWI avd. slakteri Herøy har ikke en avfallsplan for håndtering av avfall som leveres fra båtene som anløper virksomhetens kaianlegg

#### Anmerkning:

- Risikoanalyse for ytre miljø er ikke fullstendig.

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

1. juli 2020	Torunn Slettemark Hovden	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Herøy kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> MOWI AVD SLAKTERI HERØY	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 972354899	<b>Eies av:</b> 964118191
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 10.209 - Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> MOWI avd. slakteri Herøy	<b>Anleggsnr.:</b> 1818.0003.01
<b>Kommune:</b> Herøy (Nordland)	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Fiskeforedling	
<b>Tillatelse gitt:</b> 18. mai 2010	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til luft
- Avfallsplan for kaia
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

MOWI avd. slakteri Herøy plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må MOWI avd. slakteri Herøy innen **1. oktober 2020** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 3. juni 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil MOWI avd. slakteri Herøy bli ilagt et gebyr på kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

MOWI avd. slakteri Herøy har ikke en skriftlig prosedyre for prøvetaking av avløpsvannet

##### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd, punkt 7.

##### **Kommentarer:**

I tillatelsen deres står det hvilke krav som gjelder for avløpsmålinger av prosessavløpsvannet (punkt 3.7). Ifølge internkontrollforskriften skal dere iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og dette skal dokumenteres skriftlig. MOWI avd. slakteri Herøy har ingen skriftlig prosedyre for hvordan prøvetakinga foregår, som sikrer at prøvene tas i henhold til kravene i tillatelsen.

Det kom fram etter tilsynet at metodene dere bruker for prøvetaking (som tar hensyn til prøvenes begrensede holdbarhet etter prøvetaking) ikke passer overens med kravene slik de er formulert i tillatelsen. Vi gjør oppmerksom på at dere har ansvar for å søke om endring av kravene i tillatelsen dersom dere ikke kan oppfylle kravene slik de er formulert i den gjeldende tillatelsen.

### **Avvik 2**

MOWI avd. slakteri Herøy har ikke etablert mål for ytre miljø

#### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 4

#### **Kommentarer:**

Det framgår av forskriften av virksomheten skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, og at dette må kunne dokumenteres skriftlig. Under tilsynet kunne ikke MOWI avd. slakteri Herøy dokumentere at de hadde noen mål som gjelder ytre miljø.

### **Avvik 3**

MOWI avd. slakteri Herøy mangler skriftlige prosedyrer for håndtering av farlig avfall.

#### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7

#### **Kommentarer:**

MOWI ASA - Nord har en skriftlig prosedyre som gjelder håndtering av avfall der farlig avfall er nevnt, og det vises til en lokal avfallsplan for mer detaljer om lagring av farlig avfall. Under tilsynet kom det fram at det ikke finnes noen lokal avfallsplan for MOWI avd. slakteri Herøy. I Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5 står det at virksomheten har plikt til å oppbevare og håndtere farlig avfall på en forsvarlig måte, og etter internkontrollforskriftens § 5 andre ledd punkt 7 må dere kunne dokumentere at dere følger disse kravene. I dette tilfellet er det snakk om en skriftlig prosedyre som beskriver hvordan dere ivaretar kravene om forsvarlig håndtering og oppbevaring av farlig avfall på fabrikkområdet.

### **Avvik 4**

MOWI avd. slakteri Herøy har ikke en avfallsplan for håndtering av avfall som leveres fra båtene som anløper virksomhetens kaianlegg

**Avvik fra:**

Forurensningsforskriften kapittel 20 avfallsplan i havn, § 20-6.

**Kommentarer:**

Dere opplyser at båtene som leverer fisk til fabrikk fra oppdrettsanleggene, leverer restavfall og papp i deres mottakssystemer. Som ansvarlige for kaia har MOWI avd. slakteri Herøy plikt til å utarbeide en avfallsplan som gjelder avfallet dere mottar fra båter som legger til kaia deres. Planen skal blant annet beskrive behovet for avfallsmottak på kaia og hvordan dere håndterer avfall som båtførerne leverer. Se vedlegg 1 i kapittel 20 i forurensningsforskriften for ei liste over punkter som skal være beskrevet i planen, punkter som bør være med i planen og informasjon som dere skal gjøre tilgjengelig for båtførerne som legger til hos dere.

Dersom dere finner det hensiktsmessig å lage en avfallsplan som gjelder flere av kaiene MOWI har ansvar for, eller eventuelt å samarbeide med andre havneansvarlige i nærområdet om å lage en felles avfallsplan, står dere fritt til å gjøre det.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

**Anmerkning 1**

Risikoanalyse for ytre miljø er ikke fullstendig.

**Kommentarer:**

I MOWI avd. slakteri Herøy er det utarbeidet en risikoanalyse for uteområdene rundt fabrikk, sist oppdatert 16.06.2020. I denne er det ført opp åtte hendelser med blant annet sannsynlighet, konsekvens og tiltak. Bare én av disse hendelsene er knyttet til risiko for ytre miljø. MOWI avd. slakteri Herøy har i tillegg en risikovurdering som gjelder syretanken med ensilasje. Her er det ført opp fem hendelser med risiko for ytre miljø (alle forbundet med utslipp av ensilasje).

I samsvar med deres tillatelse og internkontrollforskriften skal det gjennomføres miljørisikoanalyse av virksomheten. I tillatelsen står det at miljørisikovurderingen skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor (punkt 10.1 i tillatelsen). På bakgrunn av en kartlegging av slike farer skal dere vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dere skal videre ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. Miljørisikovurderingen skal inngå i deres dokumenterte internkontroll. MOWI avd. slakteri Herøy har risikovurdert enkelte hendelser som kan gi konsekvenser for ytre miljø, men denne risikovurderingen er ikke fullstendig, i henhold til kravene i tillatelsen deres.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Bilder av miljøkonteiner og mellomlagring av farlig avfall på fabrikkområdet
- Dokument: «Uttak av prøver prosessavløpsvann»
- Dokument: «Drift av Downstream prosessvannsanlegg
- Dokument: «Avfallshåndtering – Prosedyre»
- Dokument: «Risikovurdering uteområde 16.6.2020»
- Excel: «Analyser prosessvann»
- Excel: Risikovurdering syretank ensilasje Mowi Nord N1115 2020»
- Kart med plassering av inntak og utslipp