



SØLVSETER HYTTEFORENING

c/o Tor Jørgen Johannessen Kunnskapsveien 27  
3430 SPIKKESTAD

Saksbehandler, innvalgstelefon

Torbjørn Raugstad, 32 26 68 10

## Tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2025 - Sølvseter Hytteforening

**Sølvseter Hytteforening har alvorlig avvik fra krav i forurensningsforskriften i rapporteringsåret 2025. Avviket skyldes at dere ikke har tillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 14, jf. § 14-4 for Sølvseter 2 avløpsanlegg. Dette er et gjentakende avvik fra rapporteringsåret 2023 og 2024 og anses derfor som alvorlig.**

**Vi registrerer at hytteforeningen er i dialog med Flesberg kommune om å revidere utslippstillatelsen. Avløpsanlegget er imidlertid regulert etter forurensningsforskriften kapittel 14 i dag, og det er dette vi legger til grunn i vår tilbakemelding for rapporteringsåret 2025.**

**Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2025 til etterretning.**

**Sølvseter Hytteforening skal betale et gebyr på 5 300 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapporten for Sølvseter 2 avløpsanlegg. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.**

**Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027.**

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Sølvseter 2 avløpsanlegg.

### Bakgrunn

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for *Søndre Blefjell* tettbebyggelse i Flesberg kommune. Dette er fordi tettbebyggelsen har et samlet utslipp av kommunalt avløpsvann over 2 000 pe (BOF<sub>5</sub>) til ferskvann og er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14, jf. § 14-1.

Sølvseter 2 avløpsanlegg ligger innenfor Søndre Blefjell tettbebyggelse. Vi viser i denne forbindelse til brev fra Flesberg kommune den 19.01.2022 om endring av forurensningsmyndighet fra kommunen til Statsforvalteren.



### Tilbakemelding på egenkontrollrapport for Sølvseter 2 avløpsanlegg

I tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2023 informerte Statsforvalteren om de nye føringene fra Miljødirektoratet knyttet til overgangen fra kapittel 13 til kapittel 14 i forurensningsforskriften. Ifølge Miljødirektoratet vil kravene i kapittel 14 først begynne å gjelde fra og med Statsforvalteren har gitt ny utslippstillatelse, med unntak av kravet i § 14-4 om at avløpsanlegg innenfor en tettbebyggelse regulert etter kapittel 14, må ha en tillatelse etter kapittel 14. Dette kravet begynner å gjelde umiddelbart.

Sølvseter Hytteforening fikk i 2023 avvik fra Statsforvalteren som følge av manglende tillatelse etter § 14-4 for Sølvseter 2 avløpsanlegg. Vi påpekte i vår tilbakemelding at dere måtte søke om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 14.

Statsforvalteren kommenterte i tilbakemeldingen for rapporteringsåret 2024 at Sølvseter Hytteforening fortsatt ikke hadde søkt om utslippstillatelse. Vi understrekte at så lenge hytteforeningen er i brudd med forurensningsforskriften § 14-4, har dere en plikt til å søke Statsforvalteren om tillatelse. Vi skrev videre at vi forutsatte at dette ble gjort så snart som mulig.

I tilbakemeldingen for 2024 ba vi også Sølvseter Hytteforening om å kontakte Flesberg kommune for å avklare om Sølvseter 2 avløpsanlegg skal reguleres etter forurensningsforskriften kapittel 12, med kommunen som forurensningsmyndighet. Dette ble gjort på bakgrunn av at dere i skjema for årsrapportering opplyste om at dere ville søke Statsforvalteren/Flesberg kommune om å få omklassifisert avløpsanlegget til et kapittel 12-anlegg. Dere opplyser om at det kun er 12 hytter som er tilknyttet anlegget. I skjema for årsrapportering for 2025 opplyser dere om at dere er i dialog med Flesberg kommune, om å revidere utslippstillatelsen for anlegget.

Ettersom Statsforvalteren per dags dato ikke har mottatt informasjon fra Flesberg kommune om at avløpsanlegget skal reguleres etter kapittel 12, anser vi anlegget for å være regulert etter kapittel 14 inntil videre. Dette innebærer at kravet i § 14-4 om at anlegget må ha utslippstillatelse etter kapittel 14 gjelder, og at hytteforeningen har plikt til å søke Statsforvalteren om tillatelse. Vi kan fortsatt ikke se å ha mottatt søknad om tillatelse etter forurensningsloven fra Sølvseter Hytteforening. Avvik som følge av manglende tillatelse jf. § 14-4 er gjentakende, og er i år å regne som et alvorlig avvik.

Utover dette tar vi egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2025 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

<https://www.statsforvalteren.no/nb/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/skjema-og-tjenester/>

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2026. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>



### **Gebyr for saksbehandlingen**

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd 5 300 kroner i gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg  
seksjonssjef  
Klima- og miljøvernavdelingen

Torbjørn Raugstad  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

FLESBERG KOMMUNE

Lampelandhagan 7

3623

LAMPELAND