



# Instrukser Norge Tønsberg

Laget av/Issued by

Birgit Nordvik

Godkjent av/Approved by

Birgit Nordvik

Sida/Page 1(1)

Dato/Date

02.02.2011

Beskrivelse/Description

HMS Risikoanalyse Tønsberg

Dok.nr/Doc.No

NIT0201-1

Endringer: Overført fra GRO kvalitets "Risikoanalyse Tønsberg". Ingen endringer i innhold.

Sted	Uønsket hendelse	Årsak	Sannsynlighet	Konsekvens			Tiltak
				Personer	Miljø	Økonomi	
Maskinrom	Større ammoniakk-utslipp	Materialtretthet/hærverk/menne skelig svikt	Lite sannsynlig	Farlig	Ufarlig	Ufarlig	Opplæring maskinister. Oppdatert utstyr. Samarbeidsavtale med brannvesen. Inngjerding.
Maskinrom	Større ammoniakk-utslipp	Sabotasje	Lite sannsynlig	<b>Kritisk</b>	<b>Kritisk</b>	Farlig	Direkte alarm til brannvesen. Prosedyrer brann, politi og myndigheter. Inngjerding.
Kondensatorer med vannkjøling	Spredning av Legionella-smitte	Bakterievekst i varme perioder	Mindre sannsynlig	Ufarlig	Ufarlig	Ufarlig	Årlig mikrobiologisk kontroll av kondensatorene. Tilsetning av kjemikalier for å unngå mikrobiell vekst.
Fryselager/kjølelager	Ammoniakk-utslipp	Materialtretthet	Mindre sannsynlig	Ufarlig	Ufarlig	Farlig	Opplæring maskinister. Oppdatert utstyr. Vaktjeneste. Egen kontroll
Fryselager/kjølelager	Brann/eksplosjon	Menneskelig svikt/hærverk/sabotasje	Lite sannsynlig	Ufarlig	Ufarlig	Farlig	Opplæring maskinister. Vaktjeneste. Egenkontroll. Direkte alarm til brannvesen.
Fyrhus/oljelager	Brann/eksplosjon	Teknisk feil Hærverk	Lite sannsynlig	Ufarlig	Ufarlig	Farlig	Opplæring maskinister. Vaktjeneste. Egenkontroll. Utblåsningsvegg mot nord.
Emballasjelager	Brann	Teknisk feil Hærverk	Sannsynlig	Ufarlig	Ufarlig	<b>Farlig</b>	Tekniske brannverntiltak.
Produksjonslokale (frityr)	Brann, eksplosjon, fettutslipp	Menneskelig svikt. Materialtretthet	Mindre sannsynlig	Farlig	Farlig	Farlig	Vaktjeneste. Egen-kontroll. Tekniske brannverntiltak. Opplæring.
Kontorer	Brann	Menneskelig svikt, teknisk svikt, hærverk, sabotasje	Mindre sannsynlig	Ufarlig	Ufarlig	Kritisk	Direkte alarm til brannvesen. Brannvern, Vaktjeneste. Egenkontroll. Tekniske brannverntiltak
Industriområde Tønsberg	Kriminalitet	Innbrudd, tyveri fra egne ansatte, hærverk og sabotasje	Mindre sannsynlig	Farlig	Farlig	Farlig	Innbruddsalarm kontorbygg. Inngjerdet område. Vakter i sesong. Direkte alarm til brannvesen.