



Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Feiring Asfalt AS
Postboks 394
1471 LØRENSKOG

Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 2017/13860-1 M-FO
Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth
Direktetelefon: 22 00 36 70

Dato: 05.04.2017

Feiring Asfalt AS avdeling Lørenskog - Kontrollrapport

Anleggsnr.	Kontrollnr.	Saksnr.	Rapportdato:
0230.0011.01	2017.074.I.FMOA	2017/13860	05/04-2017

Opplysninger om virksomheten

Navn	Feiring Asfalt avdeling Lørenskog
Bedriftsnummer/Orgnr.	986293469
Eies av foretak	886282842
Kommune/Kom.nr.	Lørenskog 0230
UTM 32 - koordinater	Ø: 610345 N: 6642518
Besøksadresse	Feiringveien 31, 1475 Finstadjordet
Postadresse	Postboks 394, 1471 Lørenskog
Telefonnr.	40248474
E-post	Ole.viken@feiringbruk.no
NACE-kode	23.990 – Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted

Opplysninger om kontrollen

Kontrolldato	16.03.2017
Virksomhetens representanter	Trygve Ollendorf, konsernleder Feiring Bruk Terje Rykhus, daglig leder Ole Viken, HMS-leder Feiring Bruk
Fylkesmannens kontrollør	Kjersti Aastorp Hirth
Deltagere fra Miljødirektoratet	Rune Aasheim, Poul Byskov, Helle Fagerli og Karl Rickard Persson
Bakgrunn for kontrollen	Landsdekkende tilsynsaksjon asfaltverk 2017
Tema for kontrollen	Utslipp til luft Støy Håndtering av avfall og kjemikalier Miljøriskovurdering Internkontroll med rutiner

Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 2 avvik under kontrollen. Disse er:

1. Feiring Asfalt AS mangler måleprogram for utslipp til luft og støy
2. Feiring Asfalt AS har mangelfull håndtering av farlig avfall



Det ble videre gitt 2 anmerkninger:

1. Feiring Asphalt AS sin miljørisikovurdering kan forbedres
2. Feiring Asphalt AS sine rutiner for tankanlegget kan forbedres

Bakgrunn

På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre miljø. Som et ledd i dette arbeidet inngår tilsyn med asfaltfabrikker.

Aksjon asfaltverk 2017 er en oppfølging av tilsvarende landsdekkende aksjon i 2011. Formålet med aksjonen er å bidra til at virksomhetene følger krav i tillatelser og forurensningsforskriftens kapittel 24, og se om det har vært en forbedring i bransjen i overholdelse av kravene siden aksjonen i 2011. Aksjonen omfatter både stasjonære og mobile asfaltverk.

Tilsyn av Feiring Asphalt AS avdeling Lørenskog er det innledende tilsynet i forkant av den landsdekkende aksjonen, og derfor deltok også representanter fra Miljødirektoratet ved tilsynet.

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Hovedtema for kontrollen var:

- Utslipp til luft
- Støy
- Håndtering av avfall og kjemikalier
- Miljørisikovurdering
- Internkontroll med rutiner

Definisjoner

Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner.


Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

Dokumentunderlag og regelverk

- *Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)*, av 13. mars 1981, med senere endringer
- *Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer
- *Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*, av 6. desember 1996, med senere endringer.



- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer.
- *Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)* §§ 3 og 3a, av 11. juni 1976, med senere endringer.



Resultat fra kontrollen

Det ble gitt 2 avvik under kontrollen.

Avvik 1: Feiring Asfalt AS mangler måleprogram for utslipp til luft og støy

Avvik fra:

- Forurensningsforskriften § 24-9

Funn:

- Virksomheten mangler et dokumentert måleprogram for utslipp til luft
- Virksomheten mangler et dokumentert måleprogram for støy

Kommentarer:

Feiring Asfalt AS avdeling Lørenskog har utført årlige utslippsmålinger fra asfaltfabrikken siden 2011. Resultatene fra målingene viser at utslippskravene overholdes.

De siste støymålingene gjort i 2016 ble også gjennomgått under tilsynet og som viste at støygrensene overholdes av bedriften.

Ut fra forurensningsforskriften kapittel 24 er det krav om måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft og støy, som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Manglende måleprogram ble beskrevet som en anmerkning ved kontrollen i 2011, fordi kravet om måleprogram måtte være på plass innen 1.januar 2012.

Måleprogrammet skal beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakingsmetode, utvalgelse av måleperioder samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes. Målinger skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp. Som en del av måleprogrammet skal det også foreligge rutiner for kalibrering, vedlikehold og renhold av utslippsrelatert utstyr.

Oppfølging og tilbakemelding:

Måleprogrammene for utslipp til luft og støy oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.

Avvik 2: Feiring Asfalt AS har mangelfull håndtering av farlig avfall

Avvik fra:

- Avfallsforskriften §§ 11-8 og 11-12

- Internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 7

Funn:

- Virksomheten har deklartert farlig avfall på Feiring Bruk AS avdeling Lørenskog sitt bedriftsnummer i 2015 og 2016.
- Virksomheten kunne ikke vise noen dokumentert rutine for håndtering av farlig avfall under tilsynet.

Kommentarer:

Feiring Asfalt AS avdeling Lørenskog har fraktet farlig avfall fra sin lokalitet til Feiring Bruk AS avdeling Lørenskog sitt verksted, hvor alt farlig er blitt deklartert og viderelevert.



Farlig avfall som oppstår på anlegget til Feiring Asfalt AS må deklarerer på eget organisasjonsnummer (986 293 469) dvs. der hvor avfallet oppstår. Under tilsynet ble det opplyst om at virksomheten har gitt fullmakt til Ragn Sells når det gjelder å deklarerer på vegne av virksomheten i Avfallsdeklarering.no. Selv om Feiring Asfalt AS har gitt avfallsmottaket fullmakt til deklarerer, så er det uansett produsenten som har deklarasjonsplikten og er ansvarlig for sitt eget farlig avfall.

Det farlige avfallet skal leveres til lovlig mottak minst 1 gang pr år, og plikten inntre når den totale mengden overstiger 1 kg. Deklarering av farlig avfall skal gjøres elektronisk på Avfallsdeklarering.no

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte og skal ikke blandes med annet avfall. Farlig avfall skal oppbevares i hel og tett emballasje, som er godt merket også med avfallsstoffnummer. Avfallet skal lagres forsvarlig, slik at det ikke medfører fare for forurensning, spill eller skade på personer. Avfallet skal stå på tett dekke med mulighet for oppsamling eller barrierer.

Oppfølging og tilbakemelding:

Skriftlig rutine som sikrer riktig håndtering, levering og deklarerer av alt farlig avfall som oppstår i virksomheten, oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.

Anmerkninger

Det ble gitt 2 anmerkninger under kontrollen.

Anmerkning 1: Feiring Asfalt AS sin miljørisikovurdering kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten bør vurdere om de deler av ytre miljø (vann, grunn og luft) rundt anlegget som faktisk kan bli berørt av en eventuell forurensning, også kan ta skade av forurensningen (sårbarhet). Konsekvensen av forurensning til sårbare resipienter som bekk eller kommunens avløpsanlegg kan være alvorlig uansett hvor lav sannsynligheten er for hendelsen, og virksomheten må vektlegge dette når det utarbeides miljørisikoanalyser. Beskrivelse av konsekvensen i modellen som Feiring Asfalt AS benytter er lite konkret i forhold til ytre miljø og bør ses på ved neste gjennomgang av miljørisikovurderingen.

Anmerkning 2: Feiring Asfalt AS sine rutiner for tankanlegget kan forbedres

Kommentarer:

Feiring Asfalt AS har et tankanlegg med tanker bestående av bitumen, biprodukter og fyringsolje, og alle tanker står i samme ringmur/oppsamlingsarrangement. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker skal kapasiteten minst tilsvare 110 % av den største tankens volum (kravet gjelder først fra 1.januar 2019).

- Merking av rør og tanker var noe mangelfull og bør forbedres. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell.



- Losseinstruks for bitumen ute ved tankanlegget var ikke oppdatert i forhold til kontaktpersoner innen HMS.
- Rutiner for jevnlig tømming av regnvann fra ringmur/oppsamlingsarrangement var mangelfull og bør utarbeides.

Andre forhold

Feiring Asfalt AS har en oljeutskiller i forbindelse med verkstedet. Virksomheten har tømme og kontrollavtale med Norsk Spesialolje, og resultater fra 2 ulike utslippsmålinger viser lavt oljeinnhold i utløpet fra oljeutskilleren.

